


НУБІП України

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

01.12 – МР. 062 “З” 2019.01.30.007 ПЗ

Мрачковський Олексій Юрійович

2022 р.



НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**
ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ
УДК 631.32.147

погоджено
Декан факультету
Конструювання та дизайну
(назва факультету (НН))

допускається до захисту
Завідувач кафедри
надійності техніки
(назва кафедри)

Ружило Зіновій Володимирович
(підпис) 17.05 (ПБ)
НУБіП України 2022 р.

Новицький Андрій Валентинович
(підпис) 17.05 (ПБ)
НУБіП України 2022 р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

натему
«Дослідження технічного стану та розробка
технологічного процесу відновлення чавунних
колінчастих валів».

НУБіП України
Спеціальність: 133 талузеве машинобудування

гоподарського виробництва
освітньо-наукова

Програма підготовки:
Керівник магістерської роботи
к.т.н., доц.

Ружило З.В.
Мрачковський О.Ю

Виконав:
НУБіП України
Київ-2022

5

НУБіП України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет конструювання та дизайну
Кафедра надійності техніки
Освітній рівень: «Магістр»

Спеціальність: 133 – галузеве машинобудування

Магістерська програма: машини та обладнання сільськогосподарського

виробництва

допускається до захисту

Завідувач кафедри

Надійності техніки

Новицький

2022 р.

ЗАВДАННЯ
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Мрачковський Олексію Юріовичу

1. Тема роботи: «Дослідження технічного стану та розробка
технологічного процесу відновлення чавунних колінчастих валів».
КЕРІВНИК РОБОТИ К.Т.Н., ДОЦ. РУЖИЛО З.В.,

затверджені наказом вищого навчального закладу від “17” травня 2022 року №

62 з. 2. Срок подання студентом роботи – 15.05.2022 р.

НУБіП України

3. Вихідні дані до роботи

1. Технологічний процес відновлення колінчастих валів.
2. Завдання для проектування.

3. Результати науково-дослідних робіт з вивчення дефектів колінчастих валів за літературним джерелам

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які розробляються)

ВСТУП

1. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ РОБІТ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ (в т.ч. розрахунок кількості РОР, їх розподілення

за місцем виконання, побудова графіка завантаження ЦРМ).

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КОЛІН ВАЛІВ (в т.ч. характер роботи, обґрунтування граничних та припустимих зносів, дослід дефектів ремонтофонду та технологій по відновленню деталей, що поступають до ремонту, проведення розрахунків виконання технологічних операцій).

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА (в т.ч. проектування дільниці з відновлення валів, розрахунок фонду часу та кількості обладнання, працівників).

4. ОХОРОНА ПРАЦІ (в т.ч. розрахунок освітлення та повітрообміну, аналіз

небезпек на ділянці ремонту колінвалів).

5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

(Висновки, література)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Презентаційний матеріал

Дата видачі завдання "11" січня 2021 р.

Керівник магістерської роботи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завдання прийняв до виконання

(підпис)

(прізвище та ініціали студента)

НУБІП України

АНОТАЦІЯ

«Дослідження технічного стану та розробка технологічного процесу відновлення чавунних колінчастих валів».

Магістерська робота

Робота включає: вступ, виконання аналізу сучасного стану технічного потенціалу сільськогосподарського господарства України і осні напрямки його розвитку. Пропозиція заходів з удосконалення організації і технології ремонту машинно-тракторного парку.

Розробка технології відновлення колінчастих валів двигуна Д-240, проект дільниці по відновленню колінчастих валів.

Розглянуті питання з охорони праці і охорони навколишнього середовища. Проведено техніко-економічний розрахунок проекту.

Виконані висновки і пропозиції, сформовано список використаної літератури, оформлено додаток.

Ключові слова: ремонтна-обслуговуюча база, оптимізація, інженерно-технічний центр, ремонт, машинно-тракторний парк, технології.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

ЗМІСТ

Анотація	4
Зміст	5
Вступ.....	8
1.КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ.....	10
1.1. Функціональне призначення, конструкції, технології виготовлення та вимоги до робочих поверхонь колінчастого вала.....	10
1.1.1.Групи деталей колінчастого вала.....	10
1.1.2.Службове призначення і вимоги точності валів	14
1.1.3.Матеріали і способи отримання заготовок	15
1.2. Аналізування умов експлуатації та види дефектів робочих поверхонь, які надходять у ремонт.....	17
1.3.Аналізування технологій ремонту колінчастих валів	18
1.4.Завдання магістерської роботи.....	38
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ.....	39
2.1. Розгляд пошкоджень колінчастих валів.....	39
2.1.1. Методика проведення досліджень.....	39
2.1.2. Розкриття фізичної суті пошкоджень	39
2.1.3. Розгляд статистики зносу робочих поверхонь валів.....	39
2.1.4. Обґрунтування граничних та допустимих зносів при ремонті поверхонь колінчастих валів.....	40
2.2. Результати аналізу і дослідження	40
2.2.1. Дослідження пошкоджень поверхонь колінчастих валів, під час ремонт.....	40
2.2.2. Визначення суті фізичних пошкоджень поверхонь валів.....	42
2.2.3. Досліди зносу робочих поверхонь колінчастих валів.....	44

2.2.4. Обґрунтування граничного і допустимого зносу робочих поверхонь колінчастого валу	46
3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	52
3.1. Технічні умови для відновлення колінчатих валів двигуна Д – 240	50
3.2. Методи відновлення поверхонь	53
3.3. Розрахунки і обираєння режимів для виконання технологічної операції	58
3.4. Нормування операцій розроблених технологічних процесів	65
4 ПРОЕКТУВАННЯ МАЙСТЕРНІ	73
4.1. Організаційно-технічна частина	73
4.2 Вихідні дані для проекту дільниці ремонту колінчатих валів	73
4.3 Режими роботи підприємства і розрахунок річного часового фонду	73
4.4 Розрахунки чисел і формування основних робочих місць	76
4.5 Розрахунки площ ділянок по ремонту колінчатих валів	81
4.6 Розрахунки середньорічних витрат електроенергії	82
4.7 Розрахунки потреб стиснутого повітря	82
4.8 Розрахунки по витратам води та палива	84
4.9 Формування генеральних планів підприємства	84
4.10 Аналізування критерій охорони праці на дільниці	86
4.11. Охорона праці під час роботі біля металорізальних верстатів	87
5. Економічна розрахунки проекту	89
5.1 Розрахунки фондів заробітної плати працівників під час ремонту колінчатих валів	89

НУБІП України

5.2 Розрахунок витрат на матеріальні, запасинні частини і енергоресурси.....	90
5.3 Розрахунок собівартості ремонту колінчатого валу двигуна Д-240.....	91
5.4 Техніко-економічні показники роботу дільниці.....	93
5.5 Визначення собівартості відновлення.....	93
Висновки	98
Список	
літератури.....	100
використаної	

НУБІП України

НУБІЙ Україні

ВСТУП

У всіх механізмах, незалежно від, працює вона чи знаходиця у простої,

перебуває у транспортуванні, відбуваюча фізико-механічні і геометричні зміни

параметрів деталей. Відбуваєця зниження техніко-економічних показників

конструкції в цілому і приходить момент, коли подальша її експлуатація стає

неможливою або економічно нерентабельною. Тому у процесі експлуатації є

необхідність технічного обслуговування з необхідністю підтримання технічного

стану, а також проведення ремонту для відновлення показників, коли

експлуатація стає неможливою.

При нормальній інтенсивності експлуатації основні агрегати тракторів

відпрацьовують закладений у них ресурс через 3-4 роки при розрахунковому

строку служби у 10 років і більше. Виготовлення техніки, яка не вимагає ремонту

весь період експлуатації, економічно не вигідно, та і досясти цього

унайблишому майбутньому не є можливим.

Як показує практика, ремонт сг. техніки уникнути технічно неможливо, але

він економічно доцільний. Адже переважно зношені деталі мають високу

залишкову вартість при їх відновлені витрати металу та матеріалів у 20-30 разів

менше ніж при виготовлені нових. До прикладу, понад 90% деталей, які належать

до категорії непридатних до подальшої роботи, знос складає 0,1-0,3 мм по

діаметру, тобто втрата менша на 0,5-0,1% маси, і після відновлення 65-75% їх

загальної кількості її можна використати вдруге.

Ефективне використання ремонтних робіт і технічне обслуговування

сільськогосподарської техніки і використання прогресивних технологій може

бути забезпечене широко розвинutoю системою наукових, виробничих та інших

структур.

НУБІЙ Україні

Тому стойть необхідність створення та постійного удосконалення ремонтно-обслуговуючу базу сільськогосподарської техніки.

Переорієнтування економічної політики України ведення ринкових відносин і розвиток різних форм власності в усіх галузях народного господарства неминуче зумовили зміни в структурах існуючих ремонтно-обслуговуючих

базах, в організації, управлінні, технології виробництва, ремонтах і обслуговуванні сільськогосподарської техніки. Для сутичок підвищень рівня її технічного обслуговування та ремонту є необхідними: технічне обслуговування і ремонт не мають розглядатися як щось другорядне, вони мають бути невід'ємною

частиною стадії процесу механізації сільськогосподарського виробництва, наступне, підтримувати зв'язок між виробником та споживачем сільськогосподарської техніки на основі пріоритетності споживача.

Тому тема проекту присвячена відновленню колінчастих валів в умовах майстерні загального призначення.

Таким чином, ефективна робота ремонтно-обслуговуючої бази сільського господарства в Україні надасть можливість безперебійно і економічно ефективно експлуатувати сільськогосподарську техніку та обладнання.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

1. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ.

1.1. Функціональне призначення, конструкції, технології

виготовлення та вимоги до робочих поверхонь колінчастого вала.

1.1.1. Гути деталей колінчастого вала.

Догрупи деталей колінчастого вала належать: колінчастий вал, маховик, підшипники корінні, пристрій для фіксації колінчастого вала від осьових переміщень, масловідбивачі, сальники.

Колінчасті вали приймають зусилля від шатунів та передає його на механізми силової передачі. За допомогою колінчастих валів приводяться в дію також інші механізми і деталі двигуна (розподільчі валі, масляні і водяні насоси, генератори тощо).

Колінчастий вал — це найскладніша в конструктивному виконанні і найбільш напружена деталь криовошипно-шатунного механізму, яка сприймає велику кількість навантаження від сил тиску разів і сили інерції. Складні і тяжкі робочі умови колінчастих валів потребують високих вимог до якості матеріалів виготовлення цієї деталі. Їх виготовляють з якісних вуглецевих сталей способом гарячого штампування або відливання з високоміцного чавуну. Робоча поверхня загартовується струмом високої частоти на глибину від 1,5 до 5,0 мм, шліфування і полірування проводиться з високою точністю (овальність і конусність шийок не повинна перевищувати 0,01 мм).

Колінчастий вал (рис. 1) має корінні 7 і шатунні 6 шийки, передню (носок) і задню (хвостовик) частини. Між собою корінні і шатунні шийки з'єднані шоками 8,3 просвердленими каналами для підведення масла від корінних до шатунних шийок. В шатунних шийках є порожнини 5, які закриті заглушками для відцентрового очищення масла від металевих та мінеральних частинок. У

більшості двигунів щоки виконують як противаги, виконують розвантаження корінників підшипників від дії відцентрових сил.

Кількість шатунних шийок в рядних двигунах відповідає кількості циліндрів двигуна, а при У-подібних – кількості циліндрів одного ряду, оскільки в до одної шийки приседнано два шатуни. Корінних шийок на одну

більше, ніж шатунних. Шатунні шийки відносно одна одної у дво- чотирициліндрових двигунів зміщені на 180° , шестициліндрових – на 120° , восьмициліндрових – на 90° . Це дає рівномірне чергування робочих тактів і зрівноважує силу інерції.

У передніх частинах валів встановлюють шестерню 4 приводу проміжної шестерні і масляний насос, шків 2 приводу вентилятора генератора. Між шківом і шестернею встановлюють масловідбивачі 3, які відкидають масло від переднього сальникового ущільнення. В торці колінчастого вала є храповик, яким колінчастий вал прокручується вручну за допомогою ключа або рукятки.




Рис. 1.1 Колінчастий вал:

1 – храповик; 2 – шків привода вентилятора; 3 – масловідбивач; 4 – шестерня для привода проміжної шестерні і масляного насоса; 5 – порожнина шатунної шийки; 6 – шатунна шийка; 7 – корінна шийка; 8 – щока;

9 – вкладиш корінного підшипника; 10 – ущільнювальний вкладиш; 11 – маслозімна різьба; 12 – маховик; 13 – вінець маховика; 14 – ущільнювальна вставка; 15 – кришка корінного підшипника

У задніх частинах валів дизеля є фланець з шістьома отворами для закріплення маховика. Перед фланцем на колінчастих валах виконують маслозімну різьбу 11, яка разом із спеціальними вузькими алюмінієвими вкладишами 10 ущільнює і запобігає витіканню масла в картер маховика. Шатунні та корінні підшипники у більшості двигунів є підшипниками ковзання. Підшипники коченя застосовують тільки в одно-, двоциліндрових двигунах та в двигунах з рознімним колінчастим валом.

Вкладиши корінних підшипників (рис. 2.) за будовою подібні до шатунних.

Вкладиши виготовляються із стальної стрічки товщиною 1...3 мм; шар антифрикційного сплаву 0,1...0,9 мм. Цей сплав наноситься без на стальну стрічку або на металокерамічну основу (60% міді та 40% никеля).




Рис. 12. Вкладиши корінних підшипників колінчастого вала:

а – вкладиш корінного підшипника з упорними півкільцями; б – ущільнювальний вкладиш; 1 – отвір для проходження масла з масляної магістралі блок-картера; 2 – півкільця, 3 – фіксуючий виступ; 4 – кільцева канавка; 5 – отвір для проходження масла до підшипників газорозподільного вала

В якості антифрикційних сплавів використовують високохисності бабіти на свинцевій основі, свинцевисті бронзи, сплави на алюмінієвій

основі.... У бабітів невеликий коефіцієнт тертя і вони чудово змащуються, однак при підвищенні температури починається погріяння механічних властивостей. Бабіти використовують при виготовленні вкладишів для карбюраторних двигунів.

Свинцевисті бронзи й алюмінієві сплави використовують при

виготовленні вкладишів дизелів, оскільки вони працюють при навантаженні більше 10 МПа і температурі понад 80 °C.

Мідно-нікелева основа тришарового вкладиша зміцнює з'єднання

бабіту зі стальною стрічкою. Шар бабіту на основі товщиною до 0,1 мм.

Перед встановленням вкладиши вкриваються тонким шаром олова (0,002...0,003 мм) для швидкого припрашування термівих поверхонь, щільного прилягання і покращення відведення тепла від підшипника.

Для компенсування подовження вала при нагріванні передбачають певний осьовий зазор. Обмежують осьове переміщення колінчастого вала переважної кількості двигунів (в межах 0,1...0,5 мм) наступними способами: упорними півкільцями, вкладишами ущільнувальними і вставками, буртиками, виконаними на колінчастому валі тощо.

На виходах носка і хвостовика колінчастого вала з блок-картера є необхідність забезпечити герметичність двигуна; це виконується за допомогою сальників. Витік масла на місці встановлення сальників запобігають масловідбивачі і маслозгінна різьба.

Маховик надає рівномірне обертання, запобігання короткочасних перевантажень при зрушенні трактора з місця та під час роботи, також передбачений для приєднання муфти зчеплення.

Маховик є важкий чавунний диск. Розмір залежить від частоти обертання колінчастого вала, кількості циліндрів і тактності двигуна.

Маховик закріплюється на хвостовику колінчастого вала

безпосередньо або за допомогою спеціального фланця на болти. Необхідне взаємне положення маховика і колінчастого вала забезпечується

несиметричним розташуванням болтових зеднань або установочних штифтів. Для закріплення муфти зчеплення на поверхні маховика робляться отвори для болтів, на які муфта кріпиться до маховика. Задня площа маховика ретельно обробляється.

Для запуску маховика за допомогою електричного стартеру або пускового двигуна на маховик в гарячому стані напресовують стальний зубчастий вінець. На обох маховиках знаходиться мітка або заглибина призначена для встановлення поршня першого циліндра у ВМТ. Натомість мітка на маховику повинна стояти проти нерухомої мітки або стрілки на картері маховика. На маховики на деяких двигунах наносять мітки з номерами циліндрів, які використовують для регулювання теплових зазорів газорозподільних механізмів. Балансування маховика проводиться разом з колінчастим валом.

1.1.2. Службове призначення I вимоги до точності валів.

Колінчаті валі різних двигунів призначені для перетворення поступального руху штоків поршнів у "обертальний". За конструкції валів являються відносно не жорсткою деталлю, на тоність відчувають велике змінне навантаження і підпадають під вплив сил крученні і вигину. Залежно від

призначення двигуна за технічними умовами передбачено точні діаметральні розмірів корінних і шатунних шийок колінчастих валів в межах 1-2-го класів із чистотою поверхні 8-10-го класів і вище.

Допустимість відхилення на овальність і конусність, наприклад, для автомобільних двигунів, лежать в межах 0,010-0,005 мм, а паралельність осей корінних і шатунних шийок - не більше 0,01 по довжині кожної шатунної шийки. Допуски радіусів кривошипів складають 0,05-0,15 мм.

Надмірне відхилення радіусів кривошипів і кутових розвалу призведе до нерівномірного ступеня стиснення різних циліндрів і до зсуву фаз

розподілу, що негативно позначається на роботі двигуна. Колінчаті валі, які обертаються в підшипниках ковзання, зумовлені і підвищенням вимог до

поверхні шийок щодо їх зносостійкості і втомної міцності. Тому поверхневою твердістю корінних і шатунних шийок, після термічної обробки, лежить у межах НРС 52-62. Технічні умови для колінчастих валів в залежності від призначення двигуна визначаються за стандартом.

Колінчастий вал підлягає контролю по 80-90 параметрами. Крім розмірів і форми, контролюють також відносне положення оброблюваних поверхонь валу. До найбільш важливих параметрів контролю належить: паралельність осі шийок, положення шатунних шийок по відношенню до корінних (радіуси кривошипів), кутове положення шатунних шийок відношенням

одна до одної, кутове положення шпоночної канавки за відношеннем до кривошипа, за положенням торця фланця до осі корінних шийок. Контроль параметрів колінчастого вала є трудомістким і складним процесом. Тому

контроль переважної кількості перерахованих параметрів застосовують спеціальні багатовимірні індикаторні, пневматичні, "моелектричні" і електронні вимірювальні пристрої. Один з подібних індикаторних пристрій призначеначається для перевірки биття торця фланця корінних шийок щодо шатунних та положення шпоночної канавки.

1.1.3. Матеріали і способи отримання заготовок.

Виготовлення колінчастих валів проводиться з вуглецевих, хромомарганцевих, хромоніkel'molibdenovих, та інших сталей, також із спеціальних високоміцних чавунів. Найбільш вживані, сталі марок 45, 45Х, 45Г2, 50Г, а для більш навантажених колінчастих валів дизелів - 40ХНМА, 18ХНВА та ін. Виготовлення сталевих колінчастих валів середніх розмірів у великогерійних і масової виробництва виготовляють способом кування в закритих штампах на молотах або пресах. Процес отримання заготовки проходить кілька операцій. Після попереднього і остаточного

кування колінчастого валу в штампах проводять обрізання облоя за допомогою обрізального пресу і гарячу правку в штампі під молотом. Через

високі вимогами механічної міцності велике значення має розташування волокон матеріалу при отриманні заготовки, щоб уникнути перерізання при подальшій механічній обробці. Для цього застосовують штампи зі спеціальними згинальними струмками. Після штампування перед

механічною обробкою, заготовки піддають до термічної обробки -

нормалізують – проводять очищення окалини травленням чи обробкою на дробометальний машині. Припуски до механічної обробки шийок сталевих заготовок отриманих цим методом, проводять складання 3-4 мм на сторону зі штампувальними ухилами 7-10 градусів. Точність заготовок має лежити

у межах 8-9-го класів. Допустимою кривизною в площині розташування штампів

заготовлі автомобільного колінчастого вала має складати не більше 1-1,5 мм.

зміщення від зсуву штампів допускається до 2 мм. Литі заготовки колінчастих валів зазвичай виготовляють з високоміцних чавунів з

модифікацією магнієм. Отримані методом прецизійного литья (з

оболонковими формами) вали в порівнянні зі "штампованими" мають ряд переваг, у тому числі високі коефіцієнти використання металу. У литих заготовках є можливість отримання ряду внутрішніх порожнин при литті.

Припуск на обробку шийок становить не більше 2,5 мм на сторону при

відхиленнях по 5-7-го класів точності. Менші коливання припуска і менші початкові неврівноваженості сприятливо показують себе на експлуатації інструменту та "устаткування" в особливості при автоматизованому

виробництві. Колінчаті валі відливають в оболонкових формах при

горизонтальному положенні. Коли в одній формі відливають два валі,

заливання металу проводиться через загальний літник. Правка валів проводиться після нормалізації в гарячому стані в штампі на пресі після виїмки заготовки з печі за відсутності додаткового розігріву.

Для підвищення поверхневої твердості і розширення строку служби,

поверхня корінних і шатунних шийок загартовується за допомогою струмів високої частоти.

Корінні і шатунні шийки з'єднані між собою каналами у шийках вала. Ці канали призначаються для підведення мастила від корінних до шатунних підшипників. В сучасних двигунах (виключення ГАЗ-53Ф) у всіх шатунних шийках вала є порожнини, які виконують роль брудоувловлювачів, до якого олива надходить від корінних шийок. Під час обертання вала частка бруду під дією відцентрових сил відділяється від оліви, осідаєть на стінках брудоувловлювачів і до шатунних шийок доходить очищена олива. Очистку брудоувловлювачів проводять через пробки у їх торцях.

Переміщення вала у поздовжньому напрямі обмежуене упорними сталебабітовими шайбами, вони у всіх двигунах розташовуються по обидва боки першого корінного підшипника.

Для запобігання витікання мастила з картера, на передньому кінці вала встановлюється гумовий самопідтискаючий сальник, а на задньому кінці — робляться маслозгінну різьбу і масловідбиваючий буртик. На задньому корінному підшипнику є масловловлюючі канали, у які відбувається скидання масла з маслозгінної різьби та масловідбивного буртика, біля якого встановлюється сальник, який складається з двох обрізаних азbestovих шнурків.

1.2. Аналізування умов експлуатації та види дефектів робочих поверхонь, які надходять у ремонт.

Колінчаті вали підлягають значним навантаженням: сила тиску газів, які передаються через шатуни від поршнів під час згорання палива, сили інерції від зворотно - поступового руху. Ця деталь повинна протистояти дуже тривалим та небезпечним багатоцикловим режимам навантаження.

Одними з основних несправностей вала є знос або задери на опорних шийках після пошкодження вкладишів та втулок, а також деформація —

скривлення валу внаслідок перегріву шийок. У результаті відбувається збільшення зазорів в підшипниках та навантаження, під час погрішення

змашування. "Природне" зношування шийок спостерігається при великих пробігах автомобіля та завжди достатньо замалий – зазвичай не більше 0,05 – 0,08 мм. Овальність шийок рідко перевищує 0,02 – 0,03 мм. Попри це

поверхня стає негладкою, зявляються багаточисельні кругові риски, подряпини, раковини глибиною до 0,01 – 0,04 мм. Тому попри правильну

геометрію вал з такими пошкодженнями не може бути встановлений без ремонту.

Зношення шийок внаслідку руйнування підшипників доходить іноді 0,5 – 0,8 мм., а в окремих випадках до 2 – 3 мм. Овальність шийок при тому

складає приблизно половину зносу. Знос, як правило, являє односторонній характер, що може значно ускладнити процес ремонту.

Основні дефекти колінчастого валу.

1. Вигинання валу.
2. Зношення зовнішнього шару фланця.
3. Биття торцевої поверхні фланця.
4. Зношення маслосгонних канавок.
5. Зношення болтових отворів кріплення маховика.
6. Зношення корінних чи шатунних шийок.
7. Зношення шийок під шестерню та маточину щікви.
8. Зношення шпоночних канавок в ширині.
9. Подовження передньої корінної шийки.
10. Збільшення довжини шатунних шийок.

1.3. Аналізування технологій ремонту колінчастого валу.

Процес ремонту колінчастих валів, як і двигунів проводиться у більшості випадків на спеціалізованих ремонтних підприємствах.

Основна причина несправності та їх складових є зношування.

Зношування – це безупинний процес.

Зношування – це процес руйнування і відокремлення матеріалу з поверхонь твердого тіла та накопичення залишкових деформацій при терти, що з часом проявляється в поступовій зміні розмірів та форм. В процесі зношування відбувається зміна розмірів, маси деталей, її геометричні

параметри (наприклад утворення огранка, овальність, конусність шийок валів) та мікрогеометричні параметри (шорсткість поверхні), на поверхнях

починає з'являтися подряпини, тріщини та інші дефекти. Під дією сил

терти та динамічних чинників (вібрацій, ударних навантажень та ін.) та

природного процесу (старіння матеріалів та ін.) починаються структурні та

фізико-хімічні зміни у матеріалі деталі, з'являються поверхнева напруга, яка

спричиняє мікротріщини, кристалічна решітка починає ущільнюватися, в

подальших наслідках виникає поверхневий накліпаний шар, та

З основних показників процесу зношування являється час, швидкість

руху, тиск, температура, поверхнева зносостійкість і шорсткість.

Інтенсивність зносу (розмір зносу за одиницю часу) залежна від зазначених показників.

Відновлюють колінчасті валу відбувається наступним чином:

зварювання шпонкових пазів; наплавлення конічної поверхні під шків,

шийки під переднього противагу та шестерні; проточення поверхні до

центривих отворів та наплавлених шийок; шліфування корінних та

шатунних шийок; наплавлення поверхні; перевірення шатунних та корінних

шийок на наявні тріщини; розточення отворів під втулку; запресування

втулок; розточення отвору під фланець; фрезерування шпонкових пазів;

округлення фасок та масляних каналів; виконання супер-фінішної обробки

та полірування корінних та шатунних шийок; маркування валу,

розгортання отворів під штифти; запресування штифтів; балансування

колінчастого валу; перевірення колінчастого валу до відповідності тех-

ничніх вимог.

Зношення колінчастого валу в першу чергу спостерігають в області шатунних шийок, саме тут сконцентроване найбільше навантаження під впливом зворотно-поступального руху механізмів циліндкопоршневої групи. У процесі тривалої експлуатації шийки колінчастих валів в перерізі приймають форму еліпса, допустимий знос за своєю величиною в середньому становить 0,03 мм. Корінні шатунні шийки перешліфовують до ремонтних розмірів, в процесі відбувається зменшення початкового розміру на 0,25, 0,5, 0,7 і 1 мм. До процесу шліфування середній ресурс колінчастого валу при пробігу від 200 до 250 тис. км знижується в результаті шліфування шийок, а після шліфування на 1 мм колінчастий вал знову буде придатний до експлуатації в середньому ще на 100 тис. км. Ще є можливим повноцінно відновити зношені шийки за методом наплавлення а після провести шліфування до початкового розміру. Цей більш трудомісткий метод і вимагає обережності, а також спеціально технологічного пристосування. Колінчасті валів піддається зносу при контактуванні з упертими півкільцями, вони обмежують його осьовий люфт! Збільшення зазору в цьому випадку можна усунути за допомогою ремонтних півкілець. У випадку пробігу двигуна менше 200-250 тис. км буде достатньо замініть півкільця на нові нормального розміру. Робочий ресурс вкладишів колінчастого валу набагато більший за ресурс шийок колінчастого валу, при тому що вони мають твердість меншу. Міняючи вкладиши, визначають стан зазору в сполученні вкладиш - шийка. Спершу необхідно визначити розмір деталей, тому що найбільший зазор для шатунного підшипника повинен складати 0,1 мм, а для корінного - 0,15 мм. Переважно заміняють вкладиши колінчастих валів під час кожного капітального ремонту циліндкопоршневої групи.

Усунення спрацьованих шатунних та корінних шийок за допомогою обробки на ремонтний розмір. Основними дефектами шатунних та корінних шийок є: зменшений діаметр, спотворені геометричні форми

(конусісні та бочкоподібні), тріщини, задири та інші механічні пошкодження. Тріщини усуваються заварюванням. Геометричні розміри шийок усуваються шліфуванням під ремонтний розмір.

Велика кількість колінчастих валів маєть невелике спрацювання

шийок, тому щоб досягти

зменшення трудомісткості та

об'єму перешліфування вводяця

додаткові ремонтні розміри для

шатунних та корінних шийок до

$\Phi 25$ мм. Зазвичай шліфування

шийок проводять під один

ремонтний розмір, але за

необхідності проводять перешліфовку під різні

ремонтні розміри.

шийок на верстаті ЗА423.

Одночасно з обробкою шліфують і

галтели, та заплічки, які

підтримують колінчастий вал від осьових переміщень. Для фінішної

обробки лишають припуск $0,01$ мм.

Обробка шийок проводяця за допомогою круглошлифувальному станку

типу ЗА423 з шліфувальним кругом 14А40-ПСМ3-7 К5-35 м³/д¹ кл. (ГОСТ

2424—83*) за режиму: швидкості обертання круга 25—35 м/с, зі швидкістю

оберту деталі 15—25 м/хв, поперечна подача круга 0,02—0,03 мм. Виходи

фасок масляних каналів шатунних та корінних шийок окружністю за

допомогою пневматичної шліфувальної машини типу МП-100 з головкою і

св. 10, а потім проводять полірування шкуркою РСС 600x30 1А1100Б з

спеціальною конічною оправкою. Фінальна операція: безвідмовність та

робочий ресурс колінчастих валів залежать від точності форм поверхонь,

котрій обертаються у підшипниках, та паралельності їх твірних до осі валів



Рис. 1.3. Шліфування шатунних

Значення також має якість робочих поверхонь. Під час шліфування шийок вала на поверхнях, який контактує з шліфувальним кругом, є можливість виникнення припали, плями низької твердості та тріщини. В межах гребенів на поверхні з'являється аморфна структура, починається зниження мікротвердості робочих поверхонь та їх несуча здатність. Щоб усуненути недолік до технологічного процесу вводяться операції фінішної обробки шатунних та корінних шийок. Під час цієї операції з поверхоні зникають аморфний метал. За допомогою рідини, що застосовують для обробки, змивають металічний та абразивний пил. Як результат відбувається збільшення опорної поверхні у 4-6 разів, зростає показник несучої здатності шийок вала. Створюються сприятливі умови для утримки масляної плівки на поверхні невеликої шорсткості. Тривалість процесу припрацювання з'єднань шийки вала та вкладиша підшипника відчутно скорочується, а збільшення зазора між ними після припрацювання практично не відбувається. Як результат забезпечується тривала надійна робота підшипників. Кінцевий процес обробки корінних та шатунних шийок (з галтелими) виконується за допомогою напівавтомата 3875 для суперфінішування або на станку СШ 301 брусками 25AM20CM2-C1 7к6 (ПОСТ 2456-82*). Полірування шийок стрічками не дає бажаного ефекту, тому що шорсткість робочої поверхні незначно поліпшується, а аморфний шар залишається запліраним. Процес виявлення та ліквідація тріщин у колінчастих валах. Тріщини розрізняють на технологічні та експлуатаційні. До технологічних відносяться тріщини, які виникають під час процесу виготовлення або ремонту колінчастого вала, внаслідок механічної та термічної обробки. Ці тріщини зазвичай спрямовуються вздовж осі вала. До експлуатаційних належать тріщини, утворені від втомленості, а також термічні, що виникають під час перегріву щок. Тріщини внаслідок втоми виникають, зазвичай, на місцях концентрації напружень (поряд з галтелями, на щоках, у мастильних отворах), а також під час прогресування дефектів

металургійного та технологічного походження, які зявилися раніше. На колінчастих валах зустрічаються наступні види поверхневих тріщин: поперечні та кільцеві, які розвиваються у перерізі, перпендикулярної поздовжньої осі; поперечний або близький до них за напрямком в щоках; нахилені на циліндричних поверхнях шийок, розташування під великим кутом у напрямку поздовжньої осі вала. Найбільш не безпечною є тріщина внаслідок втримання на галтелях та на місцях переходу до щоки. До ремонту не підлягають, підлягає вибрачуванню, колінчасті вали з наявними тріщинами на галтелях; тріщинами які перевищують 5 мм на шийках, розташованими під кутом понад 34° до осі; тріщинами, з розміром більше 6 мм від щоки; від трьох і більше тріщин довжиною більше 5 мм на одній щокі; 10 і більше тріщин довжиною до 5 мм на одній щокі. Допустимі тріщини по всій довжині з глибиною $0,3 \pm g \pm 0,1$ мм і радіусом 1,5–2 мм. Загострені кромки затуплюють та проводять полірування до шорсткості 0,64 мкм.




Рис.1.4. Схема установки колінчастого вала на верстаті обробки

шатунних шийок:

а – загальний вигляд установки; б – вивірка установки вала підвіжною призмогою; в – вивірка радіуса кривошипа з дотриманням паралельності осей корінних шийок шпинделя верстата; 1 – центрозважувач; 2 – індикатор; 3 – колінчастий вал;

Важливим резервом для ремонту колінчастих валів є поверхневе зміцнення характерних площа граничного зносу шийок, як приклад методами

пластичної деформації чи за допомогою лазерного випромінювання. За допомогою змінення можливо знизити інтенсивність зношування та досягти рівномірного зношування робочої площеї шийок колінчастого валу дизелів.

Рівномірне зношування шийок сприяє підвищенню ресурсу роботи

колінчастих валів дизелів. Проведемо аналіз основних.

1. Відновлення деталей пластичним деформуванням обґрунтована на властивості металу змінювати свою форму та розміри без руйнації під дією зовнішніх сил за рахунок пластичної деформації. За пластичної деформації

об'єм металу деталі не змінний, можливий тільки перерозподіл в неробочих ділянок на робочі, в місцях зношування.

Пластичне деформування деталі може відновитись в холодному або гарячому стані. Холодна деформація металів (за кімнатної температури) призводить до змінення (наклепу): відбувається зростання твердості і міцності.

Під час нагріву пластичність зростає і відбувається зменшення опору деформації. Гаряча деформація деталі з вуглецевої сталі проводиться при $t = 1250 \dots 800^\circ\text{C}$, з легованих сталей $1150 \dots 850^\circ\text{C}$, з бронзи - $850 \dots 700^\circ\text{C}$. Під час

нагрівання деталей до вказаних температур відбувається зміна структури і механічних властивостей матеріалу. В результаті після пластичної деформації в гарячому стані відповідальних деталей, які підавалися певній термічній обробці, деталі повторно піддають термічній обробці.

Деталі твердість яких не перевищує HRC 25... 30, а також деталі виготовлені з кольорових сплавів, допустима пластичне деформування без передньої термічної обробки.

Технологічний процес відновлення деталей пластичним

деформуванням залежне від матеріалу, конструктивного і термічного аспекту обробки, необхідного способу нагрівання і обладнення. Зважаючи на напрямок дії сил і необхідного перерозподілення металу на ремонтному

виробництві використовують наступні різновиди деформувань:
випрямлення, осадка, витягання, роздача, обтикання, вдавлювання.
Корегування відбувається накладанням зусилля, або розкручуючого
 моменту за напрямком протилежного наявному деформуваню.

До деталей, що піддалися заключній термічній обробці виконують

нагрів до $t = 400-450^{\circ}\text{C}$ з витримкою $0,5-1,0$ год. У випадку нагріву до такої
 t не допускається, t зменшується до $200-250^{\circ}\text{C}$ і збільшується час на
 витримки до 3 годин.

Під час першого способу стабілізація відновлюється здатністю деталі

до сприймання навантаження на 90%, при другому на 50-70%.

Під час подвійного випрямлення вал спочатку вигинається у
протилежний бік таким способом щоб утворити незначний перегин. В
процесі цього вал нахиляється прогином до верху і вправляється до
отримання необхідної прямолінійності.

Наступним чином збільшується опірність деталей повторного
деформацією.

Для відновлення посадки підшипників на шийках валів чи інших
деталей при спрацюваннях 0,05...0,07 мм застосовується накатування

зношених поверхонь прямими або косими накатками. Процес накатування
виконують на токарно-гвинторізних верстатах. Накатник закріплюють в
різце-тримачі і за допомогою механізму попереднього переміщення підводять

до деталі. Під час обертання деталі зі швидкістю 10...15 м/хв накладається
деформаційне зусилля. Накатку ведуть до того моменту, поки розмір

поверхні не буде перевищувати заданий на 0,03...0,05 мм. Наступним
кроком на деталь напресовується підшипник.

Чеканка виконується наклепуванням поверхонь галтелей, зубчатих
коліс, зварних швів, спеціальними ударами бойків, які формують високі

залишкові напруження стискання, і надають підвищення твердість до 30-
50%.

Найбільшим з суттєвих недоліків технологічного процесу це відновлення деталей наплавлюванням, зварюванням, гальванічними способами спричиняє зменшення втомлюальної міцості на 10-40%. Для більшості ремонтних підприємств проблематичним є забезпечити необхідну якість відновлюваних поверхонь - розмірів, форми, шорсткості, внаслідок відсутності необхідного обладнання чи його зношеності, низької кваліфікації персоналу чи інших причин.

При ППД спричиняється викривлення кристалічної рештки на області площин ковзання, а також зміщення атомів з положення стійкої рівноваги і пружне викривлення площин ковзання, що дає появу додаткових напружень, яке зберігається після зняття на-вантаження.

А утворення залишкових напружень стискання в поверхневому шарі має важливе значення для поліпшення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей деталей.

2. Лазерно термічне зміщення ґрунтуючися на дії інтенсивного потоку з лазерного випромінювання на певну ділянку і поглинанні лазерного випромінювання на приповерхневому шарі матеріалу і унаслідок цього, швидкого розігрівання певних ділянок до високої температури. Внаслідок закінчення впливу випромінювання, розігріта ділянка починає околоджування внаслідок теплопровідності у внутрішньому об'ємі матеріалу, також за діяки тепловіддачі з поверхні. При тому відбувається досягнення високої швидкості охолоджування. Під час нагрівання та охолоджування спричиняються фазові перетворювання. Якщо при цьому стається зміщення, то воно підпадає під класифікацію як зміщення в процесі фазового переходу. В такому випадку, зміщення сталей й чавуні полягає в нагрівані окремих ділянок поверхонь до вище критичних температур й послудуючому охолоджуванні з за високої швидкістю, що призводить до утворення мартенситних структур.

Особливістю лазерного випромінювання на матеріалі є локалізований характер джерела тепла, який сприяє формуванню жорсткого термічного циклу під час поверхневої обробки за високих швидкостей переміщення нагрівального джерела та високою швидкістю нагріву та охолоджування матеріалу. Необхідна властивість поверхні при лазерному термозміщенню отримується за допомогою відповідного термічного циклу із заданими оптимальними параметрами, визначеними за максимальною температурою нагріву, швидкістю нагріву та швидкістю охолоджування, іноді перебування матеріалу за межами характерної температури.

Основним напрямком використання лазерної обробки є зміцнити зношенні деталі які підаються тертою, які виготовлені з конструкційних марок сталей, чавунівунних та окремих кольорових сілавів. Зміцнити матрицю та пуансони, які виготовлюються з наступних марок сталей У8, У10, У12, Х12М, ХВГ, зміцнити ріжучий інструмент виготовлених з марок сталей Р18, Р6М5. Лазерні технології орієнтуються на устаткування, яке у серійному виробництві, і поставляється з пакетом технологічного і технічного документування. Та передбачені до адаптації до конкретного виробництва.

Лазерні технології розраховані до прецизійної обробки металевих та неметалічних матеріалів з метою модифікувати властивості поверхневого шару: термозміщеннем взамін цементації і гарту ТВЧ, легуванням елементами В, С, Cr, W, Ti на зміну хіміко - термічної обробки, наплавка зносостійкими, теплостійкими і корозійностійкими матеріалами.

Змінення матеріалів лазером застосовують на виробництві, де традиційні технології об'ємної теплової і хіміко-термічної обробки не є ефективними, трудомі і або несуть небезпеку для екології.

Лазерна обробка дає можливість: змінити кромки, пази, виступи, внутрішнє поверхні деталей з локалізацією високої точності, на новітні і за відсутності механічних контактів з оброблюваною поверхнею, дає

можливість досягнення твердості поверхневого шару до 60-70 HRC та глибину 0,5-1,5 мм в певних ділянках при можливості збереження міцної і в'язкої серцевини, покращити зносостійкість металів і сплавів до 3-5 разів; унеможливити вигинання деталей більш складного профілю; виключити з технологічного процесу вакуумні печі, гарячі середовища та споруди для очищення, знизити втрати наплавлених матеріалів, а також знизити об'єм вживання води та витрати на електроенергію.

Обробка лазером відбувається за непреривних CO₂-лазерах або за допомогою імпульсного твердотілого лазерного способу — КВАНТ. Лазерні установки у виробництві:

Газовий непреривний CO₂-лазер — Латус-31;

Твердотільний імпульсний лазер лазер — КВАНТ-18.

ЗАТ «Лазерні комплекси» займається випуском автоматизованих лазерних комплексів розкроїв на базі CO₂-лазерів ТЛ-1,5 і ТЛ-2 з великим рядом розмірів столів розкроїв: від 0,8x1,2 м до 1,5x6 м.

Метод лазерного наплавлення за допомогою порошкових металевих сплавів за мінімальної термічної дії дає можливість підвищити у декілька разів працездатність деталей за високих температурних, ерозійних і інших

умовах експлуатації.

3. В перспективі напрямком для підвищення зносостійкості деталей ДВЗ являється *метод іонно-імпульсного азотування в пульсуванні плазмі тліючого розряду*. В ДВЗ автомобілів ЗІЛ 130 встановлено колінчастий вал зі сталі 45, на ДВЗ автомобілів – КамАЗ, ЯМЗ – із сталі 50Г. Традиційною процес обробки сталевих колінчастих валів полягає у наступному:

1) для нормалізованих валів:

- температура нагріву в печі, °Н 850-870;
- витримка в печі, хв 140;

2) - середовище охолодження повітря;

для вала поліпшеного

нагрівання під гарчування, $^{\circ}\text{N}$ 800-820;
- витримка у печі, хв 110;
- середовище охолодження вода ($20\text{-}30^{\circ}\text{N}$);

- нагрів для відпуску, $^{\circ}\text{N}$ 580-610;

- витримка в печі, хв 150;

- середовище охолодження повітря.

Задля утворення якісного покриття під температурою, меншою від

температури відпуску, треба мати високу енергію для потоку частинок, які скупчуються на поверхні деталі. Під час контакту з твердою поверхнею при

мікрооб'ємах поверхневого шару створюються умови, які забезпечують утворення хімічних зв'язків за відсутності об'ємного нагрівання деталі. До

вакуумної камери вводять аргонно-азотну суміш для отримання іонного

потоку, який одержують з газового розряду.

При нормальних умовах гази не сягають струмопровідними. Однак при

високих напругах та в умовах вакууму ці ізоляційні властивості можуть

змінитись. В області F-G (рис. 13) вольт-амперна ця характеристика

тліючого розряду являється додатною. Це область "сильнопоточного"

тліючого розряду, яку використовують як технологію для іонно-

імпульсного азотування, є метастабільною і починає трансформуватись під

впливом зовнішніх факторів до небажаної стабільної форми – електричної

дуги. Задля запобігання утворенню дуги використовують швидкодіюче

реле, як наслідок не відбувається пошкодження відновлюваної поверхні

колінчастого вала.

НУБІП України

НУБІП України




Рис 1.5 Вольт-амперна


характеристики тліючого розряду

- 1 Розряд Таунзенда
- 2 Коронний розряд
- 3 Субнормальний тліючий-розряд
- 4 Нормальний тліючий-розряд
- 5 Аномальний тліючий-розряд
- 6 Дуговий розряд

При застосуванні випрямленого імпульсного струму утворюються залежності від місця виникнення потенціалу та просторові заряди. Напруга внаслідок великої різниці маси електронів та атомів спершу стає приблизно постійною, лише біля поверхні катода починається спад. Цей спад обумовлений інтенсивністю іонним бомбардуванням катода, дає можливість використання імпульсної плазми тліючого розряду для обробки поверхні/Збуджені атоми та молекули починають випромінювати кванти світла, як наслідок в районі катодного падіння на другі спостерігачі засвітлення тліючої кромки, яка приймає форми відновленої деталі.

Для досягнення робочої температури, меншої температури відпуску, існує схема живлення, яка працює в імпульсному режимі за частоти 100 Гц. Схема включає: трансформаторний блок, випрямляч силовий, блок створення імпульсів газового розряду, систему для керування, систему для

вимірювання тиску і температури. Додатково до системи живлення, установку оснастили вакуумною системою, вона складається з двох вакуумних насосів та системою для подачі газів.



Іонно-імпульсне азотування має відміну від інших способів азотування є фінальною операцією по відновленні колінчастих валів ДВЗ і має наступні переваги:

- вищу твердіть поверхні після обробки;
- відсутні деформації після обробки;
- більшу зносостійкість в дновлюваної деталі;
- невисоку температуру азотування, результат чого відсутність структурних перетворень у матеріалі;
- немає переходу тліючого розряду у дуговий;
- забезпечено дифузійним насиченням у всіх додупливих місцях;

зменшення собівартості відновлення.

Але під час відновлення за цим способом особливу увагу слід зосереджувати на підготовчому процесі поверхні. Приділити значну увагу перед азотуванням є необхідним видалити всі залишкові забруднюючі компоненти. Для очистки колінчастих валів необхідно застосовувати миття

в мийній машині з урахуванням застосування ультразвуку.

4. Електроерозійна (електрофізична) оброблення в особливості міцних та важкооброблюваних матеріалів існує чотири види:

електроіскровий, електроімпульсний, анодно-механічний і

електроконтактний.

Електроіскровий це обробка металу основана на руйнуванні їх дією імпульсного електричного розряду, що виникає тильда час проходження електричного струму. Руйнуванаця і видалення металу проходить в результаті концентрованого тепловиділенні, яке розплавлює і випаровує метал і супроводиться значною механічною ударною дією і як результат розклад рідкого середовища в зоні обробки.

Точність обробки доходить до 7-5-го квалітету при умові знімання припуску в декількох операціях. Попереднь обробка проводиця з грубими

електричними режимами (високою енергією імпульсу, малою частотою), це забезпечує високе знімання припуску за низької точності обробки і значною шорсткістю поверхні.

Електроіскровий метод дозволяє обробляти всі струмопровідні матеріали всіх твердостей. Це дозволяє проводити обробку отворів різних перетинів, щілин або прорізів у розмірі 0,15..0,3 мм, а також проводити заточування і змінення інструментів, проводити шліфування і ін.

Електроімпульсна обробка відрізняється від електроіскрової великою тривалістю та потужністю імпульсного розряду і кількома відмінностями

його формування. Цей метод широко застосований для виготовлення і

ремонту прес-форм для процесу літва під тиском, штампів гарячого штампування і ін.

Анодно-механічну обробку металів проводять тепловою і хімічною дією електричного струму між електродами, занурюючи в рідке робоче середовище (17). Для проведення короткочасних розрядів використовують

швидкий перенос інструменту відносно до оброблюваної заготовки. До інструментом належить металевий диск, який обертається, металева стрічка чи дріт. Заготовка 1, з єднана з позитивним полюсом (анод), та інструмент 4 - з від'ємним (катод).

На робочій поверхні наявні пази 2, які сприяють видаленню продукт ерозії з області обробки. Під впливом електричного струму та робочого середовища на поверхні анода відбувається утворення плівка, електричний опір якої набагато вищий за шар опору робочої рідини. Ця плівка починає перешкоджати безпосередньому контакту інструменту до оброблюваної заготовки. Анодно-механічну обробку використовують для чорнових операцій з урахуванням зняття значних припусків і для завершальних операцій. В якості робочої рідини використовується рідке скло, яке розбавляється водою для досягнення щільності 1360... 1380 кг/м³. Вказаним

методом можливо різати прокат і здійснювати прорізання пазів, з забезпеченням шорсткість поверхні на рівні $R_a = 6,3 \text{ мкм}$ та точність 9-11 квалітету.

Електроконтакту обробку здійснюють за допомогою короткочасних розрядів, які створюють за допомогою швидкого переміщення інструментів відносно до деталі яка підається обробці за відсутності електроліту. Швидкість інструменту в 2,5...3 разу вище, в порівнянні з анодно-механічною обробкою. Поверхня стає грубою (шорсткість складає 50 мкм).

5. Принципи процесу надзвукового напилення плаズмою

Закцентуємо увагу на окремих характерних рисах плаズмового напилювання з використанням надзвукових струменів, зважаючи що цей

метод являється найбільш передовим і надічує ряд істотних переваг. Вносення метану або пропан-бутану у повітря експлуатація газоповітряної суміші в як плаズмо утворюючий газ, здійснює високотемпературну ділянку плазмового струменя, за якого відбувається процес нагрівання й прискорення часток порошку, більш протяжним, а профіль температури і швидкості більше заповненим. Це бере вирішальну роль у покращенні якісних показників покриття і підвищує продуктивність процесу напилювання.

Розглянемо вплив різноманітних факторів процесу (витрата порошку;

умов для напилювання; зонтування електродів) при надзвуковому газоповітряній плазмовому напилені порошків із суттєво різними теплофізичними властивостями: алюмінієвий сплав і оксид алюмінію, на якість покриттів.

Перевагами технології напилювання є:

1. Здійснювати нанесення покриття на вироб, виготовлений з будь-якого матеріалу.

2. Здатність напилювати різні матеріали з використанням одного обладнання.

3. Відсутні обмеження щодо розмірності виробів для обробки. Можливість напилити як на велику площину, так і на обмежені ділянки великих виробів.

4. Властивість застосування задля збільшення розміру деталі (відновити та провести ремонт зношених деталей машин).

5. Достатньо простота конструкції обладнання для здійснення напилювання, не велика маса, нескладний в експлуатації обладнання для напилювання, можливість легкого переміщення.

6. Використання для широкого вибору матеріалів для напилювання.

7. Незначне деформування виробів під час напилювання. Велика кількість способів для поверхневої обробки виробу, вимагають нагрівання

НУВІП України

до високої температури всього виробу чи великої його частини, що часто стає причиною деформування.

8. Здатність напилення для виготовлення деталей за різної форми.

9. Простота технологія напилювання, невелика трудомісткість, висока продуктивність роботи.

10. Не вимагає спеціальну дорогу обробку (очищення) виробів, які забруднюють навколошнє середовище, на відміну від засобів очищення і нейтралізації при гальванічних видах обробки виробів.

Процес напилювання має деякі особливості, знання яких потрібне для правильності при виборі технології нанесення покриття для кожного окремого випадку. Для визначення оптимального способу нанесення покриття є необхідність врахування форм і розмірів виробу та вимоги, що відносяться до точності нанесення покриття, його експлуатаційних властивостей; розмір витрат на основні і допоміжні засоби, матеріали і гази для наплавлення, до попередньої і остаточної обробки покриттів; таож умови праці та інші виробничі фактори соціального характеру.

Установка для плазмового напилення налічує наступні основні елементи: інструмент для плазмового напилення (плазмотрон); джерело енергопостачання, газопостачальна система; система для водяного охолодження, регулювальна система для параметрів робочого режиму, напилювальна система подачі матеріалу (порошку та дріжжі), очищувальна мишина, шкаф для сушіння, абразивна установка, станок для копіювання-шліфування. Додатково може включати робочу камеру з системою вентилювання і пилевловлювання, засоби для механізації переміщень плазмотрона і деталі.

Основним елементом всіх плазмових установок це: плазмотрон (плазмовий розпилювач), джерело живлення для дуги, газоживлювальна система, живильний дозатор та система подачі розпалюваного матеріалу в цілому, охолоджувальна система з пультом керування. До основних

елементів, кожної установки додаються пристрої, які приводять до руху деталі, глушать шуми та системи вентилювання.




Рис. 1.6. Блок-схема установки плазмового напилення: 1 - Газопостачальна система; 2 - механізм для подачі матеріалу напилювання; 3 - механізм для пересування плазмотрона; 4 - розпилювач; 5 - виріб, на який наноситься покриття, та система для його руху; 6 - пульт для керування;

7 - джерело живлення дуги. Для гаво термічного напилення в виробничих умовах є необхідність здійснення взаємного пересування пальника і деталі. Параметр цього переміщення це – швидкість, дистанція напилення (відстань від пальника до деталі), кут зустрічі напилювального потоку відносно до поверхні, яка піддається обробці – мають витримувати у процесі напилення і точно відтворювати від деталі до деталі. Для виконання цих вимог використовується спеціалізована технологічна снастка.

6) **Дискретне змінення.** Самим розповсюдженім є метод електроіскрового літування, суть полягає у переносі металу з анода на катод у момент коли між ними відбувається іскровий розряд. Паралельно під час переносу металу під час розряду стаєся макролегування на приповерхневій зоні деталі, що призводить до змін хімічного складу та механічних властивостей матеріалу в площині контакту з електродом.

Щоб здійснити дискретне зміщення колінчастого вала була проведена модернізація базового обладнання “Дискрет-04”, було розроблено технологічне оснащення, що дозволило виконувати зміщення

корінних і шатунних шийок з однієї установки вала, визначені методики дослідження металографічних і триботехнічних характеристик, а також

втомної міцності матеріалів деталей.

Щоб провести дослідження для визначення впливу дискретного зміщення на механічну і триботехнічну властивості сталі 42ХМФА і високоміцного легованого чавуну з кулястим графітом, модифікованого Mg,

змінених за допомогою використання електрода зі сталі 08Х18Н10Т товщиною S = 1 мм, було проведено комплексне дослідження, і було виявлено, що величина струму розряду I_p значно впливає на мікротвердість

матеріалу зміненої зони. Було встановлено, що в процесі проведення

дискретної обробки за величини струму розряду $I_p = 60-70$ А було

забезпечено збереження стабільності механічних властивостей змінених зон деталі.

В процесі дослідження впливу величини дискретності ϕ на коефіцієнт тертя f показав, що він показує найменші величини зі значенням $\phi = 50-70$

%. Подальші спроби збільшення дискретності не дає зниження коефіцієнту тертя (рис. 20).

Металографичне аналізування зразків в результаті дискретного зміщення виявив, що у приповерхневому шарі були виділені ділянки, які помітно відрізняються від основного матеріалу.

Переваги: 1. При застосувані запропонованого нового способу для обробки - дискретного зміщення робочих поверхонь шийок колінчастих валів, виготовлених з чавуну та сталей, визначається підвищена зносостійкості і ремонтопридатності.

2. Дискретне змінення корінних і шатунних шийок колінчастих валів показують (у порівнянні з стандартними способами змінення) високі показники триботехнічних характеристик пари тертя.

3. Встановлено, що дискретне змінення колінчастого вала не призводить до зниження втомної міцності.

НУБІП України

1.4. Завдання магістерської роботи.

Щоб вирішити поставлене у магістерській роботі задання необхідно розв'язати наступні задачі:

- провести аналіз можливих методів відновлення колінчастого валу;
- розкрити фізичну суть та надати кількісну характеристику пошкоджень;
- на основі проведених дослідів скласти ефективний і задовільняючий вимоги технологічний процес по ремонту колінчастих валів, який дав би перспективу на міжремонтний ресурс не нижче ресурсу нових деталей;
- скласти технологічний план дільниці для ремонту колінчастих валів;
- розробити заходи з охороні праці по дільниці ремонту колінчастих валів, які б організували безпечну роботу працівників при відновленні колінчастих валів;

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ.

НУБІП України

2.1. Розгляд пошкоджень колінчастих валів.

2.1.1. Методика проведення досліджень.

Процес вивчення пошкоджень на поверхнях колінчастих валів, що

належать до ремонтної дільниці здійснюють по методиці, яка є розробкою працівників кафедри надійності і ремонту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Предметом дослідження були 50 колінчастих валів, що надходили у

ремонт до Канівського спеціалізованого ремонтного підприємства Канівагротехсервіс по ремонту колінчастих валів.

На основі дослідження було визначено коефіцієнти повгорності дефектів.

2.1.2. Розкриття фізичної суті пошкоджень.

Фізична суть пошкоджень була розкрита на основі Державного стандарту по класифікації пошкоджень деталей сільськогосподарських машин та по Державному стандарту з забезпечення зносостійкості виробів.

2.1.3. Розгляд статистики зносу робочих поверхонь у валів.

Величину зносу по робочим поверхням колінчастих валів була розглянута як стохастична величина. Знос був визначений за допомогою

проведенного мікрометражу, а обробітки експериментальних даних були здійснені за методом математичної статистики.

Були визначені наступні показники статистики зношування:

- середньої величини зношування робочих поверхонь;

- середньоквадратичне відхилення розмірів;

- коефіцієнт варіації дослідженних результатів досліду.

На основі проведення розрахунків був визначений теоретичний закон розподілу.

НУБІП України

2.1.4. Обґрунтування граничних та допустимих зносів при ремонті

поверхонь колінчастих валів.

Обґрунтування граничного та допустимого при ремонті зносів поверхонь колінчастого валу здійснюється за методом Держ НДТІ. Граничний і допустимий знос був визначений відповідно до кореляційних залежностей, в яких були враховані розміри деталей та точність виготовлення.

2.2. Результати аналізу і дослідження.

2.2.1. Дослідження пошкодження поверхонь колінчастих валів під час ремонту.

Розрахунок параметрів зносу корінних шийок колінчастого валу.

Інтервал, мм	Середина інтерvals, мм	Частота	$K_1 = 48$	$K_2 = 16$
0,04...0,07	0,055	16	18	18
0,07...0,10	0,085	10	40	-
0,10...0,13	0,115	8	-	-
0,13...0,16	0,145	4	10	-
0,16...0,19	0,175	4	8	18
0,19...0,21	0,20	4	6	10
0,21...0,24	0,225	2	4	8
0,24...0,27	0,255	2	2	2
$A = 0,03$	$\delta_c = 0,145$	$\Sigma = 50$	$L_1 = 34$	$L_2 = 40$
$\bar{x} = 0,14;$	$\sigma = 0,06;$	$V = 0,43;$	$TЗР = ЗРВ$	

$$M_1 = K_1 - L_1 = 48 - 34 = 12$$

$$M_2 = K_1 + L_1 + 2K_2 + 2L_2 = 48 + 34 + 32 + 80 = 194$$

$$\bar{x} = \delta_c - A M_1 / N = 0,14$$

$$\sigma = A \sqrt{\frac{M_2^2}{N}} = 0,06$$

$$V = \sigma / \bar{x} = 0,06 / 0,14 = 0,43$$

Розрахунок параметрів зносу шатунних шийок колінчастого валу.

Інтервал, мм	Середина інтерvals, мм	Частота	$K_1 = 44$	$K_2 = 29$
0,08...0,12	0,10	4		
0,12...0,16	0,14	2	6	8
0,16...0,20	0,18	7	11	17
0,20...0,24	0,22	7	25	-
0,24...0,28	0,26	16	-	-
0,28...0,32	0,30	8	16	-
0,32...0,36	0,34	5	8	10
0,36...0,40	0,38	1	1	1
$A = 0,04$	$\delta_c = 0,26$	$\Sigma = 50$	$L_1 = 25$	$L_2 = 10$

$$\bar{x} = 0,24; \quad \sigma = 0,067; \quad V = 0,28 \quad \text{TЗР} = 3\text{НР}$$

$$M_1 = K_1 - L_1 = 44 - 25 = 19$$

$$M_2 = K_1 + L_1 + 2K_2 + 2L_2 = 44 + 25 + 58 + 20 = 147$$

$$\bar{x} = \delta_c - A M_1 / N = 0,24$$

$$\sigma = A \sqrt{\frac{M_2 - M_1^2}{N}} = 0,067$$

$$V = \sigma / \bar{x} = 0,28$$

Показники з пошкоджень колінчастих валів, що надходили до ремонтної

дільниці наведено в таблиці 2.1. та графічно зображені у графічної частини.

Було встановлено, що до ремонту надходили колінчасті валі, які мали наведені нижче пошкодження пошкодження:

1. Вигин валу.
2. Зношений зовнішня поверхня фланця.
3. Биття торцевої поверхні фланця.
4. Зношенні маслосгонні канавки.
5. Зошені отвори під болти кріплення маховика.
6. Зншення корінних або шатунних шийок.
7. Зношенні цієюок під шестерню і маточину шківа.
8. Зношенні шпоночної канавки по ширині.

НУБІП України

Таблиця 2.1.

Пошкодження поверхонь колінчастих валів.

№ п.п.	Вид пошкодження поверхні	Кількість дефектів	Коефіцієнт повторності дефекту
1	Вигин валу	2	0,04
2	Знос зовнішньої поверхні фланця	10	0,2
3	Биття торцевої поверхні фланця	5	0,1
4	Знос маслосгонних канавок	25	0,5
5	Знос отворів під болти кріплення маховика	5	0,1
6	Знос корінних або шатунних шийок	45	0,9
7	Знос шийки під шестерню і маточину шківа	20	0,4
8	Знос шпоночної канавки по ширині	25	0,5
9	Збільшення довжини передньої корінної шийки	20	0,4
10	Збільшення довжини шатунної шийки	15	0,3

2.2.2. Визначення суті фізичних пошкоджень поверхонь валів.

Інформація про фізичну суть пошкоджень колінчастих валів наведено в таблиці 2.2.

НУБІП України

НУВІЙ Україні

Таблиця 2.2
Процес дослідження пошкоджень робочих поверхонь колінчастих валів.

Вид пошкоджень	Вид зношування та руйнування	Причина пошкодження	Механізм пошкодження	Характер прояви
1 Вигин колінчастого валу	2 Втомлюваний знос	3 Велике навантаження через силу тиску газів та сили інерції.	4 Виникнення яригину в певному місці вала	5 Зміна геометричних параметрів (порушення площинності)
Руйнування різьби отворів кріплення	Деформація та руйнування при розбирально-складальних роботах	Недотримка технології ремонту при проведенні розбирально-складальних робіт	Руйнування, злизання різьби.	Порушення чистоти сушільності різьби
Тріщини	Знос спричинений втомленістю	Засмічення мастильного фільтра. Робота двигуна з брудним мастилом. Недостатній рівень масла в картері. Неякісна олива;	Виникнення мікротріщин та зростання до макророзмірів	Порушення шлісності поверхонь
Сильне зношення задир на поверхнях корінних шатунних шийок	та і Абразивне зношування	Потрапляння до масла палива, приведення до розпаду масла; засмічення масла фільтра, робота двигуна на брудному маслі, сильний перегрівання, що привело до розпаду масла;	Виникнення задир	Порушення чистоти сушільності
Сильний зношення торцевих поверхонь підшипники колінчастого валу.	під Фретинг-кородування	Мікропереміщення внутрішніх обоям півколець, підшипників.		Зміна діаметру посадочних місць під (підшип.)
Подряпини на поверхнях корінних шатунних шийок	та абразивне зношування	Великий пробіг двигуна; потрапляння предметів до моторного масла.	Виникнення подряпин.	Порушення структура (шорсткост.)

Відрізання та подряпини на поверхнях сальниками колінчастого валу.	Абразивне зношування	Тривалість роботи двигуна; потрапляння предметів мастило; неочікуване обходження з колінчастим валом під час заміни сальника	Порушення структури
Руйнація шпонкових пазів та посадочних місць штифти втулки.	Аварія	Невірна затяжка з'єднань, які кріплять маховик до валу; биття шківів; наслідок аварії, при якій відбулася деформація моторного відею.	Зміна розмірів або руйнування пазу під штифти та втулки
Фіття торцевої поверхні фланця.		Викликана або недостатнім тиском і подачею масла, або недопустимо збільшими зазорами між шийками колінчастого валу і вкладками корінних і шатунних підшипників через зношування цих деталей	Стукання
Задовження шатунної шийки		нерівномірний розподіл навантаження по довжині, появлене розташування канавок для змащення шийок, перекіс деталей шатунно-поршневої групи.	Зношення шийок та конус

2.2.3. Досліди зносу робочих поверхонь колінчастих валів.

Інформація щодо зноси робочих поверхонь колінчастих валів наведено в таблиці 2.3. та таблиці 2.4. До цього результати досліджень зображені на листі графічної частини.

В результатах проведених досліджень було встановлено, що зношення

поверхонь корінних шийок, які надходять до ремонту змінюється в межах від 0,04 мм до 0,027 мм. До цього середнім значенням зносу встановлено 0,14 мм, а середнє квадратичне – 0,06 мм. Коефіцієнтом варіації по

встановленому параметру складає 0,43. Це дає підставу до твердження
того що зношення торцевих поверхонь кришок підпадає під теоретичний
закон розподілу Вейбула.

НУБІЙ України

Було Проведено розрахунок параметрів a і σ за теоретичним законом розподілу Вейбула:

$$a = 1,11(x_{\text{ср}} - t_{\text{зм}}) = 1,11 (0,14 - 0,03) = 0,12 \text{ мм};$$

$\sigma = 2.5 \text{ мм}$; (згідно з таблицею розподілу Вейбула)

НУБІЙ України

Рівняння розподілу має вигляд:

$$f(t) = \frac{\sigma}{a} \left(\frac{t}{a} \right)^{\frac{\sigma}{a}} \exp \left[- \left(\frac{t}{a} \right)^{\frac{\sigma}{a}} \right];$$

Підставляючи значення a і σ отримали

НУБІЙ України

$$f(t) = \frac{2,5}{0,12} \left(\frac{t}{0,12} \right)^{\frac{2,5}{0,12}} \exp \left[- \left(\frac{t}{0,12} \right)^{\frac{2,5}{0,12}} \right]; \quad (2.2)$$

Внаслідок відповідних перетворень отримали:

$$f(t) = 20,8 \left(\frac{0,12}{t} \right)^{1,5} \exp \left[- \left(\frac{t}{0,12} \right)^{2,5} \right].$$

НУБІЙ України

Таблиця 3.3

Зношенння поверхонь корінних шийок.

Найменування параметра	Позначення	Величина
Середнє значення зносу, мм	\bar{x}	0,14
Середньоквадратичне відхилення, мм	Σ	0,06
Коефіцієнт варіації	v	0,43
Теоретичний закон розподілу	ТЗР	ЗРВ

НУБІЙ України

Під час дослідження було визначено, що причина зношенння корінних шатунних шийок колінчастого вала в переважній кількості випадків

являється природним спрацюванням в результаті тертя контактуючих пар.

Зношенння шийок вала змінює і геометрію форм і стає у вигляді овалу й конусу.

НУБІЙ України

Величиною зношенння шатунних шийок становить 0,08...0,40 мм.
 Проте середнє значення зносу становить 0,24мм, середньоквадратичне відхилення становить 0,067 мм, а коефіцієнт варіації становить 0,28.

Теоретичним законом розподілу ТЗР

при $V \leq 0,35$, а в нашому випадку $0,24 < 0,35$ прийнято ЗНР.

Зношенння шатунних шийок розподіляється згідно ЗНР.
 Рівняння ЗНР:

$$f(t) = \frac{1}{G\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(t - \bar{t})^2}{2G^2}\right) \quad (2.4.)$$

Результатами дослідження зношення робочих поверхонь корінних і шатунних шийок використовують в якості винаходження перспектив у технологічних процесах відновлення колінчастих валів.

Таблиця 2.4.

Зношенння місць для посадки кришки для гідравліка.

Найменування параметра	Позначення	Величина
Середнє значення знош., мм	\bar{x}	0,24
Середньоквадратичне відхилення, мм	Σ	0,067
Коефіцієнт варіації	v	0,28
Теоретичний закон розподілу	ТЗР	ЗНР

2.2.4. Обґрунтування граничного і допустимого зносу робочих поверхонь колінчастого валу.

Процес розрахунку граничного та допустимого при ремонті зношених розмірів, зазорів у з'єднанні поверхонь посадочних між під вкладишами зовнішня обойма вкладиша вводиться наступною послідовністю.

Деф.1

$$D = 60^{+0,020}_{-0,008}$$

$$d = 60^{-0,013}_{+0,013}$$

$$E_s = 0,020$$

$$D_{\min} = 60,008$$

$$E_I = 0,008$$

$$D_{\max} = 60,020$$

$$\begin{aligned} e_s &= 0 \\ e_I &= 0,013 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{\min} &= 59,987 \\ d_{\max} &= 60,000 \end{aligned}$$

Розрахунок:

- Номінальні зазори і натяг з'єднання

$$N_{\max} = D_{\min} - d_{\max} = 60,008 - 60,00 = 0,008 \text{ мм},$$

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 60,020 - 59,987 = 0,033 \text{ мм}.$$

- Допуски

$$T_D = E_s - E_I = 0,020 - 0,008 = 0,012 \text{ мм},$$

$$T_d = e_s - e_I = 0 - (-0,013) = 0,013 \text{ мм}.$$

- Допуски посадки

$$T_{SK} = T_D + T_d = 0,012 + 0,013 = 0,025 \text{ мм}.$$

- Граничний і допустимий поверхневий знос

$$I_{S_{\text{пп}}} = 60 + 0,1 \cdot D + 2,4 \cdot T_{SK} = 60 + 0,1 \cdot 60 + 2,4 \cdot 25 = 126 \text{ мкм} = 0,126 \text{ мм};$$

$$I_{S_{\text{доп}}} = 10 + 0,1 \cdot D + 1,5 \cdot T_{SK} = 10 + 0,1 \cdot 60 + 1,5 \cdot 25 = 53,5 \text{ мкм} = 0,0535 \text{ мм}.$$

- Граничний і допустимі зноси вкладиша

$$I_{D_{\text{пп}}} = \frac{T_D}{T_{SK}} I_{S_{\text{пп}}} = \frac{0,012}{0,025} * 0,126 = 0,06 \text{ мм}.$$

$$I_{D_{\text{доп}}} = \frac{T_D}{T_{SK}} I_{S_{\text{доп}}} = \frac{0,012}{0,025} * 0,0535 = 0,026 \text{ мм}.$$

6. Границний і допустимий знос шатунної шийки

$I_{d_{\text{пр}}} = \frac{T_d}{T_{SK}} I_{S_{\text{пр}}} = \frac{0,013}{0,025} * 0,126 = 0,065 \text{ мм.}$

$I_{d_{\text{доп}}} = \frac{T_d}{T_{SK}} I_{S_{\text{доп}}} = \frac{0,013}{0,025} * 0,0535 = 0,028 \text{ мм.}$

7. Границні і допустимі при ремонті зазори в спряженні

$S_{\text{пр}} = I_{S_{\text{пр}}} - N_{\text{макс}} = 0,126 - 0,008 = 0,118 \text{ мм.}$

$S_{\text{доп}} = I_{S_{\text{доп}}} - N_{\text{макс}} = 0,0535 - 0,008 = 0,0455 \text{ мм.}$

Деф.2

$$D = 70^{+0,010}_{-0,015}$$

$d = 70^{-0,013}$

$E_s = 0,010$

$E_I = 0,015$

$D_{\text{min}} = 70,010$

$D_{\text{max}} = 70,015$

$e_s = 0$

$d_{\text{min}} = 69,987$

$e_I = 0,013$

$d_{\text{max}} = 70,000$

Розрахунок:

1. Номінальний зазор і натяг в з'єднанні

$N_{\text{макс}} = D_{\text{мин}} - d_{\text{макс}} = 70,010 - 70,00 = 0,010 \text{ мм.}$

$S_{\text{макс}} = D_{\text{макс}} - d_{\text{мин}} = 70,015 - 69,987 = 0,028 \text{ мм.}$

2. Допуски

$T_D = E_s - E_I = 0,010 - 0,015 = -0,005 \text{ мм.}$

$$T_d = e_s - e_I = 0 - (-0,013) = 0,013 \text{ мм.}$$

3. Допуск посадки

$T_{SK} = T_D + T_d = -0,005 + 0,013 = 0,008 \text{ мм.}$

4. Границний і допустимий знос поверхні

$$I_{S_{\text{пр}}} = 60 + 0,1 \cdot D + 2,4 \cdot T_{SK} = 60 + 0,1 \cdot 70 + 2,4 \cdot 8 = 86,2 \text{ мкм} = 0,0862 \text{ мм};$$

$I_{S_{\text{доп}}} = 10 + 0,1 \cdot D + 1,5 \cdot T_{SK} = 10 + 0,1 \cdot 70 + 1,5 \cdot 8 = 29 \text{ мкм} = 0,029 \text{ мм};$

5. Границний і допустимий знос вкладища

$$\text{НУБІ} \frac{I_{D_{\text{пр}}} T_D}{I_{D_{\text{доп}}} T_{SK}} \frac{I_{S_{\text{пр}}} - 0,005}{I_{S_{\text{доп}}} - 0,008} = \frac{-0,005}{0,008} * 0,0862 = -0,054 \text{ мм.}$$

$$\text{УкраїНИ} \frac{T_D}{T_{SK}} \frac{I_{S_{\text{пр}}} - 0,005}{I_{S_{\text{доп}}} - 0,008} = \frac{-0,005}{0,008} * 0,029 = -0,018 \text{ мм.}$$

6. Границний і допустимий знос корінної шийки

$$\text{НУБІ} \frac{I_{d_{\text{пр}}} T_d}{I_{d_{\text{доп}}} T_{SK}} \frac{I_{S_{\text{пр}}} - 0,013}{I_{S_{\text{доп}}} - 0,008} = \frac{0,013}{0,008} * 0,0862 = 0,14 \text{ мм.}$$

$$\text{УкраїНИ} \frac{T_d}{T_{SK}} \frac{I_{S_{\text{пр}}} - 0,013}{I_{S_{\text{доп}}} - 0,008} = \frac{0,013}{0,008} * 0,029 = 0,047 \text{ мм.}$$

7. Границний і допустимий при ремонті зазора в спряженні

$$\text{НУБІ} S_{\text{пр}} = I_{S_{\text{пр}}} - N_{\text{макс}} = 0,0862 - 0,010 = 0,0852 \text{ мм.}$$

$$S_{\text{доп}} = I_{S_{\text{доп}}} - N_{\text{макс}} = 0,029 - 0,010 = 0,009 \text{ мм.}$$

Результатом теоретичних досліджень границь припустимих зносів поверхонь колінчастого валу ми навели в таблиці 2.5.

НУБІП УкраїНИ

НУБІП УкраїНИ

НУБІП УкраїНИ

НУБІП УкраїНИ

№ з'єд- нан- ня	Наймену- вання і позначення деталі	Найменування і розміри робочих поверхонь з полем допуску, мм	Мосадка за крес- ленням, натяг (-), зазор (+) розміру	Допуск, мм розміру	Посадка	Допусти- мий і границний знос, мм	Коеф. перероз- поділу зношення	Допустимі і граничні		
								зношення деталей, мм	розміри деталей, мм	Зазори в з'єднанні, мм
1	Шатунна шийка	Поверхня посадочного місця під вкладиш $D=60^{+0,012}_{-0,013}$	+0,008 +0,033	0,012	0,025	$0,0535$ — 0,126	1	0,028 0,065	59,972 59,922	0,0455 0,118
2	Вкладиш шатунний	Вкладиш $D=60^{+0,020}_{+0,008}$		0,013	0,008	$0,029$ — 0,0862	1	0,026 0,06	59,994 59,927	
	Корінна шийка	Поверхня для посадочного місця під вкладиш $D=70^{-0,013}_{-0,013}$	+ 0,010 + 0,028	-0,05				0,047 0,14	69,962 69,971	0,009 0,0852
	Корінний Вкладиш	Вкладиш $D=70^{+0,010}_{+0,015}$		0,013				0,018 0,054	70,001 70,046	

За результатами проведених розрахунків було встановлено, що допустимою і граничною величиною зношення шатунної шийки зі з'єднанням з вкладишом встановлено 0,0532мм і 0,126мм. Натомість граничне і допустиме зношення шатунної шийки становить 0,065мм і 0,028мм, і відповідно вкладиша 0,06мм і 0,026мм. Величина допустимого та граничного зазору у з'єднанні повинна становити 0,0455 і 0,118мм.

Величиною допустимого та граничного зношення корінної шийки у з'єднанні з вкладишом складає 0,029мм і 0,0862мм відповідно. В такому випадку величина допустимого зношення корінної шийки повинна складати 0,047мм, і граничного – 0,14мм. Припустиме та граничне зношення у зовнішній обоймі вкладиша мають складати відповідно 0,018мм та 0,054мм. Величиною граничного та допустимого зазору з'єднання повинна бути 0,009мм і 0,0852мм.

Обґрунтувавши допустиму та граничнурозміри при роботі під шатунний вкладиш, які становлять 59,972 мм та 59,922 мм. Відповідні розміри вкладиша відповідають 59,994 мм та 59,927 мм.

Тому допустимим та граничним в процесі ремонту розміри отворів під корінний вкладиш, котрий складає 69,962мм та 69,971мм. Відповідними розмірами для обойми вкладиша становлять 70,001мм та 70,046мм.

Результатом дослідження передбачено використання для уточнення карт дефектадії для колінчастих валів та таблиці монтажних спряжень для з'єднання шийка-вкладиш.

НУБІП України

НУБІП України

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

00

3.1. Технічні умови для відновлення колінчатих валів двигуна Д – 240

- Правка вала під час процесу механічної обробки і після гартування СВЧ

не допустиме. Допустима правка у випадку лише після накатки галтелей. Стрілгф
прогинання вала впродовж правки повинна мати відповідати не більше як 1мм.

Під час шліфування шатунних шийок є необхідність зберігання початкового радіусу кривошипа ($62,5 \pm 0,04$ мм) і $(4 \pm 0,02)$ мм.

- Шорсткість оброблених поверхонь шатунних і корінних шийок має

відповідати до $R_a \leq 0,32$ мкм.

Допустом округlosti i профлю по здовжньому перерізу шатунних та корінних шийок становить 0,01мм.

- Твердість поверхоні шийок після шліфування має складати не менше як

46HRC_з. Гартування галтелей не допустиме. Після процесу шліфування під ремонтні розмри биття середніх корінних шийок відносно до крайніх не має перевищувати 0,07мм (норма до нових валів -0,03мм).

Відхилені від паралельності утворюючих поверхонь шатунних шийок є відносною до вісі валу, встановлених до крайніх корінних шийок, не має

перевищувати 0,03мм на довжині 100мм.

Зміщення всіх шатунних шийок відносно до діаметральної площини 1-ої корінної і 1-ої шатунної шийок (розвалення шийок) після перешліфування не має перевищувати 0,3мм.

Биття циліндричних і торцевих поверхонь фланця кріплення маховика на крайніх точках відносно до поверхонь крайніх корінних шийок допустиме до 0,05мм (по відношенню нового колінчатого валу – не має перевищувати 0,03мм).

Трубки мають бути досить щільно спресовані до шатунних шийок колінчатого валу; люфт у трубках не допускається. Краї розвальцюваних трубок

мають втиснуватись відносно до поверхонь шийок на 1,,3мм.

- Заглушки мають закласти до різьб і не менше чим на 2мм і мають бути зашплітовані.

- Зубчасте колесо колінчатого валу має бути напресованним міткою на зовнішне до упору в торець корінної шийки вала,

- Колінчаті вал мають бути динамічно збалансованими способом зняття металу з периферії любих щок. Залишковий допустимий дисбаланс в межах 900гмм на кожному кінці вала.

Колінчатий вал в зборі з противагами балансувати динамічно. Маси

коректувати свердлінням противаг в радіальному напрямку отворів діаметром 10мм на глибину не більше 25мм. Залишковий дисбаланс не більше 650гмм на кожному кінці валу.

Колінчаті вали в процесі кінцевої обробки мають бути перевірені за допомогою магнітного дефектоскопа на відсутність дифектів на поверхні по технологічній інструкції ТИ 212-59-74 і ТИ 150.12.700.252.03.92.001. Після

пробірки колінчатий вал необхідно розмагнітити.

3.2. Методи відновлення поверхонь


З основних методів відновлення спрацьованих поверхонь в нашому випадку

є наступні способи: вібродугове наплавлення з автоматизованим наплавленням з вібруючим електродом. Операція наплавки можна відбуватись на повітрі, та у середовищі захищеного газу і рідини. Для отримання необхідної твердості поверхні обираємо найбільш розповсюдженний спосіб вібродугового наплавлення у рідині.

Схема вібродугової наплавки показана на рис. 3.1

57

Н



Н

Рис.3.1 Схема вібродугової наплавлення у рідині
1 - деталь; 2 - вібрувальний мундштук; 3 - електродний дріт; 4 - ролики подавання; 5 - касета; 6 - вібратор; 7 – самоіндукційна котушка; 8 - насос; 9 - канал для охолоджуючої рідини.

Н

Для подавання електродного дроту з до зони дугових розрядів і створення вібрації застосовується наплавні головки. Наплавні головки встановлюються на супорті токарних станків. Дріт до мундштука подається з допомогою по-

Н

давальних роликів. Вібрація електродного дроту з амплітудою 1...3мм з частотою 50...110Гц реалізується за допомогою електромагнітних або механічних вібраторів.

Н

Вібродугова наплавка проводиться за постійного струму 14...20В за зворотньою полярності. До кола послідовно включається регулювальний індуктивний опір.

Н

Рідину для охолодження подають за допомогою насоса.

Н

Перебіг процесу вібродугової наплавки включає три періоди, які послідовно повторюються:

- коротке замикання;
- горіння дуги;

Н

холостий хід.
Під час горіння дуги відбувається виділення осівної частини енергії (80...95%) це плавлення електроду. Час горіння дуги складає 4...10сек. За цей час на торці електрода відбувається нагромадження розплавленного металу має

Н

вигляд іншів каплі, у кінці процесу горіння дуги з'єднується разом з ванночкою і

відбувається період короткого замикання. У цей період струм у дугі збільшується, індуктивність починає нагромаджувати енергію, а електрод міняє напрямок і відривається від зварювальної ванни - починається горіння дуги




Рис. 3.2 – Схеми для формування валика за вібродугового наплавлення.

а) замикання коротке; б) відривання електроду; в) загорання дуги; г)

холостий хід;

Процес падіння струму, індуктивне коло відає енергію, у колі відбувається виникнення електрорушійної сили (самоіндукції), спричиняється збільшення напруги на електрода.

У такому випадку, за відносно низької напруги джерела (2-22В) дугового розряду перебігає за напруги стійкого горіння дуги (30-35В). Для Вібродугового наплавлення застосовують постійний та змінний струм, і навіть комбінований. Наплавляючий метал високих якостей отримують при наплавленні за постійного струму за зворотньої полярності.

При безперервному охолодженні перериваючий перебігу процесу позитивно впливає до зменшенню іонів за термічного впливу наплавлення (1-3мм) та деформаування деталі над якою проводять наплавлення.

Якісний показник шару наплавлення на пряму залежить і від подавання

дрота амплітуди коливань, величин індуктивності також від строку наплавлення. Швидкість до шару наплавлення приймається не більше 100м/год та проводиться підбір з відповідністю до товщини шару наплавлення діаметру деталі яка відновлюється.

Під час ремонтних робіт при наплавленні зношених поверхонь колінчатих валів ще використовується електроконтактне наплавлення. За електроконтактного

наплавлення металевий зв'язок між валиками деформованими дротами та поверхнею деталі виникаєть як наслідок часткових розкладень поверхневих шарів металу деталі яка відновлюється, таож за причини прояву явища дифузії та тужавності.

Кожен з циклів наплавки включає імпульси струму та паузи. Такий цикл включає переривник 1. Схема установки приведена на рисунку 3.




Рис. 3.3 - Схема установки електричного наплавлення.

1 - переривач струму; 2 - трансформатор, 3 - повторний контур для трансформатора; 4 - деталь; 5 - метал для наплавки; 6 - пружина; 7 - контактний ролик; 8 - ролик для наплавлення; 9 - дріт 10 - компенсатор.

Передіг процесу електроконтактного наплавлення передбігає за низької напруги та не перевищує 7В. Товщина наплавки у межах 0,1 - 1мм. Елемент 4 встановлюють до патрона у токарному станку та піднирають бабкою. Як джерело живлення використовують перероблений зварний трансформатор 2 за великого коефіцієнту трансформації. Розріз для повторного контуру має бути достатнім для проходу струму до 20000А.

Для роликів 7 і 8 створюється потрібний тиск до деталі 4 та електродним дротом (стрічкою) 9 з допомогою механізмів 6. Для проведення наплавлення деталей різних діаметрів до повторного контуру 3 трансформатора, передбачено конденсатор 10, та допускати роликове переміщення.

Зусилля притиску ролика до деталі рекомендовано приймати із відношенням
 $R=100d^2$, мм.

де d - діаметр дроту, мм;

Час перебігу імпульсів переважно складає 0,04,,0,08сек, тривалість пауз необхідно забезпечити не менше 25% до площині кожної точки.

Поширенним способом для відновлення зношених шийок колінчатого валу є метод постановки додаткових деталей, проводимо огляд таких способів: перший спосіб для відновлення колінчатого валу, котрий включає механічну обробку для зношених шийок, виробництво розрізних оболонок і доєднання їх до шийок.

Принципова схема для відновлення колінчатого валу методом встановлення додаткових деталей продемонстрована на рисунку 4.




Рис. 3.4 - Схема відновленої шийки в зборі.

1 - шийка; 2 - колінчатий вал; 3 - оболонка; 4 - перемичка; 5 - виступи;

Для зменшення трудомісткості під час процесу відновлення валу, на шийках роблять дві зеркально розташовані сегментні лінки, передбачуючи між ними розгородки з опорними поверхнями по осі валу, а у центрі втулки – роблять висічку з двома протилежними напрямленими, частково ввігнутими в середину виступами, які розміщаються на відстані, рівною товщиною перегородки між лісками, а приєднання проводять методом постановки втулки на шийку колінчатого валу, переміщаючи торці виступів з опорними поверхнями перегородок.

Ще один спосіб відновлення дає можливість механічної обробки зношеної шийки вала. Проводиця посадка місця під закріплювальних елементів, виготовляється змінна розрізна тонкостінна втулка, проводиця встановлення її на шийку до механічного кріплення втулки на кріпильні елементи. Схема відновленої шийки в зборці продемонстрована на рисунку 5.




Рис. 3.5 - Схема відновленої шийки колінчатого валу.

1 - шийка; 2 - втулка пружна; 3 - штифт; 4 - отвір; 5 - вкладиш;

Для покращення технологічного способу і надійності вала, втулка виготов-

ляється способом накручення пружної стрічки до рулону, діаметр має бути

меншим за діаметр шийки валу, а щоб встановити пружинну втулку на шийку валу, кінцева частина якого починається з навивки стрічки, проводять розміщення протилежно до стику кінців оболонки по напрямку обертання валу.

3.3. Розрахунки і обирання режимів виконання технологічної операції

Процес операційного наплавлення (вібродугове)

Проводиця встановлення технологічної послідовності для наплавлення поверхонь.

Проводимо встановлення та розрахунок режимів наплавки. Для наплавки поверхонь 5 і 6 приймається наплавний дріт марки СВ - 08 - Г2, ГОСТ 2246 - 70 ддр-1,8мм. Довжина поверхні для наплавки складає $v_6=26\text{мм}$; $v_5=28\text{мм}$. Ширина для розплавки шона очних пазів складає $w_6=8\text{мм}$; $w_5=8\text{мм}$. Товщина шару для наплавлення металу складає $h=1,5\text{мм}$.

Кількість проходів необхідних для заварювання шпоночних пазів визначається згідно формули:

$$i = \frac{t \cdot v}{2 \cdot h_n \eta_n}; \quad (3.2)$$

де v - ширина на розплавки, мм;

t - глибина, мм (з технічних вимог для відновлення деталі $t_0 = 15 \pm 10$ мм).

η_n - коефіцієнт нерівномірності форми валика $\eta_n = 0,75$

$$16 = 8 \cdot 10 / 2 \cdot 1,5 \cdot 0,75 = 36,$$

$$is = 8 \cdot 10 / 2 \cdot 1,5 \cdot 0,75 = 36.$$

Приймається ручна подача для заварювання шпоночних пазів, швидкість наплавки складає $v_n = 1,5$ м/хв., швидкість подачі електродного дроту становить $v_p = 1,5$ м/хв. Для спрямування поверхонь 4,3,2 приймається дріт для наплавлення

марки св 18ХГС, ГОСТ 2246 -70 $d_{dr} = 1,8$ мм. Довжина поверхонь для наплавлення складає: $l_4 = 26$ мм; $l_3 = 22$ мм; $l_2 = 28$ мм. Товщину шару для наплавлення металу визначається відповідно до формули:

$$h_n = c + a$$

$$(3.3)$$

де c - це приблизна величина спрацювання, яка перевищує допустиму,

$$c = 0,10 \text{ мм},$$

a - оптимальний припуск до механічної обробки, $a = 0,90 \text{ мм}$

$$h_n = 0,1 + 0,9 = 1$$

Кількість проходів складає:

$$i = \frac{h_n}{h_0} \quad (3.4)$$

де h_0 - оптимальної товщиною шару металу, яку можливо наплавити за один прохід, $h_0 = 1$ мм.

$$i = \frac{1,0}{1,0} = 1$$

Беремо з літературної довідки наступні параметри [2]

- сила струму
 - напруга
 - крок до наплавлення
 - час подачі електродного дроту
 - час наплавлення

I=140 A;

U=16 В;

S_H=1,8 мм/об;

V_P=1,5 м/хв.;

V_H=1,5 м/хв.;

Проводимо визначення частоти обертання колінчатого валу під час наплавлення:
 $n_4 = 318 \frac{V}{d_{\text{ш}}}, \text{об/хв.};$ (3.5)

$$n_4 = 318 \frac{1,5}{106} = 4,5,$$

$$n_3 = 318 \frac{1,5}{71} = 6,72,$$

$$n_2 = 318 \frac{1,5}{70} = 6,8.$$

- до поверхні 4,
 - до поверхні 3,

дайни

- до поверхні 2,

Приймається найближча частота обертання деталі відповідно до паспорту верстяту:
 n_{4Д}=5 об/хв.;
 n_{3Д}=n_{2Д}=7,5 об/хв.,

Дійсна швидкість наплавки:
 $V_{\text{ш4}} = \frac{n_{4\text{Д}} \cdot d_4}{318}, \text{м/хв.};$ (3.6)
 $V_{\text{ш4}} = \frac{5 \cdot 106}{318} = 1,67,$

$V_{\text{ш3}} = \frac{7,5 \cdot 71}{318} = 1,67,$
 $V_{\text{ш2}} = \frac{7,5 \cdot 70}{318} = 1,65.$

дайни

Операція з електроконтактної наплавки. Схема по установці для

електроконтактного наплавлення наведена на рисунку 3. Проводимо
 дайни

встановлення і розрахунок режимів. Довжину, ширину і товщину заварювання шпоночних пазів відповідно до процесу наплавлення. Відстань наплавки та кількість проходів щодо відновлення поверхонь 2, 3 і 4 відповідно до операції.

Беремо:

- сила струму

$$I=20 \text{ кА};$$

- напруга

$$U=1,2 \text{ В};$$

- тиск на ролик

$$60 \text{ МПа};$$

- крок наплавлення

$$Sh = 3,5 \text{ мм/об};$$

- подача електродної стрічки

$$V_p = 1,2 \text{ м/хв.};$$

- час наплавлення

$$V_h = 0,2 \text{ м/хв.};$$

- Стрічка для наплавлення 1,6x4мм, св-08Г2, ГОСТ 10453-75, ісхв 1,6x4 мм.

Визначення кількості проходів необхідних для заварки шпоночних пазів:

:

$$i = \frac{b \cdot t}{t_c \cdot b_c \cdot \eta_n};$$

беремо $i_6 = 16$;

$$i_6 = \frac{8 \cdot 10}{1,6 \cdot 4 \cdot 0,8} = 15,6,$$

беремо $i_6 = 16$.

$$i_5 = \frac{8 \cdot 10}{1,6 \cdot 4 \cdot 0,8} = 15,6,$$

Визначення частоти обертуття колінчастого валу під час наплавки:

- до поверхні 4

$$n_4 = \frac{0,2}{106} 318 = 0,6,$$

- до поверхні 3

$$n_3 = \frac{0,2}{71} 318 = 0,9,$$

- до поверхні 2

$$n_2 = \frac{0,2}{70} 318 = 0,6.$$

Беремо найближчу частоту обертання відповідно до паспорту верстата:

$n_{D4} = n_{D3} = n_{D2} = n_{Dmin} = 2,5 \text{ об/хв.}$

Дійсна швидкість наплавки:

$$V_{D4} = \frac{2,5 \cdot 106}{318} = 0,83,$$

$$V_{D3} = 0,83,$$

$$V_{D2} = 0,83,$$

$$V_{Dmin} = 0,83,$$

$$V_{04} = \frac{2,5 \cdot 106}{318} = 0,83,$$

$$V_{04} = \frac{2,5 \cdot 106}{318} = 0,83.$$

України

НУБІП України

Операція токарна.

Визначасмо припуск (глибину різання) на обробку:

$$h = \frac{D - d}{2}, \text{ мм}$$

(3.8)

$$h_4 = \frac{108 - 106,6}{2} = 0,7,$$

$$h_3 = \frac{73 - 71,6}{2} = 0,7,$$

$$h_2 = \frac{72 - 70,6}{2} = 0,7.$$

України

Кількість проходів:

$$i = \frac{h}{t}; \quad (3.9)$$

$$i = \frac{0,7}{0,7} = 1$$

України

Приймаємо подачу відповідно до паспортних даних станку

$$S = 0,8 \text{ мм/об}$$

$$V = 131 \text{ м/хв.}$$

Ім'видкість деталі при розточуванні відповідно до довідкової літератури

Визначення частоти обертання колінчастого валу під час розточування:

НУБІП

України

$$n_4 = 318 \frac{131}{108} = 393,$$

$$n_3 = 318 \frac{131}{73} = 586,7,$$

$$n_2 = 318 \frac{131}{72} = 595.$$

НУБІЛ України

Приймаємо найближчу частоту обертання відповідно до паспорту верстата:
пд4=380 об/хв.; пд3=nд2=600 об/хв.;
Визначення дійсної швидкості під час розточування:

$$V_{d4} = \frac{380 \cdot 108}{318} = 129,$$

$$V_{d3} = \frac{380 \cdot 73}{318} = 139,$$

$$V_{d2} = \frac{380 \cdot 72}{318} = 136.$$

НУБІЛ України

Фрезерна операція
Щоб отримати сегментний шпоночний лаз приймаються дискові фрези. Для виконання нарізання відповідних шпоночних лазів приймаються відповідні початкові дані взятих з паспорту верстата:

- подача

S=0,80 мм/об;

- частота обертання фрези

n=272 об/хв.;

- швидкість різання

Vр=51 м/кв.;

- діаметр фрези

D=28 мм;

- ширина фрези для поверхонь 6 і 5

v=8 мм;

НУБІЛ України
Припуск (глибини різання) щодо обробку визначається відповідно до технічних вимог деталі для відновлення:
h0=h5=10мм;

Приймання найближчої частоти обертання фрези відповідно до паспорту

верстата:

пд=300 об/хв.;

НУБІЛ України

Визначення дійсної швидкість при фрезеруванні шпоночних пазів:

$$V_o = \frac{300 \cdot 28}{318} = 26,5.$$

Операція по шліфуванню.

Визначення припуску шліфування відповідно до формули:

НУБІГ **України**

де $D \text{ і } d$ - відповідно діаметр вала до та після обробки, мм;

$$h = \frac{D - d}{2}, \text{ мм}; \quad (3.10)$$

НУБІГ **Дайни**

$$h_4 = \frac{106,6 - 106}{2} = 0,3,$$

$$h_3 = \frac{71,6 - 71}{2} = 0,3,$$

$$h_2 = \frac{70,6 - 70}{2} = 0,3.$$

Глибину шліфування приймаємо згідно довідкових даних:
 $t=0,005 \text{ мм}$
 Довжина шліфування поверхонь $4,3 + 2 \cdot 1,4 = 26 \text{ мм}$; $L_3 = 22 \text{ мм}$; $L_2 = 28 \text{ мм}$.

Так, як ширина шліфувального круга більше довжини шліфувальних поверхонь, то шліфування будемо проводити без повздовжньої подачі, $S_n=0$,
 тобто беремо врізне шліфування при $s_{\text{шл}}=0,005 \text{ мм/об}$.
 Колова швидкість деталі при шліфуванні $V=15 \dots 25 \text{ м/хв.}$, приймаємо $W=20 \text{ м/хв.}$

Визначаємо частоту обертання колінчастого вала під час шліфуванні:

НУБІГ **Дайни**

$$n_n = \frac{V}{d_n}, \text{ об/хв}; \quad (3.11)$$

$$n_4 = 318 \frac{20}{106,6} = 59,7,$$

$$n_3 = 318 \frac{20}{71,6} = 88,8,$$

НУБІГ **України**

$$n_2 = 318 \frac{20}{70,6} = 90,1.$$

Приймається найближча частота обертання деталі відповідно до паспортоу
верстата
 $n_4 = 64 \text{ об/хв.}$,
 $n_3 = n_2 = 115 \text{ об/хв.}$;

Дійсна швидкість шліфування:

НУБІЛ

$$V_{o4} = \frac{106,6 \cdot 64}{318} = 21,5,$$

$$V_{o3} = \frac{71,6 \cdot 115}{318} = 25,9,$$

$$V_{o2} = \frac{70,6 \cdot 115}{318} = 25,5.$$

НУБІЛ

3.4. Нормування операції розроблених технологічних процесів.

Операція наплавлювання вібродуговим способом.

дайни

Основний час необхідний для операції зварювання шпоночних пазів 6 і 5

визначається відповідно

НУБІЛ

до формул:

$$T_o = \frac{L \cdot i}{1000 \cdot V_n}, \text{ хв.};$$

(3.12)

дайни

де L – довжина поверхні наплавлення, мм; i - кількість проходів; V_n -

швидкість наплавлення;

$$T_{o6} = \frac{26 \cdot 36}{1000 \cdot 1,5} = 0,624,$$

України

$$T_{o5} = \frac{28 \cdot 36}{1000 \cdot 1,5} = 0,672.$$

Загальний основний час відведенний на заварку шпоночних пазів, хв:

$$T_{o'} = T_{o6} + T_{o5};$$

$$T_{o'} = 0,624 + 0,672 = 1,296.$$

України

Основний час відведенний для наплавлення поверхонь 4, 3 і 2 визначаються

відповідно до формул:

НУБІЛ

$$T_o = \frac{L \cdot i}{n \cdot S_M}, \text{ хв.};$$

(3.13)

України

НУВІП України

де π - частота обертання, об/хв;

SM - поздовжня подача мундштука (крок наплавлення), мм/об;

$$T_{o4} = \frac{26 \cdot 1}{5 \cdot 1,8} = 1,9,$$

НУП України

$$T_{o3} = \frac{22 \cdot 1}{7,5 \cdot 1,8} = 1,6,$$

$$T_{o2} = \frac{28 \cdot 1}{7,5 \cdot 1,8} = 2,1.$$

Загальний основний час відведенний до наплавлення поверхонь 4, 3 і 2, хв.:

НУВІП України

$$To' = To4 + To3 + To2;$$

$$To' = 1,9 + 1,6 + 2,1 = 5,6 \text{ хв};$$

(3.14)

Загальний основний час відведенний на операцію, хв.:

$$To = To' + To'';$$

(3.15)

НУП України

$$To = 1,296 + 5,6 = 6,896.$$

Допоміжний час:

а) До процесу встановки та знімання деталі $T_d1 = 1,5 \text{ хв}$;

б) звязані з процесами наплавляння 6,5 і 4,3 і 2 по 0,9хв. до одного

технологічного переходу. Тобто $T_d2 = 0,9 \cdot 5 = 4,5 \text{ хв}$.

НУВІП України

Загальний допоміжний час розрахований до операції, хв.:

$$T_d = T_d1 + T_d2, \text{ хв};$$

(3.16)

$$T_d = 1,5 + 4,5 = 6.$$

Оперативний час, хв.:

НУВІП України

$$Top = To + T_d, \text{ хв};$$

$$Top = 6,896 + 6 = 12,896,$$

Додатковий час, хв.:

$$T_{dod} = 0,15 Top, \text{ хв.};$$

(3.18)

НУП України

$$T_{dod} = 0,15 \cdot 12,896 = 1,934$$

Штучний час, хв.:

Тшт=Топ+Тдол, хв.; (3.19)

$$\text{Тшт} = 12,896 + 1,934 = 14,831.$$

Нормований часу на операцію, хв.: (3.20)

$$T_n = T_{шк} - T_{шт} + T_{пз}/n, \text{ хв.};$$

де Тпз - підготовчо-заключний час приймають відповідно до довідкової літератури Тпз=20 хв.

$$T_n = T_{шк} - 14,831 + 20/10 = 16,831.$$

Операція з електроконтактної наплавки.

Основний час відведенний до заварки шпон очних пазів, хв..

$$T_{o6} = \frac{26 \cdot 16}{1000 \cdot 3,5} = 0,112,$$

$$T_{o5} = \frac{28 \cdot 16}{1000 \cdot 3,5} = 0,128.$$

Загальний основний час відведенний на заварювання шпоночних пазів, хв.:
To' = 112+0,128=0,24.

Основний час відведенний для наплавки поверхонь 4, 3 і 2, хв..

$$T_{o4} = \frac{26 \cdot 1}{2,5 \cdot 3,5} = 2,98,$$

$$T_{o3} = \frac{22 \cdot 1}{2,5 \cdot 3,5} = 2,514,$$

$$T_{o2} = \frac{28 \cdot 1}{2,5 \cdot 3,5} = 3,2.$$

Загальний основний час розрахований на наплавку поверхонь 4, 3 і 2, хв.:
To' = 2,98+2,514+3,2=8,694.

Загальний основний час на операцію, хв.:
To=8,694+0,24=8,934.

Додатковий час, хв.:

а) для встановлення та зняття деталі, ТД1=1,5 хв;

б) пов'язані з процесами наплавдавки поверхонь 6, 5, 4, 3 і 2 по 0,9 хв відповідно одного технологічного переходу $T_{d2}=0,9 \cdot 6=4,5$ хв;

Загальний допоміжний час для операції, хв.:

$$T_d=1,5+4,5=6.$$

Оперативний час, хв.:

Топ-То+Тд, хв.,
Топ=8,934+6=14,934.
Додатковий час, хв.:

України ^(3.21)

$$T_{dod}=0,15 \cdot 14,934=2,24.$$

Штучний час, хв.:
Тшт=Топ+Тдод, хв.;
Тшт=14,934+2,24=17,174.

України ^(3.22)

Норми часу для операції, хв.:

$$T_n=T_{shk}=T_{sh}+T_{p.3/n}, \quad (3.23)$$

Тн=Тшк=17,174+20/10=19,174.
Токарні операції

України ^(3.23)

Основний час визначається відповідно до формули:

$$T_o = \frac{L \cdot t}{n \cdot S}, \text{хв.}; \quad (3.24)$$

України

України

де L - розрахунков довжини поверхні, що обробляється із обліком врізання та перебігу, мм.

$$L=l+y \quad (3.25)$$

де l - довжина поверхні, яка оброблюється, мм;

у - величини врізання та перебігу інструменту у=3мм
Ході

України

$$L_4=26+3=29,$$

$$L_3=22+3=25,$$

України

аїни

$$T_{o4} = \frac{29 \cdot 1}{380 \cdot 0,8} = 0,1,$$

$$T_{o3} = \frac{25 \cdot 1}{600 \cdot 0,8} = 0,052,$$

$$T_{o2} = \frac{31 \cdot 1}{600 \cdot 0,8} = 0,065.$$

НУБІП України

НУБІП України Основним часом під проточку однієї фаски $1 \times 45^\circ$ під діаметр поверхоні, який обробляється, до 80 м складає 0,12 хв. Відповідно на відновлення фасок на поверхнях 3 і 2 основний час буде відповідати:

$$Т_о\Phi = 0,12 \cdot 3 = 0,36 \text{ хв.}$$

Загальний основний час на операцію, хв.:

$$Т_о = Т_о4 + Т_о3 + Т_о2 + Т_о\Phi, \quad (3.26)$$

$$Т_о = 0,1 + 0,052 + 0,065 + 0,36 = 0,57$$

Допоміжний час, хв.:

а) на встановлення та знімання деталі $TД1 = 1,75 \text{ хв.}$

б) пов'язаний з переходами $TД3 = 0,2 \cdot 3 = 0,6 \text{ хв.}$

Загальний допоміжний час, хв.

$$TД = 1,75 + 2,1 + 0,6 = 4,45.$$

Оперативний час, хв.:

$$Т_оп = Т_о + Т_Д,$$

$$(3.27)$$

Додатковий час, хв.:

$$T_{дод} = 0,08 \cdot Т_оп,$$

$$(3.28)$$

$$T_{дод} = 0,08 \cdot 5,027 = 0,402.$$

Штучний час, хв.:

$$T_{шт} = Т_оп + T_{дод},$$

$$T_{шт} = 5,027 + 0,402 = 5,429.$$

Норма часу на операцію, хв.:

$$T_н = T_{шк} = T_н + T_н \cdot 3/n,$$

$$(3.30)$$

де $T_{\text{д.з}}=15 \text{ хв}$
 $T_{\text{шк}}=5,429+15/10=6,929.$

Фрезерувальна операція

Основний час визначаємо відповідно за формулою:

$$T_o = \frac{V_d \cdot h}{1000}, \text{ хв.} \quad (3.31)$$

де V_d - дійсна швидкість фрезерування кільничного паза, м/хв.; h - глибина різання, мм;

України

Загальний основний час, хв.

$$T_{o6} = \frac{26,5 \cdot 10}{1000} = 0,265,$$

$$T_{o5} = \frac{26,5 \cdot 10}{1000} = 0,265.$$

$$T_o = 0,265 + 0,265 = 0,53.$$

Допоміжний час, хв.:

а) для встановлення та знімання деталі $T_{\text{д.з}}=2,4$,

б) пов'язаний з переходами $T_{\text{д.з}}=0,8+0,1=0,9$.

Загальний допоміжний час, хв.:

$$T_{\text{д.з}}=2,4+0,9=3,3.$$

Операційний час, хв.:
 $T_{\text{оп}}=T_o+T_{\text{д.з}}$,
 $T_{\text{оп}}=0,53+3,3=3,83.$

України

Додатковий час, хв.:

$$T_{\text{дод}}=0,08 \cdot T_{\text{оп}}$$

$$T_{\text{дод}}=0,08 \cdot 3,83=0,306.$$

Штучний час, хв.:

$$T_{\text{шт}}=T_{\text{оп}}+T_{\text{дод}},$$

$$(3.32)$$

$$(3.33)$$

$$T_{\text{шт}}=3,83+0,306=4,136.$$

Норма часу для операції, хв.:

України

$$T_{\text{н}} = T_{\text{шк}} = T_{\text{шт}} + T_{\text{п.з/п}},$$

$$T_{\text{н}} = 4,136 + 22/10 = 6,336,$$

де $T_{\text{п.з}} = 22 \text{ хв.}$

Шліфувальна операція.

(3.34) **України**

Основний час визначаємо відповідно за формулою:

$$\text{НУБіП}$$

де L - глибина шліфування під час врізного шліфування, $L_4 = L_3 = L_2 = 0,3 \text{ мм};$

$$T_o = \frac{L}{n \cdot S_{\text{поп}}} \cdot K_3, \text{ хв.}, \quad (3.34)$$

$S_{\text{поп}} = 0,005 \text{ мм/об}$ - поперечна подача;

$$\text{НУБіП}$$

п - частота обертання, $n_4 = 64 \text{ об/хв.}$, пз $n_2 = 115 \text{ об/хв.}$;

К₃ - коефіцієнт запасних ходів, $K_3 = 1,2, 1,7$;

Тоді

України

$$T_{o4} = \frac{0,3}{64 \cdot 0,005} \cdot 1,5 = 1,4,$$

$$\text{НУБіП}$$

$T_{o2} = T_{o4} = \frac{0,3}{115 \cdot 0,005} \cdot 1,5 = 0,78.$

Загальний основний час, хв.:

України

$T_o = 1,4 + 0,78 + 0,78 \cdot 2,96.$

Допоміжний час, хв.:

$$\text{НУБіП}$$

а) на встановлення та знімання деталі $T_{\text{д}} = 3,2 \text{ хв.}$

б) пов'язаний з переходом $T_{\text{д2}} = 1,2 + 2 \cdot 0,78;$

Загальний допоміжний час, хв.:

України

$T_{\text{д}} = 3,2 + 2,6 = 5,8.$

$$\text{НУБіП}$$

Оперативний час, хв.:

$T_{\text{оп}} = T_o + T_{\text{дод}},$

$T_{\text{оп}} = 2,96 + 5,8 = 8,76.$

(3.35) **України**

Додатковий час, хв.:

$$\text{НУБіП}$$

$T_{\text{дод}} = 0,09 \cdot T_{\text{оп}},$

$T_{\text{дод}} = 0,09 \cdot 8,76 = 0,79.$

(3.36) **України**

Підготовчо-заключний час, хв.:
Тп.3=8 хв.
Норма часу на операцію, хв.:
 $T_n = T_{\text{Top}} + T_{\text{Dop}} + T_p \cdot 3/n$,
(3.37)

$$T_n = 8,76 + 0,79 + 8/10 = 10,35.$$

Загальний час для технологічного процесу для відновлення колінчатого валу
відповідний сумі норм часу для кожної операції.
 $T_{\text{шкр}} = 16,831 + 6,929 + 6,336 + 10,35 = 40,446 \text{ хв.}$

$$T_{\text{шкб}} = 19,174 + 6,929 + 6,336 + 10,35 = 42,789 \text{ хв.}$$

нубіп України

нубіп України

нубіп України

нубіп України

нубіп України

4. ПРОЕКТУВАННЯ МАЙСТЕРНІ

4.1. Організаційно-технічна частина

Організаційно-технічні підрахунки грають дуже важливу роль для технології ремонту машин. У процесі організування дільниць та відділів стоять необхідність прагнути до раціонального розподілення обладнання та робочого персоналу. Столярність необхідність до чіткогі організації процесу роботи на робочих ділянках.

Також стоять необхідність до чіткого та аргументованого врахування економічних показників до розробленого технологічного процесу ремонту колінчастих валів.

4.2 Вихідні дані для проектування дільниці з ремонту крінчастих валів.

Запланована робоча програма по ремонту колінчастих валів для трактора

МТЗ-82 складає 150 одиниць.

Робочий режим сформований однозмінний по 41 годинні на робочий тижнь та 2 вихідні дні.

Трудомісткість до одогопроцесу ремонту колінчатого валу трактора МТЗ-82

складає 27% від трудомісткості ремонту відносно до двигуна трактора.

Трудомісткість процесу ремонту двигуна трактора МТЗ-82 за умов господарства складає 85 год-люд, оскільки іноді ремонт частково проводять, на базі готового агрегату.

Відповідно до критеріїв трудомісткості ремонту одного колінчатого валу буде складати:

$$T = Ta \cdot 0,27 = 85 \cdot 0,27 = 22,97 \text{ люд.-год.}$$

4.3 Режими роботи підприємства і розрахунок річного часового фонду

Робочий режим на підприємстві на пряму залежний від характеру виробництва. Тривалість робочого тижня визначена за трудового законодавства і складена працівників за нормальних умов у розмірі 41 години, а при роботі за шкідливих умовах складає 36 годин. За цих умов, час зміни за п'ятиденного робочого тижня та двом вихідним дням для працівників за нормальних умов було встановлено 8,2 години, а за роботи при шкідливих умовах 7,2 години. Також в період передсвяткових днів це є додаткових днів на рік робочі зміни скорочуються на одну годину.

На ремонтних підприємствах, зазвичай, режим роботи планують по припливному робочому тижню в одну зміну до переважної кількості цехів, відділів та ділянок.

До проекту було передбачено відповідний режим роботи підприємства з врахуванням програми та існуючого режиму. Для продуктивного та більш повноцінного використання обладнання високої вартості режим роботи ділянки був прийнятий однозмінний.

Зважаючи на прийнятий робочий режим підприємство визначається річний фонд часу підприємства.

Номінальний річний фонд часу праці - це обєм робочих годин відповідно до

режиму роботи без врахувань на можливі затрати часу. Від визначається відповідно до формули:

$$\Phi_n = (K_p \cdot t_{zm} \cdot K_p \cdot t_c) \cdot n, \text{ год.}; \quad (4.1)$$

де Кр - кількість робочих днів на рік, (Кр=253);

тзм - тривалість зміни, год.;

Кр - кількість передсвяткових днів, (Кр=6);

tc - час скорочення зміни в передсвяткові дні (tc=1 год.);

n - кількість змін;

$\Phi_n = (253 \cdot 8,2 - 6 \cdot 1) \cdot 1 = 2033$, приймається $\Phi_n = 2038$ год. Номінальний річний

фонд часу на працівника за однієї зміні складає:

оо

Фн_{8,2}=2038 год.
Дійсний річний фонд часу роботи працівника визначається методом віднімання з номінального річного фонду часу всіх затрачених часу, які пов'язані з відпустками та виконанням державних і громадських забов'язань та інше:

$$Фд=Фн-(db+dy+dd+dз+di) \cdot tzm, \text{ год.}; \quad (4.2)$$

де db - кількість днів на відпустки для працівників різних категорій;

dy - кількість відпусткових днів працівників, заочних форм навчання (10...40 в рік)

dd - кількість днів для декретної відпустки, дорівнює 1,3...1,6% від числа

робочих днів на рік;

dз - дні неявки на робоче місце через невиконання державних суспільних забов'язань, дорівнює 0,15...0,30% до кількості робочих днів на рік;

di кількість інших невиходів до робочого місця у днях (необхідно 0,5% від кількості робочих днів на рік);

tzm - тривалість зміни, год. (8,2 год.)

$$Фд_1=2038-(24+10-Н+1) \cdot 8,2=1743,$$

$$Фд_2=2038-(18+16) \cdot 8,2=1759,$$

$$Фд_3=2038-(15+16) \cdot 8,2=1784.$$

Річний фонд часу робочого місця, год.:

$$Фд_р.м=Фм \cdot Пр \cdot Пс,$$

де Пр - кількість працівників, які одночасно працюють на конкретній робочій ділянці, чол.;

Пс - кількість робочих змін;

$$Фд_р.м_8,2=2038 \cdot 1 \cdot 1=2038.$$

Дійсний річний фонд часу роботи обладнання вираховується за формулою:

$$Фд.о=Фн \cdot по, \text{ год.}; \quad (4.4)$$

де Фн - номінальний фонд часу роботи обладнання на рік, год.;

по - коефіцієнт використання обладнання, по =0,96

$$\Phi_{d,o} = 2038 \cdot 0,96 = 1956.$$

Показники підрахунків з використання річних номінальних та дійсних фондів часу нараї до різних спеціальностей, працівників занесено в таблицю 4.1

Таблиця 4.1 - Відомісті номінальних та дійсних фондів часу.

Спеціальність працівників	Триваліст ь робочої зміни	Кількість днів відпустки	Фонди часу, год.	
			номінальний	дійсний
Коваль	8,2	24	2038	1743
Зварювальник	8,2	15	2038	1784
Електрик	8,2	215	2038	1784
Слюсар	8,2	15	2038	1784
Слюсар розбірник	8,2	15	2038	1784
Мийник	8,2	18	2038	1759
Верстатник	8,2	15	2038	1784
Випробувальник	8,2	24	2038	1743

4.4 Розрахунок чисел і формування основних робочих місць

Кількість робочих ділянок, спеціалізацію яких передбачено відповідність до прийнятих в майстерні (цеху) технологічних процесів ремонту.

В залежності від об'єму і характеру виробництва визначається число

робочих місць в цілому по відділеннях та відокремлених видах робіт, скориставши формулою:

(4.5)

$$M_p = \frac{T_t}{\Phi_{o,p,m} \cdot P_o},$$

де Ті - річна трудомісткість роботи майстерні (цеху), відділення, люд-год;
Ф.р.м. - річний дійсний фонд часу роботи майстерні, год.;
Ро - середня густота робіт

$$M_p = \frac{17762,8}{2038 \cdot 1} = 8,72.$$

Беремо 8 робочих відділень.
В процесі проектування виробничих відділень мають за мету досягти мінімальної кількості робочих місць, що є можливим впровадженням більшої густоти робіт.

Склад відділень формується відповідно до технологічного процесу ремонту машин і відповідно до даних типових проектів підприємств з ремонту.
Різні типи ремонтних підприємств включають наведені виробничі відділення:

- для зовнішнього очищення;
- діагностичне;
- розбиравально-мийне;
- дифектації і комплектації;
- для ремонту двигунів;

- мідно-железяче;
- для ремонту електрообладнання;
- для ремонту паливної апаратури;

- з ремонту гіdraulічних систем;
- випробувальне;
- ковальсько-зварювальне;
- механічно-слюсарне;
- слюсарно-обийний;

Також додатково може бути передбачено допоміжні приміщення:

інструментально-роздавальне, кладові приміщення, контору, санітарно-

побутовий вузол (гардероби, душеві, туалети), зони відпочинку. Майстерні за умов господарства налічує вісім відділень:

- ковальське;
- зварювальне;
- електрообладнання;

НУБІП України

- шиноремонтне;
- розбиравально-складальне;
- механічно-слюсарне;

- пункт ТО і діагностики;
- інструментальні кладові;

В даній магістерській роботі обґрунтовано розробку додаткового відділу з відновленню колінчатих валів двигуна Д-240 трактора МТЗ-82.

Визначившись з переліком відділень переходимо до визначення кількості та переліком обладнання яке необхідне у процесі ремонту. В процесі

НУБІП України

проектування потрібно провести розрахунок кількості основного обладнання, за допомогою якого виконують найбільш важкі і трудомісткі операції з ремонту машин, агрегатів та проводиця відновлення деталей.

В якості прикладу проведено обчислення необхідної кількості

НУБІП України

металорізальних верстатів:
 $S_{ct} = T_{st} \cdot K_n / F_d \cdot \eta_o$; (4.6)
де T_{st} - річна трудомісткість станкових робіт, год-год;

K_n - коефіцієнт нерівномірності завантаженості підприємства ($K_n=1,0\dots 1,3$)

η_o - коефіцієнт використання станкового обладнення $\eta_o=0,86\dots 0,90$;

$$S_{ct} = 17000 \cdot 0,8 \cdot 1,1 / 2038 \cdot 0,9 = 10.$$

НУБІП України

Під час розрахунку кількості станків розподіляються по видам, використовуючи наступні відсоткові відношення:

- токарний 35...50%

- розточувальний 8...10%

НУБІП України

- стругальний 8...10%
- фрезерний 10...12%
- свердлильний 10...15%
- шліфувальний 12...20%

НУБІІ України

Зважаючи на невеликі розміри та програму підприємства обираємо

потребний мінімум кількості станків для цих процесів ремонту. Обираємо наступні типи станків:

- токарний - 1

- вертикально-свердлильний - 1

- настільні свердлильний - 2

- обдирочно-шліфувальний - 3

- хонінгувальний - 1

- внутрішньошліфувальний - 1

- універсально-фрезерний - 1

- гідралічний прес - 1

- наплавочний - 1

Інше обладнення вираховується

аналогічним способом, або методом

підбирання відповідно до технологічного процесу ремонту, та переноситься в

таблицю додатку 4.3.

Табл. 4.3. Перечень технологічного обладнання.

Найменування обладнання	Тип, марка	Потужність, кВт.	Габаритні розміри, мм.	Кількість
Ковальський горн	2275П	-	1100x1000	1
Молот пневматичний	М-4127	4	1455x735	1
Ковальська наковальня	-	-	505x120	2
Стулові тіски	-	-	320x240	2
Ванна для Гартування	ОРГ-1468-18-540	-	650x400	1
Урна	-	-	1000x500	1
Стіл	ОРГ-1468-03-340	-	1155x745	1
Бокс для вугілля	-	-	1500x1000	1
Шафки під інструменту	ОРГ-1603	-	1590x360	10
Короб	ОРГ-1468-07-100	-	800x400	1

Обдирочно-шліфовочний станок	ЗБ634	4,6	1000x800	5
Верстак	ОРГ-1468-01-060A	-	1200x800	2
Стіл	ОРГ- 1468-03-340	-	1155x745	1
Набір інструментів	70-7980-2227	-	-	1
Поворотний стілець	ОРГ-70-7880	-	-	1
Зварювальний Трансформатор	ТСП-2	-	510x370	1
Урна	-	-	1000x500	1
Стелаж під Деталі	ОРГ- 1468-05-230A	-	1400x500	1
Стіл для приймання	ОРГ- 1468-04-300	-	980x320	1
Верстак	2314-П	-	950x780	1
Шафа витяжна	ОРГ- 1468-05-220	-	1500x380	1
Стелаж	ОРГЧ468-05-100	-	1200x700	1
Селенові випрямлячі	ОІШ-7939	0,7	300x150	2
Ванна	2252	-	740x304	1
Пристрій для розливу кислоти	ОРГ- 168-02-200	-	500x250	1
Стелаж	СО-1607	-	900x350	1
Ванна для зливу електроліту	ОРГЧ468-03-150	-	500x350	1
Ванна для миття	-	-	100x500	1
Ящик під відходи	-	-	1500x850	1
Електровулканітор	ОІШ-8939	0,3	323x200	2
Електровулканізатор	ОІШ8970	0,3	323x200	1
Набір інструментів	ЦКБ 6209	-	350x400	2
Стенд	ІІ-513	3	3205x1735	1
Ванна для води	-	-	1500x500	1
Урна	-	-	1000x300	1
Установка компресорна	М-155-2В	4,5	1000x850	1
Стелаж	ОРГ-1468-05-230A	-	1400x500	1
Машина мийна	ОМ-5359	5	1360x950	1
Візок ручний	-	-	850x480	2
Верстак	ОРП468-01-070A	-	2400x800	2
Столи робочі	-	-	1500x800	2
Стелаж	ОРГ- 1468-05-320A	-	1400x500	1
Тумбочка під інструмент	-	-	850x520	2
Станок токарний	16К20М	11	3080x1565	2
Вертикально-свердлильний	2А135	4,5	1240x810	1
Настільний свердлильний	НС-12А	2,5	700x360	3

Хонігувальний	ЗГ833	4,5	1250x950	1
Комплект	ОРГ- 16395	-	-	1
Комплект	КИ-13901Ф	-	560x370	1
Стенд	КИ-8927	-	-	1
Прилад	КИ-562	-	460x300	1
Пристрій	КИ-4801	-	690x115	1
Прилад	Ц-4324	-	167x98	1
Лінійка	КИ-65	-	946x30	1

НУБІП України

4.5 Розрахунки площ ділянок по ремонту колінчатих валів

Процес визначення ділянки виділення площини яка зайнята обладнанням, враховуючи перехідний коефіцієнт. Використовуючи формулу:

Фд·f·Кз, м² (4.7)
де f - площа яка зайнята обладненням, та деталі, вузли та агрегати на площах накопичення, м²

Кз - перехідний коефіцієнт, яким враховується робочі зони і переходи. Площа, яка займається обладнанням, визначається за відомості обладнання ділянки яка вказується його розміром і кількістю. Результати розрахунків передаємо у таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 - Зведення даних розрахунку площин ділянки, яка проектується.

Найменування місця	Площа, яку займає обладнання, м ²	Значення прийнятого коефіцієнта робот	Розрахунок площа, м ²
Станок Токрний	4,82	3,0	14,46
Станок Фрезерний	3,26	3,0	9,78
Наплавлювач	4,2	3,0	12,6

Стелаж	0,7	3,0	2,1
Шкаф під інструментів	0,44	3,0	1,32
Дефектувальний Стіл	1,92	3,0	5,76

Загальна площа обладнання складає $46,0 \text{ м}^2$, площа відділення з технологічних міркувань приймаємо 54 м^2 .

При розрахунку обладнення необхідно передбачати можливі зміни у

плануванні за використання більш прогресивних технологій ремонту. Під час

планування намагаємося максимально раціонально використовувати не тільки площину а також і висоту споруди для облаштування НТМ.

4.6 Розрахунки середньорічних витрат електроенергії

Щоб розрахувати середньорічну витрату силової електроенергії за відомості встановленого обладнання, необхідно визначити потужності електроприймачів. Згодом, врахувати коефіцієнт попиту до кожної групи електроприймачів, проводимо розрахунок активної потужності по формулі:

$$Na = Kc \sum N_{\text{пост}}, \text{ кВт}; \quad (4.8)$$

де Kc - коефіцієнт попиту, який враховує час роботи струмоприймачів та їх завантаженості за потужностей;

$N_{\text{пост}}$ - сумарно встановлена потужність струмосхиковачів, kVt ;

$$Na_1 = 0,20 \cdot (4+4,6+4,6+4,6+11+4,5+2,5+4,6+4) = 8,88,$$

$$Na_2 = 0,45 \cdot 5 = 2,25,$$

$$Na_3 = 0,30 \cdot 6 = 1,8,$$

$$Na_4 = 0,6 \cdot (0,3 + 0,3 + 4,5) = 3,06,$$

$$Na = Na_1 + Na_2 + Na_3 + Na_4 = 8,88 + 2,25 + 1,8 + 3,06 = 15,99 \text{ кВт.}$$

Річні втрати на електроенергію по майстерні визначається за формулою:

$$\text{НУБІЙ} \quad \text{України} \quad \text{N}_{\text{пост}} \cdot F_d \cdot \alpha^{(2,9)}, \text{ кВт};$$

$$(2,9)$$

де Ф.о - дієний річний фонд по часу роботи струмоспоживачів для одної зміни, години;

ко- коефіцієнт завантаженості струмоспоживачів по часу (0,75,,0,80);

$N_{\text{річн}} = 15,99 \cdot 1956 \cdot 0,75 = 23457,33.$

4.7 Розрахунок потреб стиснутого повітря

Стисните повітря напідприємствах з ремонту машин та широке застосування для пневматичних інструментів це викрутки пневматичні, гайковерти, дрелі, молотки, шини для шліфування...), на розбірно-складальних стендах, для технологічного процесу наплавлювання та обробок деталей (металізаційних та пісъкоструйних машин), для фарбування та інших потреб.

Щоб визначити потребу стиснутого повітря використовують вказану залежність:

$$Q_{\text{ср}} = q_1 \cdot n_{\text{в}} \cdot K_{\text{с}}, \text{м}^3; \quad (4.10)$$

де q_1 - втрати повітря одного споживача даного виду, $\text{м}^3/\text{хв.}$;

$n_{\text{в}}$ - загальний обем споживачів цього виду;

$K_{\text{с}}$ - коефіцієнт споживання;

$$K_{\text{с}} = K_1 \cdot K_2, \quad (4.11)$$

де K_1 - коефіцієнт з використанням повітроспоживача;

K_2 - коефіцієнт одночасної роботи повітроспоживача цього виду;

Горн кузні

$$Q_{\text{ср}} = 2,5 \cdot 1 \cdot 0,225 = 0,56,$$

$$K_{\text{с}} = 0,25 \cdot 0,9 = 0,225.$$

Установка компресорна

$$Q_{\text{ср}} = 0,6 \cdot 1 \cdot 0,18 = 0,108,$$

$$K_{\text{с}} = 0,20 \cdot 0,9 = 0,18.$$

Установки металорізальні та станки для шліфування

$$Q_{\text{ср}} = 1,5 \cdot 1 \cdot 0,63 = 0,945,$$

$$K_c = 0,7 \cdot 0,9 - 0,63$$

Загальні витрати по стиснутому повітря на підприємстві

$$Q_{cp} = \eta_B \sum Q_{cp}, \text{ м}^3/\text{год}; \quad (4.12)$$

де η_B - коефіцієнт, яким враховуються витрати повітря ($\eta_B = 1,3 \dots 1,4$);

$$Q_{cp} = 1,4(0,56 + 0,108 + 0,945) = 2,26.$$

$$Q_{cp, rch} = Q_{cp} \cdot \eta_3$$

Річні затрати по стиснутому повітря, м³

$$(4.13)$$

де η_3 - коефіцієнт завантаження обладнання, $\eta_3 = 0,5 \dots 0,75$;

$$Q_{cp} = 2,26 \cdot 1956 \cdot 0,5 = 2210,28.$$

4.8 Розрахунок по витратам води і палива

Визначення потреб по воді необхідно з врахуванням додавання середніх витрат враховуючи окремих споживачів з урахунком одночасного процесу роботи. Витрати води для підготовки електроліту визначають за розрахунку

0,17...0,23 л на 1 м² поверхонь гальванічних покріттів. Розхід води для промивочних ванн теж треба брати з розрахунку на 1 м² поверхні покриття зважаючи на промивочні операції. Витратність води для санітарно- побутових потреб розраховані на теплові відділення (кузня, термічне і інш.), визначається за розрахунку 40 л на зміну для одного працівника. На інші підрозділі - 25 л на

зміну на 1 працівника. За коефіцієнту одночасного використання води на працюючого приймаємо, 0,35...0,40. Воду для душових приймається 400...500 л до 1 душової сітки на зміну але умивальників 180...200 л на 1 кран в зміну.

Паливо використовується для опалення та виробничих потреб. Витрати по паливу для опалення визначають наступним методом:

$$(4.14) \quad Q_n = \frac{q_r \cdot H \cdot V}{q \cdot 1000 \cdot \eta_K}, \text{ кг;}$$

де q - питома теплота;

η_K - ККД, (приймається 0,75);

q_r - середні витрати тепла на 1 м² споруди, Дж/кг;

H - кількість годин на опалювальний сезон, год;

V - об'єм будівлі, м³;

$$Q_n = \frac{4,5 \cdot 10^5 \cdot 43 \cdot 20 \cdot 3888}{9,3 \cdot 10^6 \cdot 1000 \cdot 0,75} = 10836,2 \approx 10\text{т.}$$

4.9 Формування генеральних планів підприємства

Генеральний план - являється комплексним технологічним та архітектурним рішенням підприємств, яке визначається взаємним розташуванням об'єктів будівель, споруд та інших устаткувань (складських, транспортних, енергетичних, інженерних – і санітарно-технічногічних) за відповідності до схем

планування місцевості чи промислового вузла з нанесеним на нього зеленого насадження та огороження, із зображенням рельєфу ділянки з горизонтальними та вертикальними відмітками об'єктів на зображені. Однією з головних вимог до проекту генерального плану являється його ув'язка відповідно схеми планування ділянки чи промислового вузла, магістралями та місцевою специфікою умов.

Схему з генерального плану включає на початку проектування основні укрупненні розрахунки ділянок цехів, корпусів та спорудженій майбутньої майстерні беруч за мету визначити найкращий варіант по розташуванню споруд

та устаткування на відведенних площах.

Гидрауная потребних ділянок цехіу та споруд по складанню схем по генеральному плану виконується по техніко-економічним показникам подібних підприємств та орієнтуючись на основі планів по розташуванню обладнання.

Об'єми та порядок розташування визначається відповідно до технологічного процесу.

Починати складання схеми розташування будівель і споруд на плані ділянки під забудову, необхідно завчасно визначити функціональні зв'язки між цехами, підрозділами та службам майстерні. Для цієї мети розробляється схема з

виробництва, яка окажує послідовність виробничого процесу з виготовлення

продукції майстерні, сприяє встановленню раціонального розташування будівель і споруд, до того ж визначити схему і напрямок основних важкотривалих майстерень. В залежності від характеру технологічного процесу, різновиду продукції, розмірів та форм площацок ремонтних майстерень застосовується, поперечна та комбінаційну схему по пересуванню виробничих вантажопотоків.

Для прийняття раціонального рішення генерального плану, підвищити компактність забудови, покращити санітарно-гігієнічні умови на підприємстві, уdosконалення з проведення протипожежних та інших заходівна, майбутнє будівництво розбивається по зонах за 3 групами, що має схожість за однорідністю технологічного процесу, функціональністю призначення, санітарними і пожежними характеристиками, транспортним обслуговуванням. Зонування являється самою важливою передумовою для забезпечення оптимальних умов для будівництва, використання та розширення підприємств.

4.10 Аналізування критерій охорони праці на майстерні.

ЦРМ має відповідність до технологічного процесу на ремонтному виробництві та правил ОП та норм до санітарії.

В ЦРМ який несе відповідальність за ОП відповідно являється завідувачем

майстерні. Проводяться первинний та вторинний інструктаж, навчання за курсом 32 години та атестування по ньому.

Майстерні повністю забезпечуються потрібним обладнанням, мають токарні, фрезерні, свердлильні, зварювальні станки. Повна площа ЦРМ складає 648 м². У приміщеннях які обладнанні під робочі місця мають висоту стелю висота не менша за 3,2 м. Ширина переходів між обладнанням має складати не менше за 0,7 м, ширина проходів для евакуації складає 0,9 м. Відстань від обладнання до стін складає 5 м.

Робочий режим в ЦРМ: 8:00 - початок робочого дня; закінчення о 17:30.

Перерви на обід з 12:30 до 14:00 працівники обідають.

За роботи при контакті з шкідливими речовинами працівники забезпечуються засобами ля індивідуального захисту (ЗІЗ) ще респіратори чи протигази та енейодяг.

Комплекс шкідливих факторів: шуми, вібрації, загазованість, запиленість та інш.; небезпечні факторі виробництва показані у таблиці 5.3.

Системи освітлення у ЦРМ природно-бокова, одностороння, штучна та комбінована. Найбільш поширено використовують газорозрядні лампи та розжарувальні лампи.

В ЦРМ наявна природня вентиляція, виключенням є акумуляторна та зварювальна дільниця там встановлюється притоково-витяжна система вентилювання. Показник шуму та вібрації, ультра та інфразвуку в ЦРМ забезпечений відповідно до допустимих меж за допомогою заходів захисту та ЗІЗ,

Опалювальні системи в ЦРМ - централізовано водяна середнього типу опалення. до ЦРМ підведенно 4 провідну електромережу, 3 фази, відповідно мас напругу 380/220 В.

На території ЦРМ машини до яких підводиться напруга передбачене заземлення, де застосовують безпечну напругу 12...36 В.

Ступень ураження електричним струмом приміщення ЦРМ відносять до приміщень з ризиком ураження електричним струмом. Робочий процес в ЦРМ відносять до категорії В – пожежна і безпека.

За показником вогнестійкості будівлі ЦРМ відносять до будівель другого ступеня, ЦРМ забезпечується засобами пожежегасіння, налічує щити для протипожежної безпеки ємкості з піском трубопровід з водою. Система протипожежної безпеки відсутня, натомість існує телефонний і радіотелефонний зв'язок. Наявний захист від блискавок.

4.11. Охорона праці під час роботи біля металорізального верстату

Для роботи на металорізальних верстатах допускаються працюючі, які пройшли підготовку, проінструктовані з ФІ та після отримання практичними навиками з безпекного проведення роботи. Перед тим як приступити до роботи

проводиться перевірка наявності та стану справність робочого інструменту, захисних щитів та заземлення. Працівники працюють в спецодязі, а за

необхідності додатково в захисні окулярах. Верстати та обладнання відповідають ОСТ 12.2003-74, ОСТ 2.12003-80.

На підлогу, біля верстату накладається дерев'яна решітка. Ширина переходів

проміж верстатів 0,7 м. Робочий графік роботи працівників біля верстатів

відповідно до режиму роботи ЦРМ. Працівники забезпечені ЗІЗ. Під час роботи

біля верстатів працівники піддаються наступним шкідливим факторам: шуми, вібрації, запиленість... Вентилювання у токарних цехах природна. Шуми та

вібрації поряд з верстатами знаходяться в межах норми. Верстати живляться за

3 фазної мережі при напрузі 380В. Верстати обов'язково заземлюються.

Категорію робіт біля металорізучих станків відносить до роботи за середньої категорії важкості 26.

В токарних цехах наявні куточки з безпеки, де наявні засоби для пожежегасіння, пожежні крани, аптечка для надання першої медичної допомоги.

Робоче місце поряд з верстатом проводять очищення від стружки та інших відходів щоденно.

Для запобігання виробничим травмам, заборонено допускати до верстатів сторонніх осіб, лишати у включенному стані верстат, проводити перевірку

чистоти обробленої поверхні на дотик, проводити знімання різального інструменту, патрону, деталі при роботі верстаку, працювати на верстатах в рукавицях. Заборонено залишати ключ в патроні верстата, використовувати спрацьовані, або несправні центри, тримати деталь рукою, а також загальмувати патрон верстата рукою.

5. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРОЕКТУ

HYBIS України

5.1 Розрахунки фондів заробітної плати працівників під час ремонти колінчатих валів

Для ділянки по ремонту колінчатих валів чриється бригадний формат організування робочого процесу за підрядно-преміальною оплатою праці, за індивідуальних підрядних розцінок, за залежності до колективних результатів праці. Підрядною оплатою праці передбачають отримання розміру заробітку виходячи від оюсягу виготовлення продукції відповідно до встановлених розцінок. За розрахунків організаційної частини по ділянці, на ділянці проводять роботу три особи основних працівника та один в якості допоміжного.

Розрахований фонд по заробітній платі на рік, розподілений між працівниками, грн:

$$\Phi_{op} = \sum_{i=1}^K P_{a,i} \cdot H_{ni} + \sum_{i=1}^K n_i + (K_{np} + 1) \cdot \sum_{i=1}^K R_e \cdot Z_{ei} \cdot \Phi_{op}$$

де К - об'єм робіт, що виконують, в процесі ремонту колінчастих валів на ділянці, К=4;

Рві - підрядна розцінка по роботах, що виконуються, грн.;

$$P_{Bj} = \frac{\sum_{i=1}^m Z_{ei} t_{ki} \cdot K_i \cdot K_y}{60} \quad (5.2)$$

де Згс1 - погодинна ставка по тарифу підрядника, відповідного розряду робіт по одній операції, грн/год; Згс1=62,5; Згс2=100; Згс3=125; Згс4=125,

тк1 - підрахований час на проведення відповідної операції, хв.; тк1=15,0; тк2=16,831; тк3=23,615; тк4=10,2;

К1 - коефіцієнт, враховуючий доплати через умови праці, К1=1,0;

Ку - коефіцієнт, враховуючий доплати через інтенсивність праці, Ку=1,0;

$$P_{B2} = \frac{16,831 \cdot 1,174 \cdot 1 \cdot 1,12}{60} = 0,37,$$

$$P_{B3} = \frac{23,615 \cdot 1,174 \cdot 1,05 \cdot 1}{60} = 0,49,$$

$$P_{B4} = \frac{10,2 \cdot 1,01 \cdot 1 \cdot 1}{60} = 0,17.$$

$$P_{B1} = \frac{15,0 \cdot 0,83 \cdot 1 \cdot 1}{60} = 0,23, \\ v_ni - \text{доплата за виконаний план і за якість виконання робіт, грн;} \\ ni = (0,2,..,0,4) * Ph * Nz, \\ (5.3)$$

$$l = 0,3 * 1,26 * 150 = 56,7.$$

Кпр - коефіцієнт, з врахуванням преміями працюючим, Кпр=0,1,,0,2; Re - число працюючих 3-го розряду, Re=4; Зсі - погодинна тарифна ставка працівників 4-го розряду, грн., Зсі=1,174;

Фл.р - дійсний фонд часу працюючих, год;

$$Fd.r = Ph * ni * po, \quad (5.4)$$

де Ph - номінальний річний фонд часу, год, Ph=2038;

ni - кількість робочих змін на добу, ni=1;

po - коефіцієнт використання робочого обладнання, po=0,82...0,95;

$$Fd.r = 2038 * 1 * 0,91 = 1855.$$

Розрахунки підрядних розцінок показано в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 Вартість робіт по ремонту колінчатих валів по ділянці.

Найменування операції по ремонту	Калькуляційний час, хв.:	Погодинна тарифна ставка, грн.:	Коефіцієнт по доплатам	Відрядна розцінка, грн.:
1 Мийка колін валів	15,0	62,5	1	1,1
2 Слюсарні	10,2	100	1	1,0
3.Зварювальні (наплавлювальні)	16,831	125	1	1,12
4. Механічна обробка	23,615	125	1,05	1
Всього	65,646	-	-	126

Відрядна розцінка при ремонті колінчатих валів складає Pv=126 грн.

5.2 Розрахунок витрат на матеріали, запасні частини і енергоресурси

Під час процесу ремонту колінчастих валів використовуються основні і допоміжні матеріали. Потреба у конкретних видах матеріалів визначається з врахуванням затрат по ремонту та мийці. Норми по витратам матеріалів визначають відповідно до урахування по витратам на виробничу програму ремонту колінчастих валів, оптових цін і транспортно-заготовельних витрат для їх доставку. Результати розрахунків занесено до таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Витрати на основні і допоміжні матеріали по ділянці.

Найменування матеріалів	Норма витрат на агрегат, кг	Оптова ціна, грн., кг	Транспортно-заготівліні витрати, грн.	Сума на річну програму, грн.
Наплавочний дріт Св-08-Г2	1,5	83	70	45900
Інструмент	5 комплект	5000	100	20000
Охолоджуюча рідина	10	300	100	12000
Газ	1,2	25	200	67500
Додаткове обладнання	-	-	-	10000

Загальна сума витрат за основні та допоміжні матеріали становить 155400 грн. Затрати по енергоресурсам визначається як підставі витрат за такими видами: силова електроенергія, технологічна електроенергія, стисните паливо технологічне, повітря. Норми витрат приймаються відповідно до довідкової літератури [2]. Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 Витрати на енергоресурси.

Вид енергоресурсів	Витрати на програму ремонтів	Ціна одиниці енергоресурсу, грн.	Сума на річну програму, грн.
Електроенергія силова, кВт/ год.	23457	1.68	118223
Електроенергія технологічна, кВт	4265	1.68	214704
Паливо технологічне, кг	11000	26	858000
Стисните повітря, м ³	2210	0,02	13265
Пар	-	-	-
Вода, кг	200	0,4	24000
Всього	-	-	12983

5.3 Розрахунок собівартості ремонту колінчатого валу двигуна Д-240

Цехову собівартість ремонту колінчатого валу визначають за формулою:

$$СВ = См + Сп + Сте + Зод + Ос + Роб + Цв,$$

 де См - вартість основних і допоміжних матеріалів, які використовують під час ремонту, грн., приймаємо згідно таблиці 5.2,

Сп т і Сте – відповідна вартість, палива та енергії технологічної, грн.;

Зод - основна та додаткова зарплата основних і допоміжних працівників, грн.;
 Ос - відчислювання органам соціального страхування та інші, грн.;

Роб - затрати на утримання та експлуатування обладнання зі всіх технологічних операціях, грн.;

Цв - загальногосподарські витрати, грн.

Основну та допоміжну зарплату визначаємо відповідно формулі:

$$\text{Зод} = Рв * (1 + \text{Квідпр}/100) * (1 + \text{Кн.відпр}/100), \text{ грн.}; \quad (5.6)$$

де Квідпр - відсоток доплат відпрацьованого часу, приймаємо відповідно

данних баз практики, Квідпр = 25%,

Кн.відпр - відсоток доплат по невідпрацьованому часу, приймається аналогічно, Кн.відпр = 20%

$$\text{Зод} = 1,26 * (1 + 25/100) * (1 + 20/100) = 1,89.$$

Відрахування по соціальному страхуванню:

$$\text{Ос} = (\text{Кс}/100) * \text{Зод}, \quad (5.7)$$

де Кс = 37,5% - коефіцієнт відрахування по соціальному страхуванню,

$$\text{Ос} = (37,5/100) * 1,89 = 0,71.$$

Витрати на утримання обладнання та його використання, грн., визначають

відповідно формулі:

$$\text{Ро} = (\Sigma t/60) * t_y \quad (5.8)$$

де $\Sigma t = 65,6$ хв. - трудомісткість відновлення деталі;

$t_y = 35$ грн/год - ціна однієї години роботи обладнення;

$$\text{Ро} = (65,6/60) * 35 = 38,2.$$

Загальногосподарські затрати, грн. (становлять 5000);
 $N = (5000 / 100) * 1,89 = 95,5.$

Відповідно цехову собівартість ремонту колінчастого валу складає:

$$C_v = 15863 + 17150 + 767,7 + 283,5 + 106,5 + 820,5 + 4127 = 39118,2, \text{ грн.}$$

Собівартість ремонту одиниці колінчастого валу, грн., визначається

за формулою;

$$C_p = C_v / N,$$

де N - об'єм колінчатих валів, на рік;

$$C_p = 39118,2 / 150 = 260,788$$

(5.9)

5.4 Техніко-економічні показники роботи дільниці

Таблиця 5.4 - Перелік показників

Продуктивність роботи одного працівника розраховують за формулою:

$$P_t = Q_{\text{вир}} / R_{\text{сп}}$$

де $Q_{\text{вир}}$ - об'єм виробництва, грн.

$R_{\text{сп}}$ - кількість працюючих, чол.;

(5.10)

Виробничий та економічний розрахунок підтвержує доцільність ділянки з

ремонту колінчатих валів двигуна Д-240.

5.5 Визначення собівартості відновлення:

Цехова собівартість відновлення деталі визначаємо за формулою:

$$C_{\text{цв}} + M_{\text{зал}}, \text{ грн.}$$

(5.11)

де $C_{\text{цв}}$ - собівартість відновлення деталі, грн.;

$M_{\text{зал}}$ - залишкова вартість по відновленню деталі, грн.;

$$M_{\text{зал}} = a_m * \bar{C}_m,$$

(5.12)

де a_m - маса деталі, кг, $a_m = 15$;

\bar{C}_m - ціна 1 кг матеріалу деталі, $\bar{C}_m = 83$ грн.;

Мзal=15*83=1245.
 Собівартість відновлення деталі визначають по формулі:
 $C_в = C_m + E_t + Zod + Znar + Po + Kzch$, грн. (5.13)

де См - вартість основних та допоміжних ремонтних матеріалів, грн.;

Ет - вартість енергії на технологічні цілі, грн.;

Зод - основна та додаткова зарплата виробничих працівників, грн.;

Знар - нарахування по зарплаті виробничих працівників, грн.;

По - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.;

Кзч - повна витари по цеху, грн.;

Вартість матеріалів, що йдуть на ремонт деталі, визначають за формuloю:

$$C_m = G_m \cdot \bar{C}_m, \text{ грн.}$$

(5.14)

де Гм - маса металу, яку наплавлюють, Гм=0,37 кг;

\bar{C}_m - ціна матеріалу для наплавлення, $\bar{C}_m=83$ грн. / кг;

$$C_m = 0,37 \cdot 83 = 30,71.$$

Затрати по технологічній електроенергії. Наплавлення за постійного струму.

(5.15)

$$E_t = \frac{I \cdot V \cdot t_h \cdot K_w}{60 \cdot K_y} \cdot \bar{C}_{el} \cdot 10^{-3}, \text{ грн.}$$

де I - значення струму, А;

W - напруга струму у дузі, В;

$$I=120 \text{ А}, V=26 \text{ В},$$

$t_h=5,3$ хв. - час горіння дуги, хв.;

K_w - коефіцієнт, враховуючий втрату електроенергії в мережі, $K_w=1,05$;

K_y - коефіцієнт корисної дії електроблайдання, $K_y=0,8$;

\bar{C}_{el} - ціна 1 кВт/г електроенергії, $\bar{C}_{el}=0,18$ грн. за 1 кВт/г;

$$E_t = \frac{120 \cdot 26 \cdot 5,3 \cdot 1,05 \cdot 0,18 \cdot 10^{-3}}{60 \cdot 0,8} = 0,065.$$

Заробітна плата, грн., основна та додаткова виробнича працівників:

НУБіл $Z_{a,d} = \frac{\sum_{i=1}^m t_{i,um} t_K \cdot L_{rod} \cdot K_y \cdot (1 + K_{np} + K_d + K_o)}{60}$, **Україні** (5.16)

де $t_{шт/к}$ - штучно-калькуляційний час, хв.; $t_{шт/к1} = 0,56$; $t_{шт/к2} = 0,63$;

$t_{шт/к3} = 0,63$;

НУБіл $L_{год}$ - тарифна ставка по відповідній операції, грн./год;
 $L_{год} = 4,8$; $L_{год} = 0,2$; $L_{год} = 2,05$;
Україні Ку, Кпр, Кд, Кд' - відповідні коефіцієнти по умовам праці та преміям,

Додаткова зарплата, по відпрацьованому та невідпрацьованому часу, Ку=1,12;

НУБіл $K_{пр} = 0,4$; $K_d = 0,1$; $K_d' = 0,2$; **Україні**

$$Z_{a,d} = \frac{(0,56 \cdot (4,8 \cdot 4) + 0,63 \cdot (2,05 \cdot 4,24) + 0,63 \cdot (0,21 \cdot 1,12)) \cdot 1 + 0,4 + 0,2}{60} = 0,43.$$

Нарахування по заробітній платі виробничих робітників, грн.:

НУБіл $Z_{нр} = Z_{a,d} \frac{K_n}{100}$, **Україні** (5.17)

де K_n - коефіцієнт нарахування, $K_n = 37,5\%$;

$$Z_{нр} = 0,43 \cdot \frac{37,5}{100} = 0,16.$$

НУБіл Затрати на утримання та експлуатацію обладнення, що приходяться до одної деталі, грн.: **Україні**

$$P_o = \frac{\sum t}{60} t_y,$$

(5.18)

де $\sum t = 40,46$ хв. - трудомісткість відновлення деталі;

$t_y = 25$ грн/год - вартість однієї станкової години роботи устаткування;

$$P_o = \frac{40,46}{60} \cdot 25 = 3,37.$$

Загальні цехові витрати, які приходять на собівартість одиниці продукції,

НУБіл грн.: **Україні** 99

$$\text{НУБІГ} \quad \text{райни} \quad (5.19)$$

$$K_{\text{пер}} = \frac{\% K_{\text{пер}}}{100} Z_{\text{а.о}},$$

$$Z_{\text{а.о}} = \frac{750}{100} 0,43 = 3,23.$$

Собівартість відновлення складає, грн.:

$$\text{НУБІГ України}$$

$$C_{\text{в}} = 30,71 + 0,065 + 0,43 + 0,164 - 3,37 + 3,23 = 159,92$$

Цехова собівартість відновлення, грн.:

$$C_{\text{цв}} = 13,92 + 75 = 2300,92.$$

Повна собівартість відновлення, грн.:

$$\text{НУБІГ України} \quad (5.20)$$

$$C_{\text{пв}} = C_{\text{цв}} * (1 + P_{\text{поз}} / 100),$$

де $P_{\text{поз}} = 10 \%, 15\%$ - відсоток по з виробничих витрат;

$$C_{\text{пв}} = 88,92 * (1 + 15 / 100) = 10002,26.$$

Доцільність по розробленому технологічному процесу відновлення деталі визначаємо за формулою:

$$\text{НУБІГ України} \quad (5.21)$$

$$C_{\text{пв}} \cdot K_{\text{д}} \leq C_{\text{нов}},$$

де $K_{\text{д}}$ - коефіцієнт довготривалості відновленої деталі, $K_{\text{д}} = 0,9$;

Снов - вартість нової деталі, Снов = 82000 грн;

$$10002,26 / 0,9 = 11113,6 \text{ грн} \leq 82000 \text{ грн.}$$

Умова з доцільності виконується..

$$\text{НУБІГ України}$$

$$\text{НУБІП України}$$

$$\text{НУБІП України} \quad 100$$

Показники	Значення
1. Номенклатура виробів, шт.	150
2. Об'єми виробництва, грн.	39118,2
3. Фонд заробітної плати, грн.	240698,99
4. Чисельність працівників, чол.	8
5. Продуктивність праці одного працівника, грн.	36039,78
6. Собівартість одиниці продукції, грн.	10002.26
7. Затрати на основні і допоміжні матеріали, грн.	100000
8. Затрати на силову електроенергію, грн.	11822328
9. Затрати по технологічній електроенергії, грн.	214704
10. Затрати по стиснутому повітря, грн.	13265
11. Витрати по воді, грн.	24000
12. Витрати по паливу, грн.	858000

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБіП України

До магістерської роботи запропоновано матеріал, який включає розроблену технологію по відновленню колінчастих ванн та облаштовану дільницю.

Проблема з ремонтів сільськогосподарської техніки стоять досить давно.

Організувати високу ефективність ремонтно-обслуговуючої бази не вдалося. Міжремонтний ресурс тракторів був у розмірі 40-50% до ремонтиного, простювання техніки на ремонтних дільницях складли 30% до календарного часу, це було спричинено недостатньою кількістю запасних частин.

Переорієнтування ринку України на ведення відносин та процес розвитку різних форм власності у різних галузях народного господарства, спричинило зміни в самій структурі наявної бази з ремонту та обслуговування, у організуванні, управлінні, технологій виробництва, у процесах ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки. Для помітного підвищення рівня технологій обслуговування та ремонту зявилася необхідність, наступних умов:

1. технічне та ремонтне обслуговування не має опозиціонуватися як щось другорядне, а як необхідна частина, повноцінний етап процесу механізації сільськогосподарського виробництва.
2. відносини виробника та споживача

мають формуватись спираючись на пріоритети споживача.
Досвід зарубіжних партнерів у ремонтно-обслуговуючій базі сільськогосподарської техніки та досягненнях вітчизняних виробників та інших структур галузі показують шляхи для розвитку ремонтно-обслуговуючої бази сільського господарства в Україні відповідно до сучасних економічних умовах.

Йдеться про розвиток систем з обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки чи за прямої участі заводських-виробників (виробничих фірм), говориця про технічний сервіс у широкому обсязі.

Магістерська робота складається з чотирьох частин, це: перший розділ включає в себе аналізування та огляд основних методів з відновлення колінчастих

валів, розрахування процесу з відновлення колінчатого валу двигуна Д-240; другий розділ включає розрахунки по основним параметрам з відповідною відновлення колінчатих валів, розрахування переліку по основному обладненню та по витратам основних технологічних матеріалів; третій розділ включає основні питання по охороні праці; четвертий розділ включає економічне обґрунтування та перелік економічних показників з виконання магістерської роботи.

НУБІП України

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дипломне проектування з надійності та ремонту машин

Портнов Н.Е- 2004

2. ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ В. Г. МАКСИМОВ, Т. М. ГРИГОРОВА-2010

3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: НАВЧ. ПОСІБ.

За Дудніков А. А., Писаренко П. В., Біловод О. І. та ін.-2007 113-175с.

4. Ремонт машин та обладнення Karabinesh Sergey, Ruzhilo Zinoviy 2014 р.132с.

5. Дипломне проектування / Д. Г. Войтюк, С. Колісник та ін.; За ред. О. В. Дацшина, - К.: Урожай,2005р. - 182 с.

6. Трактори МТЗ-80 і МТЗ-82. М., "Колос", 1972. – 231-258 с.

7. Методичний посібник дипломне проектування у запитаннях та відповідях

д.т.н., проф. Дідур В.А., к.т.н., доцент Смєлов А.О.-2018р.

8. Механізація й автоматизація ремонту сільськогосподарської техніки. ~ Видавець: Росагропромздат, 1993. - 171 с.

9. Обладнання та оснастка для ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілей та обладнення: - Журнал. – Кудрявцев О.К, 2011. -35с.

10. МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МЕТАЛООБРОБКА УКРАЇНИ (2006)БОЛГОВ В.В

11 Оборудование сельских ремонтных мастерских - М.: Россельхозиздат,

1977.- 144с,

ДІЛУ І УКРАЇНИ 104

- Н** 12. Рукомендації по ремонту деталей в малих майстернях та
ремонтно-технічних підприємств / Чірко О.В. 2013.
- Н** 13. Технології ремонту машин та обладнення- В.Андрющенко, Воловко Е.
Л., , 2017. ~ 237 с.
- Н** 14. Курсове й дипломне проектировання з надійності та ремонту машин /
Й. С. Серий, А. П. Смілов, В. Е. Чуркун. 2005р. - 171с.
- Н** 15.Курсове й дипломне проектування Богданов / В.С, Ілін І.С, Дзюзер
В.Я,Струков В.Г, Макридина М.Т, Кудрявцев Е.М,Чудний Ю.П. 2006р.
- Н** 16. Гуревич Д. Ф., Цирин А. А. Ремонтні майстерні., 2013р.
- Н** 17. Економіка сучасного підприємства, Іванова О.А, Пеліхов Є.Ф, Сумець
О.М./ 2017р.
- Н** 18. Теоретична механіка. Опір матеріалів / В. Г. Нагайчук, В.А.Матнінчик,
Д.В.Чернілевський; 2002.-130с.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України