

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСурсів
ПРИРОДОКІРСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

УДК 006:502/504

ПОГОДЖЕНО
Декан факультету
харчових технологій та управління
якістю продукції АПК
Баль-Прилипко Л.В.
«_» 2023 р.

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри
стандартизації та сертифікації сіль-
ськогосподарської продукції
Толок Г.А.
«_» 2023 р.

на тему: «Розробка елементів системи екологічного менеджменту в умовах
ТОВ «Веланс», Житомирської обл.»

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Освітня програма – «Якість, стандартизація та сертифікація»
Орієнтація освітньої програми – Освітньо-професійна програма

Карант освітньої програми
к.т.н., доцент Слива Ю.В.

Керівник магістерської роботи
доктор філософії (PhD), до-
цент
Виконав

Розбицька Т.В.

Баранов В.С.

КИЇВ - 2023

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСурсів
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

стандартизації та сертифікації сільсько-
господарської продукції,
канд. техн. наук, доц.

Толок Г.А.

« » 2023 р.

ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ

Баранову Володимиру Сергійовичу

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Освітня програма – «Якість, стандартизація та сертифікація»

Програма підготовки – Освітньо-професійна

Тема магістерської роботи: «Розробка елементів системи екологічного менеджменту в умовах ТОВ «Веланс», Житомирської обл.» затверджена наказом ректора

НУБіП України № 370 «С» від 13.03.2023 року.

Термін подання завершеної роботи на кафедру 1 листопада 2023 р.

Викідні дані до магістерської роботи: 1) Положення про підготовку магістрів у НУБіП України; 2) Положення про підготовку і захист магістерської роботи; 3) Міжнародні та національні стандарти; 3) Словників та довідниківі джерела; 4) Навчальна та наукова література; 5) Методичні вказівки про підготовку магістерської роботи; 6) Фахові періодичні видання; 7) Матеріали державної статистики; 8) Електронні ресурси.

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. Провести аналіз вимог міжнародних, європейських та національних нормативних документів щодо СЕМ в умовах ТОВ «Веланс», Житомирської обл.;
2. Діагностика ТОВ «Веланс», Житомирської обл.;
3. Розробити заходи управління екологічними ризиками.

Дата видання завдання «27» травня 2023 р.

Керівники магістерської роботи

Розбицька Т.В.

НУБіП України

НУБІП України

Завдання прийняв до виконання
Баранов В.С.
РЕФЕРАТ

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, робота викладена на 92 друкованих сторінках, містить літературні джерела, додатки, таблиці та рисунки.

Мета роботи полягає в розробленні елементів системи екологічного менеджменту в умовах ТОВ «Веланс», Житомирської обл.

У магістерській роботі висвітлені питання, пов'язані з підготовкою та випуском порошкової фарби. Проведено аналіз сировини, складено матеріально-технічний баланс відповідно до завданої потужності підприємства.

В магістерській роботі обґрутовано вибір технологічної схеми одержання порошкової фарби. Приведені характеристики вихідних сировинних матеріалів, готового продукту та вимоги нормативних документів до матеріалів.

Наведено схему автоматичного контролю та керування процесом виробництва. Запропоновані технічні рішення з охорони праці. Розроблено економіко-організаційну частину проекту.

Ключові слова: ЕКОЛОГІЯ, СЕМ, ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК, ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ, ПОРОШКОВА ФАРБА, ДРЕВНІ МАТЕРІАЛИ, ЛОКРИТТЯ, ВИРОБНИЦТВО.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України	ЗМІСТ
ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1..ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЕВИНІ	7
1.1. Сучасні лакофарбові матеріали для опорядження деревини	7
1.2. Вибір та обґрунтування технології порошкового фарбування деревини та деревних матеріалів	15
РОЗДІЛ 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ТА ДОПОМОЖНИХ МАТЕРІАЛІВ	21
2.1. Основні характеристики	21
РОЗДІЛ 3.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ І СПОСОБУ	27
ВИРОБНИЦТВА	27
РОЗДІЛ 4. СТАРТАН НРОЕКТУ (ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА)	48
РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	67
5.1. Пожежна безпека	73
5.2. Аналіз небезпеки об'єкта	76
ВИСНОВКИ	80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	81
ДОДАТКИ	84
ДОДАТОК А. Специфікація устаткування, виробів і матеріалів	85
ДОДАТОК Б. Тези	88

ВСТУП

Деревина є натуральним сировинним матеріалом, який століттями використовувався при будівництві, виробництві предметів домашнього вжитку завдяки простоті її обробки, доступності і невисокій ціні.

Існує багато різних порід деревини, кожна з яких має свої власні характеристики з точки зору кольору, міцності, вологості, особливостей будови. Деревина навіть однієї породи може значно відрізнятися залежно від того, де вона була вирощена. Для збереження властивостей деревини, продовження терміну придатності дерев'яних виробів їх слід захищати від руйнування. Зазвичай для цього застосовують різні методи обробки поверхні, яка може посуватися під дією зовнішнього середовища.

Під обробкою деревини розуміють всі види обробки її поверхні, які в свою чергу спрямовані на покращення зовнішнього вигляду та захисту виробів від дії довкілля. Формування покриття складається з технологічних операцій, які вимагають спеціалізованого устаткування та матеріалів.

Через особливість деревини – пористість та неоднорідність, використовують трудомісткі операції по підготовці поверхні до обробки (шліфування, грунтування, порозанювання, шпаклювання). Це в свою чергу призводить до багаторазового підходу до виробу під час обробки, що призводить до великих трудових затрат та збільшення вартості виробу [1].

До основних особливостей, які безпосередньо впливають на результат операцій відносять капілярно-пористу будову, яка різко виражена в її анізотропії, властивості вздовж та впоперек стовбура, а також в поперечних напрямках тангенциальному та радіальному. До особливостей деревини відносять здатності схилити, зволожуватися та обмежено набрякати подібно до інших колоїдних тіл, складний хімічний склад та порівняно низьку теплоємкість [2].

У якості підложки у виробництві виробів з деревини і деревних матеріалів використовують натуральну деревину різних порід у вигляді масиву, струганого або лущеного шпону, фанери, ДВП, ДСП [3]. Кожен деревний матеріал має особливості, які слід враховувати при формуванні захисно-декоративних покриттів.

В якості масиву деревини для опорядження використовують такі породи, як: сосна, ялина, береза, бук, вільха, дуб, ясен тощо. В якості облицювального матеріалу для зовнішнього та внутрішнього використання застосовують здебільшого хвойні породи деревини. Як підкладний матеріал для опорядження, виникають особливості дотримання температурних режимів, так як при підвищених температурах є виділення природний смоли. Цей дефект погіршує якість покриття. При використанні листяних порід масивної деревини потрібно враховувати не лише зовнішній вигляд та будову, а також вартість самого матеріалу. При непрозорому опорядженні рентабельніше використовувати ті породи листяної деревини, які мають невиражену текстуру та нижу вартість.

В якості деревного матеріалу, як підкладку для опорядження використовують струганий або лущений шпон, фанери, ДВП, ДСП, МДФ. В даний час в меблевому виробництві більшість підприємств використовує плити МДФ. Вони мають однорідну структуру і гладку поверхню порівняно з ДСП, проте є чутливі до високих температур. При опорядженні ДСП потрібно проводити фунтування поверхні для його вирівнювання.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЕВИНІ

1.1. Сучасні лакофарбові матеріали для опорядження деревини

Фарба є найбільш поширеним обробним матеріалом для деревини, що забезпечує захисно-декоративне покриття поверхні з різноманітними кольорими рішеннями. Фарбування дерев'яних конструкцій дозволяє захистити деревину від атмосферних впливів, біологічних факторів (грибків, плісняви, бактерій, комах) і забезпечує тривалий термін експлуатації дерев'яних конструкцій.

Найбільш популярними сучасними фарбами для дерева є алкідні, акрилові і поліуретанові фарби та емалі. Їхніми основними перевагами є простота і зручність застосування, при цьому забезпечується висока якість покриття поверхні, що фарбується, а основним недоліком є пожежонебезпечність та викид летких органічних сполук в атмосферу.

Олійні фарби до недавнього часу були класичним покриттям для дерев'яних поверхонь. Їх головною перевагою є довговічність нанесеного покриття за рахунок глибокого проникнення в пори деревини. Проте, поступово алкідні лаки і фарби замінили на ринку олійні фарби для дерева. Це сталося через те, що вони більш дешеві, швидше сохнуть, і мають високі водовідштовхувальні властивості. Однак, саме швидке висихання не дозволяє фарбі проникнути всередину деревини,

тому покриття швидко руйнується і дерев'яна конструкція вимагає повторного фарбування після кіроткого часу.

Поліуретанові, акрилові емалі і лаки з'явилися на ринку відносно недавно. Для перших головним недоліком є висока вартість і токсичність вихідної сировини, що обмежує їх широке використання. Але при цьому вони унікально довговічні і мають високі захисні властивості. Акрилові лаки і емалі - також є

НУБІЙ Україні
високостійкими, але при цьому не мають таких серйозних недоліків, притаманних поліуретановим. Акрилові фарби застосовуються для зовнішнього і внутрішнього фарбування дверей, рам та інших дерев'яних конструкцій. Популярними є водно-дисперсійні акрилові фарби для покриття будь-яких дерев'яних поверхонь.

Розчинником для них є вода, проте по висиханні вони вже водою не змиваються.

Що стосується експлуатаційних характеристик, то поліуретанові покриття значно міцніші і більш стійкіші до стирання та експлуатації [4]. Щодо технології

нанесення та обладнання, яке для цього використовується, їх можна успішно наносити розпилюванням, ручним методом, верстатами – методом лаконаливу та зануренням. Але для кожного з цих методів треба змінювати ступінь в'язкості.

Тенденції розвитку водорозчинних ЛФМ мають кращі показники екологічності порівняно з поліуретановими системами, оскільки роль розчинника тут виконує вода.

Завдяки цьому вони мають менший вміст небезпечних компонентів, але незначна кількість летких органічних сполук є в складі цієї системи, яка потрапляє в середовище під час нанесення та висихання. Період полімеризації водорозчинних ЛФМ у п'ять разів довший за поліуретанові і становить понад два тижні.

До недоліків також можна віднести піднімання ворсу на поверхні деревини, що не виключає проміжного шліфування та призводить до збільшення трудовитрат. Також необхідно дотримуватися певних кліматичних умов, а саме вологість приміщення в момент нанесення та висихання ЛФМ повинна бути більшою за 50% [5].

На ринку України водорозчинні лакофарбові матеріали представлені такими фірмами, як Remmers, ICA, Tikkurila.

Потужним споживачем ЛФМ є меблева промисловість, яка потребує в рік близько 800 тис. т (або 785 млн. л.) лакофарбових матеріалів, що складає близько

60% від загального обсягу випуску цих матеріалів. Відповідно до рівня розвитку

меблевого виробництва є регіони, що лідирують у вжитку ЛФМ: Європа (де у першу п'ятірку входять Італія, Німеччина, Іспанія, Великобританія і Франція), СІНА і Китай.

На сучасному ринку ЛФМ діє велика кількість компаній. Найбільшими серед них є — Akzo Nobel (Нідерланди), Beckers (Швеція), Sherwin-williams (США), Valspar (США), частка продукції яких становить близько 22% ринку. Менш по-тужними компаніями-виробниками ЛФМ, які діють в тих же країнах з традиційно розвиненою меблевою промисловістю, це — Zobel (Німеччина), Bagrimo (Іспанія), Hesse (Німеччина), Huarun (Китай), ICA (Італія), Inchem (Польща), Nabersa (Іспанія), Tikkurila (Фінляндія) [6].

Таблиця 1

Порівняльна характеристика ЛФМ для деревини

Вид ЛФМ	Ціна (кг. або ₽, грн..)	Сухий залишок, %	Кількість нанесень	Витрати г/м ²	Час висихання при 20±2°C, год.
Олійні фарби					
Алкідні фарби		до 50			
Поліуретанові фарби					
Водно-дисперсійні акрилові фарби					1-2 на кожний шар нанесення
Порошкові фарби				до 150	

На українському ринку ЛФМ зустрічаються наступні виробники: Ryucei, Oxyplast (Туреччина), Teknos (Фінляндія), Du Pond Powder Coatings (Франція), Bishon, Frailack (Німеччина), Inver (Італія), Bekker, Polyfarb (Польща), Komaxit (Чехія), Akzo Nobel (Нідерланди) тощо [7,8].

Існують також порошкові покриття, які добре зарекомендували себе як спосіб опорядження поверхонь металів – алюмінію та сталі. Вони цінуються за своє довговічністю, зовнішнім виглядом, вартістю (дешевизну) і нешкідливістю для довкілля.

Ряд європейських виробників успішно застосовують порошкове фарбування МДФ в високими якісними показниками для виготовлення кухонних фасадів, меблів для ванних кімнат, дитячих і для оформлення торговельних приміщень [9]. Порошкове опорядження дозволяє отримати рівномірне покриття меблів, при цьому не вимагається обличкування кромок, як окремої операції.

Порошкове опорядження є екологічно чистою технологією, без вживання розчинників, важких металів і високоагресивних забруднюючих речовин. Автоматичні камери для нанесення порошкової фарби і устаткування для збирання і повторного використання порошку дозволяють досягти майже 100%-го використання фарби. Після закінчення процесу фарбування не вимагається будь-яких додаткових операцій, тому порошкова технологія обробки не лише екологічна, але і економічно вигідна. Отже використання порошкових фарб дозволить спростити процес обробки деревини, заощадити час і матеріали, не забруднювати довкілля та поліпшити якість отриманої поверхні покриття.

Порошкова фарба – це дрібнодисперсійна суміш різних твердих пільвкоутворювачів, пластифікаторів, затверджувачів, пігментів та інших компонентів. Дисперсійним середовищем в порошкових фарбах виступає повітря, а не розчинник або вода, як при рідких ЛФМ, тобто перетворення дрібнодисперсійної суміші в захисно-декоративне покриття, що робить їх технічно, екологічно і економічно вигідними в застосуванні.

Порошкове оздоблення деревини – це нанесення твердих дисперсійних композицій на виріб. Для отримання міцної та привабливої поверхні з використанням порошкових фарб необхідна висока температура, яку витримати можуть не всі

матеріали, частіше опоряджують металеві вироби. При високій температурі здійснюється оплавлення порошку та перетворення його в захисно-декоративне покриття, які мають гарні захисні характеристики. Великою перевагою порошкового опорядження деревини є можливість створення виробів екологічно безпечними, економічно вигідними, яскравими та захищати від різних видів деформації.

В залежності від типу плівкоутворювача порошкові фарби поділяються на дві групи: термопластичну та термореактивну, які в свою чергу мають декілька видів. Термопластичні види порошкових фарб є: полівінілбутиральні, полівінілхлоридні, поліамідні та поліолефірні. Зазвичай їх використовують для покриття

зі спеціальними властивостями, як хімічно стійкі, електроізоляційні та антифрикційні покриття [10-12].

До термореактивних видів порошкових фарб відносяться епоксидні, поліолефірні, поліакрилові, епоксидно-поліефірні, поліуретанові. У 1962 році зустрічаються перші згадки про епоксидні термореактивні порошкові фарби [13].

На сьогоднішній день використовують здебільшого термореактивні порошкові фарби у співвідношенні: 48% - епоксидно-поліефірні, 40% - поліефірні, 10% - епоксидні та по 1% поліуретанові та акрилові порошкові фарби [14].

Епоксидні порошкові фарби, що призначенні для захисно-декоративного опорядження металевих виробів, набули широкого розповсюдження завдяки доступності сировини та високим експлуатаційним властивостям покриття. Їх здебільшого наносять на поверхню за допомогою електростатичного розпилення, формування покриття відбувається при температурі 180-200 °C за 15-30 хв [15].

Епоксидні покриття мають гарні показники хімічної стійкості, механічної міцності та непогану адгезію. Вони є водостійкими, стійкими до лугів, мастик, нафти та палива. [16] За атмосферостійкістю епоксидні покриття поступаються своїми властивостями поліефірним. Своє застосування епоксидне покриття знайшло при фарбуванні металевих та силікатних виробах, транспортному машинобудуванні, електротехніці, промисловому будуванні, при обробці побутових приладів та

захисту магістральних трубопроводів та замінило традиційне покриття з рідких фарб [17].

Поліефірне покриття відрізняється від попереднього своїми високими показниками атмосферостійкості та світlostійкості, механічною міцністю та підвищеною стійкістю до стирання, має високий глянець та задовільну адгезію [18].

Поліефірні фарби добре наносяться на поверхню електростатичним розшиленням, але можна застосовувати також і інші способи [19]. Ця фарба має широке та різноманітне призначення – обробка предметів домашнього вжитку, металевих садових, канцелярських і шкільних меблів, спортивного інвентарю, торгівельного освітлювального та електроустаткування, велосипедних рам та дитячих іграшок [20]. За кордоном поліефірні порошкові фарби випускають під такими назвами: "Оксіпласт" (Бельгія), "Дельталь" (Німеччини), "Грілеста" (Англія), "Ведок" (США) тощо [18].

Порошкові епоксидно-поліефірні (гіbridні) фарби привертають увагу за рахунок низької вартості та високої якості покриття. При розробці цих фарб прагнули поліпшити властивості плівкоутворювача за властивістю по атмосферостійкості за допомогою поліефірів та адгезію за допомогою епоксидів [21]. Покриття мають високі фізико-механічні показники, гарний зовнішній вигляд та глянець, рівномірне забарвлення. Покриття використовують в електронній промисловості, побутовій техніці, для спортивного устаткування, з метою створення електрізоляційного покриття, з підвищеною термостійкістю та хімічною стійкістю [22].

Поліуретанові порошкові покриття відрізняються від інших вдалим поєднанням механічних властивостей – гнучкості і твердості до дії абразивів, адгезію, стійким блиском, водо- та атмосферостійкістю, стійкістю до рідкого палива та розчинників. Це покриття використовують для захисту леяких виробів хімічного устаткування та посудин для зберігання рідких і газоподібних хімічних речовин. [2, 23] Але не зважаючи на свої переваги поліуретанова порошкова фарба не набула широкого засновування через високу вартість [24].

Видно, що порошкові лакофарбові матеріали на основі термореактивних пленкоутворювачів мають високий рівень експлуатаційних властивостей. До їх недоліків можна віднести формування покриття при високих температурних режимах, недостатню стійкість до деяких хімічних реагентів у поліефірів та атмосферних факторів у епоксидних фарб.

Термореактивні порошкові фарби залежно від температури полімеризації фарби можна розділити умовно на три групи: полімеризація при $t=160-200^{\circ}\text{C}$, при низькій температурі $t=120^{\circ}\text{C}$ та порошкова фарба швидкого або пришвидшеного затвердження 3-5 хв. при $t=180^{\circ}\text{C}$ [13]. Види порошкових фарб залежно

від матеріалу виробу розрізняють для деревини, кераміки, пластику та скла. Також є порошкові фарби з додатковим властивостями, а саме зі зниженою горючістю, антистатичні, антикорозійні атмосферостійкі та флуоресцентні.

При формуванні захисно-декоративного покриття на деревині та деревному матеріалі використовують поліефірні порошкові фарби, це суміші в основі яких присутня поліефірна смола, фарбувальний пігмент, наповнюван, затверджувач та модифікатор.

На сьогоднішній день токсичні показники поліефірних порошкових фарб зведені до мінімуму. Ці фарби дозволяють створювати покриття з широкою палітурою відтінків, мають гарну механічну стійкість до атмосферних чинників зовнішнього середовища (табл. 1.2). До їх переваг слід віднести низькотемпературний процес полімеризації, що знаходиться в межах $t=120-160^{\circ}\text{C}$. Також вони мають гарну адгезію, високий рівень глянцю і не руйнується під дією ультрафіолетового

випромінювання. Товщина покриття лежить в межах 60-120 мкм [19]

НУБІП України

НУБІП України

Таблиця 1.2.

Характеристика	Епоксидна ПФ	Поліефірна ПФ	Епоксидно-поліефірна ПФ
Поверхня виробу:	Матове покриття.	Глянцеве покриття	В залежності від співвідношення епоксид / поліефір, слугує матовості.
Переваги:	<ul style="list-style-type: none"> - Матове покриття. - Витримка хімічних та механічних навантажень - Стійкість до дії лугів та кислот. 	<ul style="list-style-type: none"> - Глянцеве покриття. - Гарна адгезію. - Широкий асортимент коліорів. - Не руйнується при ультрафіолетовому впливі. 	<ul style="list-style-type: none"> - Стійкість до розчинників, води, водних розчинів солей, розбавлених лугів та кислот. - Невисока вартість. - Гарна якість покриттів.
Місце використання фарби:	<ul style="list-style-type: none"> - Всередині приміщення: меблі, фурнітура для меблів, електротехнічне обладнання, опалювальні печі, котли, промислові верстати, двері та ін.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Зовні приміщення: двері, фасадні елементи декору, садовий інвентар та ін.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Всередині приміщення: предмети домашнього вжитку, меблі, торговельний та спортивний інвентар, електрообладнання та ін..
Недоліки:	<ul style="list-style-type: none"> - Руйнування під УФ-випромінювані. - Пожовтіння покриття, як результат перегріву вироби в печі полімеризації (особливо в камерах полімеризації на газу). 	<ul style="list-style-type: none"> - Токсичні показники зведені до мінімуму. 	Залежно від співвідношення епоксид / поліефір.

1.2. Вибір та обґрунтування технології порошкового фарбування деревини та деревних матеріалів

Швидкий розвиток та зацікавленість впровадження порошкового фарбування у деревообробне виробництво – це результат впливу багатьох чинників,

насамперед екологічного – це відсутність розчинників, що покращує санітарно-гігієнічні умови праці, а потім економічного. До економічного чинника відноситься великий відсоток сухого залишку при отримані покриття, який лежить в межах 95-98%, а при традиційних оздоблювальних фарбах коливається в межах 25-60% [10,11].

Можливість одношарового нанесення та збільшення продуктивності праці, незначні втрати при фарбуванні та можливість рециркуляції порошкового матеріалу.

Технології порошкового фарбування деревини та деревних матеріалів дуже різноманітні та мають свої особливості, але незмінно впливовими факторами на якість обробки залишається вологість та шорсткість поверхні. Тому деревину та деревні матеріали до її фарбування необхідно підготувати належним чином – видалити поріх, етружку та інші забруднення.

Покриття, як підкладку для порошкового фарбування слід вибирати з наступними вимогами: наявність однорідної поверхні, легкість механічного оброблення, низька варгість. Так, при обробці деревини хвойних порід, на поверхні якої утворюються значні скupчення природної смоли, що знижує адгезію лакофарбових матеріалів і здатність їх затвердіння, часто виникає необхідність в знеструмлюваності поверхонь, що готуються до опорядження. Деревина є капілярно-

пористим матеріалом, пори і порожнини якої можуть досягати значних розмірів. Так в повітряно-сухій деревині пори і порожнини заповнені повітрям і частково водою, складають від 50 до 80 % загального об'єму [24]. Можна сказати, що наявність пор сприяє поліпшенню адгезії лакофарбових матеріалів але призводить

до значного збільшення витрат матеріалів. Крім того, при наїсенні водних фарбників, а також лакофарбових матеріалів з великою кількістю розчинника (наприклад НЦ-лаки) збільшується шорсткість поверхні за рахунок набрякання поверхневого шару. Щоб зменшити цей дефект підкладку шліфують до шорсткості $Rz = 16$ мкм.

Порошкові фарби не містять розчинники, тобто таку чисту обробку поверхні проводити не потрібно.

При формуванні захисно-декоративного покриття з порошкових фарб можуть проявлятися у вигляді пухирців та кратерів, що пов'язано з дифузією повітря з підкладки через покриття.

Поверхня матеріалу покривається суцільним тонким шаром рідкої шпаклівки, яка повинна швидко сохнути та добре шліфуватися. Як показали дослідження Миронової С.І. [25], кращий результат отримано при застосуванні водо-дисперсійної акрилової шпаклівки виробництва фірми "Tikkurila Paints O.y." (Фінляндія).

Вагомі дослідження по опорядженню порошковими фарбами, проведені на MDF [26], оскільки ці плити мають однорідну структуру і гладку поверхню як металеві деталі. Проте MDF відрізняється від металів термочутливістю і відсутністю електропровідності, що і було в свій час основною перешкодою для застосування порошкової обробки до деревинної підкладки. Для обробки порошковими фарбами використовують спеціальні марки MDF, наприклад Metalwood, Trimatix, Toran Powdercoating, хоча можливе використання інших якісних плит з гладкою та щільною поверхнею, наприклад фанера.

Сьогодні технологія порошкового фарбування MDF успішно впроваджена на декількох зарубіжних підприємствах. Наприклад [11], відома американська компанія Herman Miller випускає офісні меблі з MDF з порошковим покриттям, бельгійська Ledro - кухні і меблі для ванних кімнат, ряд компаній пропонують

послуги з порошкової обробки меблевих деталей. На виставці ZOW [27], яка проходила у Німеччині компанія Tigger виробник порошкових ЛФМ отримала премію M Technology Award за внесок у розвиток нової технології.

Порошкове фарбування можна проводити різними способами, залежно від виду зразків і їх розміру. У разі нанесення на плитні матеріали зразки можна розмістити горизонтально, а фарбу наносити з пістолетів у перпендикулярному напрямку.

Існують чотири основні способи порошкового фарбування деревини та деревних матеріалів [28,29]:

– зразки заздалегідь нагрівають до температури $t = 90 - 120^{\circ}\text{C}$, а потім вже наносять порошок на підігріту поверхню. При цьому порошок оплавляється і прилипає до поверхні відразу ж після її досягнення.

– на поверхню зразків наносять шар електропровідної ґрунтовки, наприклад рідкого лаку, а потім проводять їх фарбування як металевих поверхонь. У разі фарбування плит МДФ можна застосовувати порошкові фарби низькотемпературного затвердіння, які затверджуються при температурі 140°C за 10 хвилин.

порошкові фарби УФ-затвердіння [29] слід нагрівати лише до їх температури плавлення при $100-110^{\circ}\text{C}$ протягом декількох хвилин, а потім затвердіння здійснюється під впливом УФ-випромінювання. Цей спосіб частіше використовується в багатьох країнах для фарбування плит МДФ для затвердіння порошкових фарб використовують також Ч-випромінювання, яке є досить високоінтенсивним. В такий спосіб нагрівається лише шар порошку нанесеного на поверхню МДФ без зайвої теплової дії на саму плиту.

Технологія порошкового фарбування крім основних способів опорядження деревини та деревних матеріалів може містити комбіновані способи, які включають декілька способів обробки в один технологічний процес. Ця технологія здійснюється термореактивними порошковими фарбами де розплавлення досягається

під впливом теплоти УФ-випромінювання, після чого затвердження відбувається за допомогою ГЧ-випромінювання [30].

Ще існують способи з додаванням додаткових реагентів, таких як: хімічний розчин [31], зволоження парою [32], застосування мікрохвиль [33] тощо.

Додатковим реагентом у разі опорядження порошковими фарбами деревини та деревного матеріалу виступає присутність газу-кatalізатора [34]. Цей технологічний процес здійснюється за допомогою ГЧ-випромінювання в присутності газу - кatalізатора при температурі 180 °C.

В іншому технологічному процесі додатковим реагентом є присутність тепла та пари, які зволожують та розігрівають поверхню матеріалу. Розігріта поверхня матеріалу повинна мати температурний діапазон 40-100 °C, а вологість деревини та деревного матеріалу при цьому має складати 8%. Після парової та теплової обробки потрібний період стабілізації, після якого можна проводити опорядження порошковим фарбами згідно технологічного процесу.

Провідна ґрунтовка також виступає додатковим реагентом при нанесенні порошкових фарб, яка покращує процес прилипання порошкової фарби до деревини та деревного матеріалу. Вона містить водний розчин, який складається з двох солей - сіль амонія, та хлориду натрію, неочищеної морської солі або гіпосульфату натрію, та водорозчинного спирту.

В наступному технологічному процесі додатковим реагентом є провідна емульсія. Вона складається на основі емульгаторного розчину органофункціональних силанів. Як провідник в процесі обробки виступає полярна рідина, епоксидний поляризатор та розчинник, який в подальшому піддається сушці виробу, після цього проводиться процес нанесення порошкової фарби на виріб.

Слід зауважити, що технології, які пов'язані з попереднім ґрунтуванням поверхні мають також і рядом недоліків. Зокрема, втрачається одношаровість виробу в процесі порошкового фарбування, оскільки використання ґрунтів пов'язане з необхідністю додаткових підходів до виробу в технологічному процесі, а

саме безпосереднє нанесення і висушування, що призводить до збільшення вартистії виробу та витраченого часу на виготовлення. Крім того, ряд ґрунтів містять розчинники на основі летких органічних сполук, що робить всю процедуру порошкового фарбування значно менш екологічно безпечною.

У роботі H. Bauch [28] описана обробка матеріалу підкладки рідкою електропровідною ґрунтівкою перед нанесенням порошкової фарби. Вона підвищує поверхневу електропровідність, що дозволяє проводити електростатичне нанесення порошкового шару. В цій же роботі описаний процес обробки поверхні матеріалу за допомогою використання ультрафіолетового затвердіння порошку без попередньої обробки [28]. Проблема цього дослідження полягає в отримані рівномірного покриття, особливо для конструкційних виробів.

Додатковим реагентом в технологічному процесі порошкового фарбування є вплив випромінювання надвисокої частоти (СВЧ-нагрів). Перед нанесенням порошкової фарби плиту піддають дії випромінювання надвисокої частоти. При цьому вважається, що ця операція викликає часткове підвищення вологості на поверхні деревини та деревного матеріалу, та дозволяє змінити поверхневий опір. Однак нагрівання плит випромінюванням надвисокої частоти великих об'єктів не є економічним та вимагає спеціалізованого обладнання, тому його важко реалізувати. [31].

Аналіз літературних джерел показав, що дослідженням порошкового фарбування виробів з деревини та деревних матеріалів почали займатися ще у 1967 року в Австралії. З 1999 року у Великобританії було відкрито підприємство з фарбування MDF за допомогою УФ-затвердіння [29].

Технологія порошкового фарбування за своєю суттю є досить простою, проте, вимагає значного досвіду.

Використання порошкових фарб для покриття неметалічних основ має істотні переваги з точки зору охорони навколошного середовища, оскільки воно дозволяє зменшити виділення летких органічних сполук. Однак нанести покриття на непровідні (діелектричні) основи набагато складніше, ніж на металеві основи.

Поверхнева електропровідність більшості неметалічних діелектричних матеріалів, таких як деревинні композиційні матеріали, недостатня для ефективного заземлення основи. Тому осадження порошку на ці основи не допомагає електро-статичне тяжіння, а це призводить до нерівномірного осадження порошку і поганого зчепленню порошку з основою перед затвердінням нанесеного порошкового покриття. Одним з основних способів підвищення ефективності використання порошкових фарб для оздоблення деревинних матеріалів є збільшення їх електропровідності.

На підставі проведеного аналізу літературних джерел в роботі запропоновано використання в якості інноваційної пропозиції метод запропонований Поляковою С.О. та Макаровим Є.С. [33]. Запропонований спосіб забезпечує електропровідність поверхневи шар деревини і заключається в попередній обробці поверхні матеріалу шляхом нанесення на неї електропровідного покриття, що складається суміші високомолекулярної епоксидної смоли, органічних розчинників, дрібнодисперсного поверхнево-модифікованого алюмінієвого порошку та затверджувача.

Запропонований спосіб забезпечує отримання захисно-декоративного покриття діелектричного матеріалу (деревини) з високими захисними властивостями, підвищуючи міцність матеріалу на вигин, крутіння, поверхневі механічні дії і забезпечуючи можливість якісного фарбування матеріалу методом електростатичного напилення.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ТА ДОПОМОЖНИХ МАТЕРІАЛІВ

НУБІП України

2.1. Основні характеристики

В роботі для виготовлення порошкової фарби для опорядкування деревних матеріалів використовуються два склади. Перший – склад для виготовлення безпосередньо порошкової фарби (склад А) та склад для створення електропровідного покриття на поверхню деревного матеріалу (склад Б).

У якості пілікоутворюючого компоненту порошкової фарби (склад А) використовувалась поліефірна смола: Crylcoat 2618-3 фірми CYTEC (Італія), основні характеристики наведені в табл. 2.1.

НУБІП України

Характеристика пілікоутворюючого компоненту

Таблиця 2.1

Показники	Значення
Вовнішній вигляд	Непрозорі франули
Бліск 200/600 %	61
В'язкість по Брукфельду 200 °С, МПа/с	2800-3400
Колір b-показник, max	10
Число кислотності (мг КОН/г)	30-35
Температура плавлення, °С	180
Час полімеризації, хв	10

Як структуроутворюючого затверджувача використовується гідроксіалкідний марки Primid XL 552, який характеризується наступними властивостями:

- зовнішній вигляд – білий кристалічний порошок;
- температура плавлення, °С – 80-102;
- вміст води макс. мас.% – 1;
- гідроксильне число, (мг КОН / г) – 600-725.

В роботі в якості пігменту використовується діоксид титану (ДСТУ ГОСТ 30333:2009), який має наступні характеристики:

– вміст діоксиду титану, мас. % – 94;

– вміст рутилу, мас. % – 98,0;

– залишок на ситі 45 мкм, % – 0,02;

– маслоемність, г/100 г пігменту – 22,0.

Наповнювач. В якості наповнювача при виготовленні порошкової фарби застосовується осаджений обложений сульфат барію марки Blanc Fixe HD-80 фірми Solvay (Італія) з наступними характеристиками:

– вміст сульфату барію, мас. % – 99;

– залишок на ситі 45 мкм, % – 0,004;

– білизна, % – 98.

Функціональна добавки. Через відсутність розчинників в складі порошкової фарби, їх розплави мають досить високий поверхневий натяг, що може відобразитися на якості цементного покриття. Функціональні добавки, які контролюють розлив порошкової фарби, покращують не тільки текучість, а й зовнішній вигляд, перешкоджають утворенню дефектів. В якості добавок використовували

в якості агенту текучості добавку Modaflow® Powder 6000 фірми «CYTEC» (Італія), а як дегазуючий агент використовували бензоїн, виробник CAFFARO (Італія).

Склади матеріалів для отримання порошкової фарби (склад А) включає, наступні компоненти, мас. %: смола – 58,9; затверджувач – 5,0; наповнювач – 23,5; діоксид титану (пігмент) – 11,0; функціональні добавки – 1,6.

В якості сировинних матеріалів для попередньої обробки поверхні діелектричного матеріалу (склад Б) використовується [33]:

– плівкоутворювач, що складається з суміші епоксидних смол Епікот 223 та

Епікот 401, фірми Shell Corporation (Нідерланди), взятих у масовому співвідношенні 83:17, які мають наступні характеристики: зовнішній вигляд – однорідна

– в'язка рідина, безбарвна або злегка забарвлена, умовна в'язкість основи по віскозиметрі ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі $20 \pm 0,5$ °C, 13-19, масова частка нелетких речовин, % – 34-40;

– розчинник з суміші толуолу, бутанолу, бутилацетату взятих у масовому співвідношенні 22:40:38;

– поліамідного затверджувача, що має наступні характеристики: вміст активної речовини, %, не менше 30; час желатинизації в перерахунку на епоксидну смолу з епоксидним еквівалентом 187-193, хв, не більше 90;

– алюмінієвої пудри марки ПАП-2, яка відповідає вимогам ГОСТ 5494-95, та має наступні характеристики:

– гранулометричний склад - залишок на ситі 008, %, не більше 1,0;

– вміст активного алюмінію, %, не менше 90;

– вміст модифікуючи добавок, %, не більше 4,5;

– вспливаємість, %, не менше 92.

Масове співвідношення компонентів для утворення електропровідного покриття складає: суміш високомолекулярних епоксидних смол 100-120, суміш органічних розчинників 64-78, алюмінієва пудра 28-37, затверджувач 21-26.

Порошкова фарба, що виробляється на підприємстві повинна відповісти

вимогам ДСТУ БОСТ 9.101:2004.

Основним продуктом виробництва є полієфірна термореактивна порошкова фарба – однорідна гомогенізувє суміші полієфірних смол і затверджувачів, пігментів, наповнювачів та модифікаторів.

Призначена для отримання глянсовых, напів матових, матових і структуро-ваних покриттів на виробах, в тому числі товарах народного споживання, експлу-атованих як в атмосферних умовах, так і всередині приміщення.

Порошкова фарба наноситься електростатичним або трібостатичним спосо-бами, на попередньо нагріте або холодну виріб, в автоматичному або ручному

режимі.

Режим формування покриття – час полімеризації залежить від розмірів виробу, що підлягають фарбуванню, робочого режиму печі. Зазначені нижче температурні режими наведені для температури:

180 °C - 20 хв;

190 °C - 15 хв;

200 °C - 10 хв

Рекомендована товщина покриття і, відповідно, витрата фарби залежать від типу поверхні, щільності фарби, параметрів фарбувального обладнання та інших факторів. В середньому витрати фарби складають в залежності від типу поверхні 60–140 мкм при значенні середніх витрат 100-225 г/м².

Основні технічні характеристики порошкової фарби наведені в табл. 2.2, а характеристики покриття отриманого на основі порошкового фарби в табл. 2.3.

Таблиця 2.2

Технічні характеристики порошкової фарби

Найменування показника	Норма
Зовнішній вигляд фарби	тонко дисперсний порошок
Дисперсний склад, мкм	4 – 100
Середній розмір частинок, мкм	35 – 45
Фракція 25 – 55 мкм, %	40 – 70
Сипучість, кут природного нахилу, градуси	не більше 40
Температура скловування, °C	не менше 50
Час гелеутворення при 180°C, с	200 – 290
Розлив (розділення), мм	40 – 90
Масова доля летучих речовин, %	не більше 3
Режим полімеризації, температура металу	180 °C – 20 хв 190 °C – 15 хв 200 °C – 10 хв

Таблиця 2.3

НУБІП України

Технічні характеристики покриття отриманого на основі порошкової фарби

Найменоване характеристики	Показники
1	2
Колір	по каталогу RAL або вимогам замовника
Поверхня	гладка з рівним % близьку або структурована
Бліск, кут 60°	Від 7 до 95
Мінімальна товщина шару, мкм	50
Адгезія (методом віделаювання) Н/м	450
Міцність покриття при ударе, не менше, кг/см ²	100
Твердість по Вольфу та Уілборну	H – 2H
Еластичність по Еріксен	6 – 9 мм

Для попередньої обробки поверхні діелектричного матеріалу в роботі використовується спеціальна в композиція для придання електрапровідності виробам з деревини. Основні технічні характеристики композиції представлені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4.

Найменування показника	Норма
1	2
Зовнішній вигляд покриття	Однорідне гладке
Умовна вязкість основи по віскозиметрі В3-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі 20 + 0,5 °C, с	13-19
Масова частка нелетких речовин в напівфабрикаті, %	34-40
Час висихання до ступеня 3 год, не більше при T = 20 °C	6

небіп України	при $T = 90^{\circ}\text{C}$	1
Твердість покриття по маятниковому приладі, ум. од., не менше		0,5
Еластичність покриття при вигині, мм, не, менше		2
Міцність покриття при ударі на приладі У-4, см, не менш		40

нубіп України

нубіп України

нубіп України

нубіп України

нубіп України

нубіп України

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ І СПОСОBU ВИРОБНИЦТВА

Для отримання порошкових фарб застосовують наступні способи:

- сухе змішання дисперсних компонентів;
- змішання в розплаві з подальшим подрібненням плаву.

Сухе змішання застосовується при використанні попередньо подрібнених термопластичних полімерів. При використанні цього способу стабільні композиції не розшаровуються, виходять тільки в тому випадку, якщо при змішуванні відбувається дезагрегація зерен вихідних матеріалів і утворення нових змішаних

агреатів з великою контактною поверхнею між різномірними частинками. При сухому змішуванні без подрібнення зерен полімерів частки пігментів і наповнювачів тільки "опудрюють" поверхню зерен полімерів зовні.

Полярні полімери мають хорошу адгезію до дисперсних пігментів і наповнювачів. Неполярні полімери (поліолефіни, фторопласти і ін.) значно важче змішуються з наповнювачами. Рідкі компоненти – пластифікатори, отверджувачі, модифікатори як правило попередньо перетирають з пігментами і наповнювачами, а потім змішують з полімерами в кульових, вібраційних та ін. млинах. Сухе змішання – найбільш простий спосіб, який здійснюється в різних змішувачах, але

одержуваний при цьому кінцевий продукт має недостатньо рівномірний розподіл пігментів.

Змішання в розплавах проводиться при температурі трохи вище температури плинності плівкоутворювача. При цьому способі частинки пігментів та наповнювачів змочуються і проникають всередину частинок плівкоутворювача,

створюючи більш однорідні макро- і мікроструктури ще до стадії плівкоутворення. Змішання компонентів в розплавах можливо для будь-яких плівкоутворювачів, але найбільше застосування знаходить для епоксидних, поліефірних,

акрилатних та уретанових одігомерів, низькомолекулярного полівінілхлоридам та ін.

Даний спосіб виробництва порошкових матеріалів дозволяє різко поліпшити дисперсність, скоротити час змішування і зменшити небезпеку передчасного затвердіння порошку. При такому способі виробництва енерговитрати на змішання в розплаві і подальше подрібнення більш високі, але вони виправдовуються високою якістю покріттів і меншою їх товщиною в порівнянні з фужим способом. Недоліком даного способу виробництва порошкових фарб є труднощі точної підгонки кольору і необхідність зачистки обладнання при переході з кольору на кольор.

Виходячи з вищезазначеного, в роботі була використана технологія отримання порошкової фарби (компонент А) за технологією змішування в розплаві з подальшим подрібненням отриманого плаву [34].

Процес виготовлення порошкової фарби за останнім способи включає наступну послідовність операцій (рис. 4.1).

Підготовка та дозування вихідної сировини. Етап починається з отримання вихідної сировини на склад заводу і його приймання. Сировина може поставлятися в мішках або коробках, м'яких контейнерах масою близько 600 кг. При прийманні сировини на складі перевіряється цілісність і зовнішній вигляд упаковки, відповідність кількості і найменування сировини даним, зазначеним в транспортувальній накладній, номери партій звіряються з номерами в паспортах якості. Після приймання необхідне для виробництва кількість сировини за допомогою різних пристрій доставляється на ділянки дозування, решта сировини зберігається на складі. На ділянці дозування також проводиться візуальна оцінка відповідності зовнішнього вигляду сировини певним вимогам.

Дозування сировини виконується на ділянках малого та великого преміксів згідно із завданням на виробництво. Спочатку на малому премікс проводиться

ручне зважування на вагах окремих компонентів фарби, зміст яких в рецептурі фарби незначно. Потім сумиш з малого преміксу передається на великий премікс.




Рисунок 3.1 Технологічна схема виробництва порошкової фарби: 1 – бункери дозатори для вихідної сировини; 2 – змішувач; 3 – екструдер; 4 – охолоджуючий барабан; 5 – дробарка; 6 – фільтр; 7 – дробарка; 8 – фільтр; 9 – вібросито; 10 – готова фарба на упаковку; 11 – фарба для додаткового подрібнення.

Великий премікс дозволяє дозувати компоненти рецептурного складу фарби у великих кількостях. Надійшовши зі складу сировину за допомогою меканічних пристрій засипається в окремі бункери (1). Оператором великого преміксу вибирається відповідний кількості завантаження пересувний контейнер, який встановлюється на підлогових вагах під бункерами. У зв'язку з поєднаності з контролем за вагами окремі компоненти пересипаються з бункерів в контейнер (суміш від малого преміксу - вручну).

Далі сировинні компоненти суміші: гранульована плівкоутворююча смола, наповнювач, пігмент та добавки подаються в змішувач (2). Змішування від дозованих компонентів відбувається в змішувачі роторного типу. Для запобігання перегріву на змішувальну головку міксерра подається охолоджена вода. Після закінчення змішування компонентів готова суміш (шихта) в контейнері перевозиться на ділянку екструзії.

Пересувний контейнер з готовою сумішшю за допомогою механічних пристрій піднімається на майданчик станції розвантаження (верхній рівень) і фіксується на ній пневмо захватами. Оператор вручну відкриває клапан контейнера, і шихта з допомогою шнекового живильника починає подаватися безпосередньо в екструдер (нижній рівень). Проходячи з регульованою швидкістю зону примусового обігріву, шихта розплавляється і за допомогою шнеку самого екструдера вже в цьому стані переміщується до однорідного стану.

В екструдері (3), в безперервному режимі, відбувається розплав компонентів фарби. Суміш подається шнеком і проходить з регульованою швидкістю зону обігріву, переміщується до однорідного стану шнеком екструдера. Змішування в розплаві проводиться при температурі трохи вище температури текучості плівкоутворювача. При цьому дисперсні частинки пігментів та наповнювача змочуються

і проникають всередину плівкоутворювача, створюючи більш однорідні макро- і мікроструктури ще до стадії плівкоутворення.

Гаряче змішування компонентів в екструдері проводиться при температурі 90-120 °C на протязі 0,5-5,0 хв, в'язкості розплаву становить 103-105 Па. Максимальна температура розплаву повинна бути на 20 °C нижче температури отвердження матеріалу плівкоутворювача.

На ефективність роботи екструдера впливають:

- ефект зсуву (швидкість, момент);
- середній час перебування суміші в апараті;

НУБІП України

індустрія
продуктивність апарату;
температура;

- в'язкість розплаву.

Гарячий розплав видавлюється з розвантажувального отвору екструдера та

НУБІП України

стікає на охолоджуючі циліндри (4) системи безперервного охолодження. Проходячи між двома циліндрами, сплав розкощується до виду стрічки завтовшки 0,5-1,5 мм, охолоджується і переходить в твердий стан.

Далі охолоджена стрічка матеріалу через стрічковий транспортер подається

НУБІП України

на дробарку (7), де відбувається її роздрібнення до стану частинок розміром

10x10 мм, які поступають на подрібнення.

Оптимальний розмір частинок порошкової фарби після помелу зазвичай ста-

новить 30-40 мкм. При цьому 100 мас. % фарби повинно проходити через сито

100 мкм, більш 50 мас. % через сито 45 мкм та крізь сито 10 мкм має пройти не більше 10 мас. %.

Остаточне подрібнення фарби відбувається на установці, до складу якої входять:

- турбовентилятор;

НУБІП України

– імпульсний млин-класифікатор;
циклон з системою розвантажувальних шлюзів,
система тонкого очищення

Турбовентилятор створює регульований потік повітря, за допомогою якого

попередньо подрібнені частинки фарби переносяться в млин-класифікатор, що працює за принципом ударно-відцентрового подрібнення.

Далі потік повітря направляє розмелений продукт в циклон і далі, через систему розвантажувальних фільтрів, на вібросито. На ситі велика фракція частинок відсіюється і повертається на повторний помел в млин, а товарна фракція

НУБІП України

продукту подається на фасування.

З циклону повітря, що містить порошкову пил, надходить в систему тонкого очищення. Вона є кілька рукавних фільтрів, розташованих в одному корпусі. Проходячи через рукавні фільтри, порошкова пил осідає на їх поверхні, а очищене повітря викидається в атмосферу. Пил з фільтрів накопичується в пило збірнику і звідти надходить до бункеру готової фарби.

Порошок зберігають на складі в промисловій упаковці (картонні коробки, мішку або контейнері) в сухому, прохолодному місці до 12 місяців. Більш високі температури і більш тривале зберігання можуть призводити до поглинання вологи.

Технологія приготування складу для попередньої обробки поверхні діелектричного матеріалу (склад Б) проходить в наступній послідовності:
Ілівкоутворювач, розчинник, затверджувача та алюмінієва пудра у відповідності до рецепторного складу дозуються в лопасний змішувач примусової дії.

Процес змішування відбувається на протязі часу, необхідного до отримання гомогенізованої суміші заданої в'язкості (умовна в'язкість по віскозиметрі В3-246 з діаметром сопла 4 мм 13-19 с). Виготовлена суміш для покриття підлягає негайному використанню.

З змішувача отримана суміш поступає на пост підготовки окраски на дерево-волокнистий матеріал типу МДФ. До процесу нанесення електропровідного покриття на вироби з деревини розігривають до температури 80-90 °С та витримують 10-15 хв для забезпечення видалення зноного вологи.

Після чого на поверхню матеріалу що оздоблюється шляхом розпилення наноситься шар електропровідного покриття та проводиться його полімеризація в камері нагрівання. По закінченню процесу полімеризації виріб поступає на пост шліфування поверхні покриття для зрізання волокон, що піднялися в процесі полімеризації .

По закінченню процесу шліфування вироби поступають на пост окрашування порошковою фарбою (склад А), де проходять фарбування методом електростатичного нанесення з послідуванням сушкою.

На рис. 5.1. представлена схема матеріальних потоків лінії фарбування порошковими лакофарбовими матеріалами. У табл. 3.2. представлені добові норми витрат основних і допоміжних речовин на 1 м² поверхні виробу. Розрахунок матеріального балансу проводиться на 1 м² виробу, що фарбується.




Рис.3.2. Схема матеріальних потоків лінії фарбування: 1_{a-3} – ванни агрегату

підготовки поверхні; 2, 4 – сушильні камери; 3 – камера нанесення порошкових композицій; I–XVII – потоки.

Найменування потоків:

I – виріб на фарбування;

II – розчин для знежирення;

III – стік після знежирення;

НУБІП України

IV – виріб після знежирення;

V – вода для промиву;

VI – вода після промивки;

VII, VIIa – виріб після першого і другого промивання відповідно;

VIII – розчин для травлення;

IX – стік після травлення;

X – виріб після травлення;

XI – вода для промиву;

XII – вода після промивки;

XIII, XIIIa – виріб після першої і другої промивання;

XIV – промивна демінералізована вода;

XV – демінералізована вода після промивки;

XVI, XVIa – виріб після першого і другого промивання демінаралізованю водою відповідно;

XVII – розчин для пасивування;

XVIII – стік після пасивування;

XIX – виріб після пасивування;

XX – гаряче повітря;

XXI – гази;

XXII – виріб після сушки;

XXIII – суміш повітря з порошковим лакофарбовим матеріалом;

XXIV – повітря з втратами порошкового лакофарбового матеріалу;

XXV – виріб після нанесення порошкового лакофарбового матеріалу;

XXVI – гаряче повітря;

XXVII – гази;

XXVIII – готовий виріб.

НУБІП України

НУБІП України

Таблиця 3.1.

Норми витрати сировини і матеріалів на 1 м² поверхні виробу

Найменування матеріалу	Норма витрат, кг
Порошковий лакофарбовий матеріал	0,15
Розчин для знежирення поверхні	0,005
Розчин для травлення поверхні	0,007
Вода для промивки	0,355
Розчин для пасивування	0,0049
Горяче повітря	60
Стиснене повітря	25

Витрата сухого залишку (B_3 , кг / м) визначається за формулою:

$$B_3 = H_B \cdot Z_{\text{сух}}, \quad (3.1)$$

де H_B – норма витрати порошкового лакофарбового матеріалу на 1 м² поверхні виробу, кг / м²,

$Z_{\text{сух}}$ – концентрація сухого залишку, кг / м² ($Z_{\text{сух}} = 0,968$ кг / м²)

$$B_3 = 0,15 \cdot 0,968 = 0,145 \text{ кг} / \text{м}^2.$$

Отже, кількість ліпючих речовин (K_L , кг / м²):

$$K_L = H_B \cdot B_3,$$

$$K_L = 0,15 - 0,145 = 0,005 \text{ кг} / \text{м}^2.$$

(3.2)


Агрегат 1a: вхідні потоки – I, II; вихідні потоки – III, IV. Потік I містить

жирові відкладення, які видаляються з поверхні профілю за допомогою потоку II.

Потік III являє собою розчин для знежирення, що містить жирові відкладення. Їх

кількість в потоці III (Z_{III} , кг / м²) Розраховується за формулою (5.3). Потік IV яв-

ляє собою виріб без жирових відкладень, що містить 5% знежирювача поверхні.



НУБІП України

$$Z_{III} = HB_3 \cdot C_{ZIII} \quad (3.3)$$

де HB_3 – норма витрати знежирювачах поверхні, кг/м^2 (табл. 5.1);

C_{ZIII} – склад знежирювачах поверхні в потоці III, % ($C_{ZIII} = 5\%$).

$$Z_{III} = 0,005 \cdot 0,05 = 0,00025 \text{ кг/м}^2.$$

Агрегат I_{d-e}: здійснюється видалення залишків знежирювачак ($0,00025 \text{ кг/м}^2$) з поверхні промивної води (потік V), в результаті якого утворюються стічні води, що містять промивну воду і залишки знежирювачах (потік VI).

НУБІП України

де HB_t – норма витрати розчину травлення, кг/м^2 (табл. 5.1);

Z_p – залишок розчину травлення на виробі, кг/м^2 ($Z_p = 10\%$).

$$K_{pt} = 0,007 - 0,007 \cdot 0,1 = 0,0063 \text{ кг/м}^2$$

Агрегат I_{d-e}: здійснюється видалення залишків розчину травлення ($0,00063 \text{ кг/м}^2$) промивної водою (поток XI). Поток XII – стічні води, що містять залишок

розчину травлення ($0,00063 \text{ кг/м}^2$) та промивну воду (поток XI).

Агрегат I_{ж+з}: здійснюється промивка демінералізованою водою (потік XIV).

НУБІП України

НУБІЙ України

Агрегат 1: здійснюється пасивування поверхні виробу Вхідні потоки XVIIa, XVII (розчин бесхромового пасивування). Являє собою стік після пасивування з вирахуванням 15% пасивувального розчину ($0,0049 \cdot 0,15 = 0,000735 \text{ кг}/\text{м}^2$), котрий залишається на виробі (потік XIX).

НУБІЙ України

Агрегат 2: здійснюється видалення залишків пасиватора гарячим повітрям (потік XX). Потік XXI є сумою потоків, які надходить на сушку гарячого повітря ($60 \text{ кг}/\text{м}^2$) та видаляємого залишку пасиватора ($0,000735 \text{ кг}/\text{м}^2$).

НУБІЙ України

Агрегат 3: здійснюється нанесення порошкового лакофарбового матеріалу, який надходить у вигляді суміші з повітрям – потік XXIII. Потік XXII є профіль, що надходить в камеру нанесення порошкового лакофарбового матеріалу.

Кількість порошкового лакофарбового матеріалу в суміші зі стисненим повітрям ($K_{сп}$, $\text{кг}/\text{м}^2$) Розраховується за формулою (3.5). Потік XXIII – стиснене повітря в суміші з порошковим лакофарбовим матеріалом і дорівнює $25 \text{ кг}/\text{м}^2$. Потік XXV – виріб з нанесеним шаром порошкового лакофарбового матеріалу, що надходить в сушарку.

$$K_{сп} = H_b + HB_{сп}, \quad (3.5)$$

де H_b – норма витрати порошкового лакофарбового матеріалу на 1м^2 поверх-

хні виробу, $\text{кг}/\text{м}^2$ (табл. 5.1);

$HB_{сп}$ – норма витрат стисненого повітря, $\text{кг}/\text{м}^2$ (табл. 3.3);

$$K_{сп} = 0,15 + 25 = 25,15 \text{ кг}/\text{м}^2$$

НУБІЙ України

Агрегат 4: здійснюється видалення летючої частини порошкового лакофарбового матеріалу ($K_d = 0,005 \text{ кг}/\text{м}^2$) гарячим повітрям (потік XXVI). Потік XXVII містить повітря, що подається на сушку, і летучу частину порошкового лакофарбового матеріалу ($0,005 \text{ кг}/\text{м}^2$). В результаті у вихідний потік XXVII переходят: летуча частина порошкового лакофарбового матеріалу ($0,005 \text{ кг}/\text{м}^2$) і повітря, що подається на сушарку ($60 \text{ кг}/\text{м}^2$). Потік XXVIII – пофарбований виріб,

що містить сухий залишок порошкового лакофарбового матеріалу ($0,145 \text{ кг}/\text{м}^2$).

НУБІЙ України

НУБІП України

Розрахувати кількість тепла, необхідне для отримання покриття з порошкової фарби в сушильній камері.

Витрата тепла визначається за формулою 3.6:

$$Q = (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4) \cdot k, \quad (3.3)$$

де Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 – витрати тепла відповідно на нагрів камери, виробів і транспорту, лакофарбового матеріалу, свіжого повітря, кДж/год.

k – поправковий коефіцієнт, що враховує втрати тепла через нещільністі ($k = 1,2$).

Витрата тепла на нагрів камери (Q_1 , кДж/год) визначається за формулою

НУБІП України

$$Q_1 = (F_1 \cdot k_1 + F_2 \cdot k_2 + F_3 \cdot k_3) \cdot (t_1 - t_2), \quad (3.7)$$

де F_1, F_2, F_3 – поверхні зовнішніх огорожень (стін, стелі, перекриття), м²;

k_1, k_2, k_3 – коефіцієнти теплопередачі огорожень (стін, стелі, перекриття), кДж/м²·год·К; ($k_1 = k_2 = k_3 = 5,1$ кДж / м²·год·К);

t_1 – температура повітря в камері затвердіння, К;

t_2 – температура повітря в цеху, К.

$$Q_1 = (28,6 \cdot 5,1 + 20,9 \cdot 5,1 + 4,48 \cdot 5,1) \cdot (453 - 293) = 44047,7 \text{ кДж/год}$$

Витрата тепла на нагрів виробів і транспорту (Q_2 , кДж/год) визначається за

НУБІП України

формулю 6.3:

$$Q_2 = G_{\text{вир}} \cdot c_{\text{вир}} \cdot (t_{2\text{вир}} - t_{1\text{вир}}) + G_{\text{тр}} \cdot c_{\text{тр}} \cdot (t_{2\text{тр}} - t_{1\text{тр}}), \quad (3.8)$$

де $G_{\text{вир}}, G_{\text{тр}}$ – продуктивність камери затвердіння по масі виробів і транс-

порту, кг/год;

НУБІП України

$c_{\text{вир}}, c_{\text{тр}}$ – теплоемність виробів і транспорту, кДж / кг·К ($c_{\text{вир}} = c_{\text{тр}} = 0,5$ кДж / кг·К);

$t_{2\text{вир}}, t_{1\text{вир}}$ – температура виробів в камері і на вході в неї, К;

$t_{2\text{тр}}, t_{1\text{тр}}$ – температура транспорту в камері і на вході в неї, К.

НУБІП України

$Q_2 = 32 \cdot 0,5 \cdot (453 - 293) + 45 \cdot 0,5 \cdot (453 - 293) = 6160 \text{ кДж/год}$

Витрата тепла на нагрів дакофарбового матеріалу (Q_3 , кДж / год) визначається за формулою 6.4:

$$Q_3 = G_{\text{п}} \cdot c_{\text{п}} \cdot (t_{2\text{п}} - t_{1\text{п}}), \quad (3.7)$$

де $G_{\text{п}}$ – витрата порошку, кг/год,

$c_{\text{п}}$ – теплоємність порошку, кДж / кг·К ($C_{\text{п}} = 1,3 \text{ кДж / кг·К}$);

$t_{2\text{п}}, t_{1\text{п}}$ – температура порошку після і до проходження камери, К.

$Q_3 = 3,045 \cdot 1,3 \cdot (453 - 293) = 663,36 \text{ кДж/год}$

Витрата тепла на нагрів свіжого повітря (Q_4 , кДж / год) визначається за формулою 6.5:

$Q_4 = G_{\text{в}} \cdot c_{\text{в}} \cdot (t_{2\text{в}} - t_{1\text{в}}), \quad (6.5)$

де $G_{\text{в}}$ – витрата повітря, що надходить в камеру, кг/год;

$c_{\text{в}}$ – теплоємність повітря, кДж / кг·К;

$t_{2\text{в}}, t_{1\text{в}}$ – температура повітря після і до проходження камери, К.

$Q_4 = 50 \cdot 1 \cdot (453 - 293) = 8000 \text{ кДж/год}$

Підставимо всі значення Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 в формулу (6.1):

$$Q = (44047,7 + 6160 + 663,36 + 8000) \cdot 1,2 = 70645,27 \text{ кДж/год} = 19,6 \text{ кВт}$$

6.2. Розрахунок основного технологічного обладнання

Визначення габаритних розмірів камери.

Ширина камери ($B_{\text{к}}$, мм) визначається за формулою 6.6:

$$B_{\text{к}} = B_{\text{вир}} + 2B_1 + 2B_2 + 2l_p, \quad (6.6)$$

де $B_{\text{вир}}$ – ширина виробу, мм (приймасмо $B_{\text{вир}} = 200 \text{ мм}$),

B_1 – відстань між виробом і кромкою розпилювача, мм (приймаємо $B_1 = 600$ мм);
 B_2 – відстань між стінкою і струмоведучих частин розпилювача, мм (приймаємо $B_2 = 1200$ мм);

I_p – довжина частини розпилювача, що знаходиться під високою напругою, мм (приймаємо $I_p = 400$ мм).

НУБІП України
Довжина камери (L_k , мм) визначається за формулою 6.7:

$$L_k = L_{\text{вир}} + 2L_1, \quad (6.7)$$

НУБІП України
де $L_{\text{вир}}$ – максимальна довжина виробів, мм (приймаємо $L_{\text{вир}} = 2300$ мм);
 L_1 – відстань від виробу до транспортного отвору, мм (приймаємо $L_1 = 2100$ мм).

$$L_k = 2300 + 2 \cdot 2100 = 6500 \text{ мм}$$

НУБІП України
Висота камери (H_k , мм) визначається за формулою 6.8:

$$H_k = H_{\text{вир}} + h + h_{\text{п.}} \quad (6.8)$$

де $H_{\text{вир}}$ – висота виробу, мм (приймаємо $H_{\text{вир}} = 7500$ мм);

h – відстань від підлоги камери до низу вироби, мм (приймаємо $h = 800$ мм);

НУБІП України
 $h_{\text{п.}}$ – відстань від верху вироби до стелі камери, мм (приймаємо $h_{\text{п.}} = 700$ мм).

$$H_k = 7500 + 800 + 700 = 9000 \text{ мм.}$$

Визначення габаритних розмірів проїомів

Ширина робочого отвору з умовою зручності роботи в камері приймається

$$B_{\text{р.пр.}} = 1200 \text{ мм.}$$

НУБІП України
Висота робочого прорізу ($H_{\text{р.пр.}}$, мм) визначається за формулою 6.9:

$$H_{\text{р.пр.}} = H_{\text{вир}} + h + (400 \div 500), \quad (6.9)$$

де $H_{\text{вир}}$ – максимальна висота виробу, мм (приймаємо $H_{\text{вир}} = 7500$ мм):

$$H_{\text{р.пр.}} = 7500 + 800 + 400 = 8700 \text{ мм.}$$

НУБІП України

НУБІП України

Ширина транспортного отвору ($B_{\text{тр.пр.}}$, мм) для введення та виведення виробів визначається за формулою 6.10:

$$B_{\text{тр.пр.}} = B_{\text{вир}} + 2B_3 \quad (6.10)$$

де B_3 – відстань між виробом і прорізом, мм (приймаємо $B_3 = 200$ мм).

$$B_{\text{тр.пр.}} = 200 + 2 \cdot 200 = 600 \text{ мм}$$

НУБІП України

Висота транспортного отвору ($H_{\text{тр.пр.}}$, мм) визначається за формулою 6.11:

$$H_{\text{тр.пр.}} = H_{\text{вир}} + 2h \quad (6.11)$$

де h_3 – відстань між виробом і верхньою і нижньою мертирими точками руху розпилювачів, мм (приймаємо $h_3 = 100$ мм).

НУБІП України

$$H_{\text{тр.пр.}} = 7500 + 2 \cdot 100 = 7700 \text{ мм}$$

Конструктивно висота транспортного отвору приймається рівної висоті камери.

Визначення обсягу повітря, що видаляється з камери.

Обсяг повітря, що видаляється за 1 год з камери (Q , $\text{м}^3/\text{год}$), визначається

НУБІП України

за формулою 6.12:

$$Q = F \cdot \omega \cdot 3600 \quad (6.12)$$

де F – площа перерізу отворів, м^2 (площа перерізу отворів визначається з урахуванням перекриття їх виробом);

НУБІП України

швидкість руху повітря у відкритих отворах, $\text{м} / \text{s}$ (при нанесенні порошку рекомендована швидкість – $0,3$ - $0,5 \text{ м}/\text{s}$).

Приймемо, що вироби перекривають площину на 37% , тоді площа поперечного перерізу без урахування перекриття складатиме:

$$F = 2 \cdot (0,37 \cdot H_{\text{тр.пр.}} \cdot B_{\text{тр.пр.}}), \quad (6.13)$$

НУБІП України

За формулою 6.12:

$$F = 2 \cdot (0,37 \cdot 9 \cdot 0,6) = 3,996 \text{ м}^2$$
$$Q = 3,996 \cdot 0,3 \cdot 3600 = 4315,7 \text{ м}^3 / \text{год.}$$

НУБІП України

Приймаємо параметри вентилятора: натиск – 234 мм. в ст., тому вибираємо відцентровий вентилятор марки Д1-8500 з частотою обертання 46,7 с⁻¹, коефіцієнтом корисної дії 0,71 і продуктивністю 8496 м³/год.

Потужність, споживана електродвигуном вентилятора (N_p , кВт), визначається за формулою 6.14:

$$N_p = \frac{Q \cdot H}{3600 \cdot 120 \cdot \theta_v + \theta_p} \quad (6.15)$$

де Q – продуктивність вентилятора, м³/год;

H – натиск вентилятора, мм в. ст.;

θ_v – коефіцієнт корисної дії вентилятора;

$$\theta_p = \text{коєфіцієнт корисної дії електродвигуна.}$$
$$N_p = 8,76 \text{ кВт.}$$

Встановлена потужність електродвигуна з коефіцієнтом запасу 1,15 складе 9,36 кВт.

Таким чином, характеристики камери наступні:

- довжина L_k – 6500 мм;
- ширина B_k – 4600 мм,

- висота H_k – 9000 мм;

- ширина транспортного отвору $B_{tr.pr.}$ – 600 мм;

- обсяг повітря, що видаляється Q – 4316 м.

Приймання готової продукції проводиться відповідно до технічного контролю за воду у відповідності з вимогами діючих нормативних документів.

Технічний контроль виробництва включає наступні стадії:

- входний контроль сировинних матеріалів;
- операційний контроль виробничих процесів;
- контроль готової продукції.

НУБІП України

Вхідний контроль сировини, матеріалів, проводиться парніями відповідно до вимогами (ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції) за переліками матеріалів, що підлягають вхідному контролю, затвердженому в установленому порядку і діючим на заводі.

Вхідний контроль включає перевірку супровідної документації, огляд транспортної тарі і встановлення відповідності властивостей матеріалу вимогам, за значеним у технічній документації на матеріал.

Супровідна документація, що підтверджує відповідність отриманого матеріалу замовленому, і його якість (сертифікат, паспорт, інформація на транспортній

тарі) повинна містити такі відомості:

— марку матеріалу;

— найменування фірми-постачальника;

— колір матеріалу та номер кольору по каталогу;

— дату виготовлення і термін придатності;

— основні технічні характеристики матеріалу.

Замовника має право вимагати проведення випробувань з тих чи інших показників.

Контроль виробничих процесів проводить лабораторія заводу відповідно до

даних наведених в табл. 3.2

Таблиця 3.2.

Контроль виробництва

Контрольований параметр	Місце відбору проб та контролю	Періodicність контролю	Методика контролю	Контрольно-вимірювальна апаратура	Відповідальний
1 Температура плавлення	2 Склад	3 1 раз із кожної партії	4 Плівкоутворювач	5	6 Лабораторія

Час полімеризації	Склад	1 раз із кожної партії	ДСТУ ISO 2884-2:2015	Віскозиметр В3-246	Лабораторія
Умовна в'язкість	Склад	1 раз із кожної партії	ДСТУ ISO 8130-1:2019	сіто 45 мкм, ваги аналітичні	Лабораторія
Дисперсність	Склад	1 раз із кожної партії	ДСТУ ISO 8130-1:2019	сіто 45 мкм, ваги аналітичні	Лабораторія
Кількість Al в пудрі	Склад	1 раз із кожної партії	ГОСТ 5494-95	Прибор для випробування пудри	Лабораторія
Точність дозування	Дозатор	1 раз у зміну	Дозування сировинних компонентів	Контрольні ваги	Лабораторія
Ступінь гомогенізації	Змішувач	Кожна партія	Змішування компонентів	Візуально	Лабораторія
В'язкість розплаву	Екструдер	1 раз у зміну	ДСТУ ISO 2884-2:2015	Віскозиметр В3-246	Лабораторія
Товщина стрічки на виході з екструдера	Екструдер	1 раз у зміну	ДСТУ ГОСТ 6507:2009	Мікрометр	Лабораторія
Температура охолодження розплаву	Екструдер	1 раз у зміну	ДСТУ ISO 386:2018	Термопара	Лабораторія
Сипучість	Склад готової продукції	Кожна партія	Готова продукція (порошкова фарба)	Установка кута природного відкосу	Лабораторія

Час гелеутворення	Склад готової продукції	Кожна партія	ДСТУ ГОСТ ІСО 8130.6:2006	Прилад на розтікання по довжині «сліду»	Лабораторія
Розлив (розділення)	Склад готової продукції	Кожна партія			Лабораторія
Розмір час тинок	Склад готової продукції	Кожна партія	ДСТУ ISO 8130-13:2019	Набір стандартних сит лазерний прилад	Лабораторія
Густина	Склад готової продукції	Кожна партія	ДСТУ ГОСТ ІСО 8130.2:2006	Рідинний пікнометр	Лабораторія
Вміст легких речовин	Склад готової продукції	Кожна партія		Піч для нагріву, ваги	Лабораторія
Електропровідності	Склад готової продукції	Кожна партія	ДСТУ ЧСО 15091:2015		Лабораторія

Продукція – порошкова фарба приймають партіями. Партія вважається прийнятою, якщо показники якості виробів задовільняють вимогам відповідних ДСТУ та ТУ.

Контроль продукції включає визначення якості покриття отриманого з ви-

користанням виготовленої продукції, яка характеризується за зовнішнім вигля-
дом поверхні, фізико-механічними властивостями та стійкості до впливу навко-
ліннього середовища.

Характеристики зовнішнього вигляду покриття. Стан поверхні, блиск і ко-
цір є важливими характеристиками покриттів. Зовнішній вигляд може бути оці-
нений за допомогою візуального огляду та перевірки еталоном або за допомо-
гою інструментів з виготовленої порошкової фарби.

НУБІП України

НУБІП України

Характеристики зовнішнього вигляду покріттів і методи випробування

Таблиця 3.3

Показник	Методика контролю	Контрольно-вимірювальна апаратура
Стан поверхні		Візуальний огляд
Бліск	ДСТУ ISO 2819:2015	Фотоелектричний бліскомір
Кольор		Компаратор кольору шкала RAL
Чіткість зображення		Візуальний огляд
Коефіцієнт контрастності		Контрастно пофарбована підкладка

НУБІП України

Фізико-механічні властивості покріттів і методи їх випробувань

Таблиця 3.4

Показник	Методика контролю	Контрольно-вимірювальна апаратура
Товщина плівки	ДСТУ ISO 2808:2019	Мікрометр
Міцність при ударі	ДСТУ ISO 6272-2:2015	Прилад У-2М
Міцність при згині		
Адгезія	ДСТУ ISO 4624:2015	
Твердість	ДСТУ ISO 1522:2015	Маятниковий прилад

Таблиця 3.5

НУБІП України

Показники стійкості покріттів до впливу різних середовищ

Показник	Методика контролю	Контрольно-вимірювальна апаратура
Стійкість до впливу розчинників		Відповідний розчинник, бензин (занурення)
Стійкість до впливу хімічних реагентів	ДСТУ ISO 2812-1:2015	

Водостійкість	ДСТУ ISO N 503:2015	Гідростат Г-4
Стійкість до солевого туману		Камера солевого туману
Атмосферостійкість, натурні випробування, прискорені випробування		Кліматична камера та інше обладнання
Стійкості до водяного стирання	ДСТУ ISO 11998:2015	

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

РОЗДІЛ 4. СТАРТАП ПРОЕКТУ (ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА).

НУБІП України

Мета стартапу, конкретизація бізнес-ідеї, об'єкту дослідження, місця розробки у інноваційному ланцюжку цінності

Резюме стартап-проекту представлене в таблиці 4.1.

Резюме стартап-проекту		Таблиця 4.1
Показник	Характеристика	
1	2	
1. Суть ідеї	Виробництво порошкової фарби для опорядження деревних матеріалів.	
2. Прототипи ідеї (ціна, на якому етапі реалізації знаходяться)	Порошкова фарба (за відомою схемою виробництва), ціна від 108 грн /кг. Лінія виробництва Gema (за відомою схемою виробництва), ціна від 500 000 грн	
3. Основна потреба, яку задоволить реалізований стартап	Отримання порошкової фарби	
4. Ступінь розробленості технології реалізації		
5. Класифікація продукту стартапу за міжнародною класифікацією товарів	Клас 2 фарба (020033)	
6. КВЕД	20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик	
7. Очікувана потужність стартапу	Велике підприємство	
8. За масштабом виробництва (одиничні, серійні, масові)	Масові	
9. За рівнем спеціалізації (вузькoproфільні, багатопрофільні, комбіновані)	Вузькoproфільні	
10. За ресурсами, що споживаються (працемісткі, матеріаломісткі, капіталомісткі, інформація)	Капіталомісткі, матеріаломісткі	

Продовження таблиці 4.1

11. За чисельністю персоналу (малі, середні, великі)	Великі
12. Органи управління при реалізації стартапу	Національні
13. Бажане географічне розташування - Потужностей стартапу	Київська область М. Київ
- Офісу стартапу	Вся Україна
- Збутової мережі	Україна та закордоном
- Постачальників комплектуючих	Україна та ЄС
14. Місце ідеї у ланцюжку цінностей інноваційного процесу	Виробництво
15. Границя корисності ідеї стартапу	Отримання порошкової фарби
16. Бізнес-модель стартапу	Класична
17. Конкуренти вітчизняні (ціна, на якому етапі реалізації знаходяться, основні конкурентні переваги, фактори успіху)	ТОВ ОДРИ - 260 грн/упаковка ТОВ Лаковер - 285 грн/упаковка ПП Пульвер - 320 грн/упаковка
18. Конкуренти іноземні (ціна, на якому етапі реалізації знаходяться, основні конкурентні переваги, фактори успіху)	Azko Nobel від 450 грн/упаковка
19. Ключові фактори успіху стартапу	Висока якість, ефективна реклама
20. Споживачі (основні на етапі впровадження, групи, фрігентова чисельність)	Будівельні компанії, меблеві компанії, виробники металевої продукції
21. Планова кількість продукту розробки для першого етапу реалізації	12 млн.
22. Мінімальна кількість виробництва	7 млн..

Продовження таблиці 4.1

23. Споживачі на етапі розвитку	1 Будівельні компанії
24. Споживачі на етапі зрілості	Будівельні компанії, меблеві компанії
25. Конкурентна ціна на продукт стартапу	Від 300 грн/упаковка
26. Плановий рівень рентабельності при реалізації продукту	60%
27. Капіталовкладення в проект	264792920 грн
28. Термін окупності проекту	1,21 роки
29. Джерела окучності проекту	Внутрішні
30. Основні компоненти продукції стартапу (іх доля у готовому товарі, ступінь готовності компонентів у наявному виробництві)	Смоли – 400 т Пігменти – 750 т Добавки – 500 т
31. Потенційні постачальники складових компонентів розробки (виділити вітчизняних і закордонних, плановий обсяг замовлень, наявна потужність постачальника)	потреба 1400 т/добу Закордонні постачальники: Azko Nobel – 6500 грн/упаковка
32. Планове місце реалізації результату розробки (місце, планова доля реалізації продукту через це місце)	Реалізація в Україні
33. Наявність посередників при реалізації (так, ні, орієнтовні посередники, форми оплати їх діяльності)	Посередників немає
34. Методи просування результатів розробки на ринок	Впровадження реклами в будівельних та меблевих компаніях звернення уваги підприємців на високу якість та конкурентну ціну продукції

НУБІП України

Фарбування порошковими лакофарбовими матеріалами являє собою одну з найбільш розвинених технологій отримання покрівтів, що відповідають сучасним вимогам промисловості. Високі експлуатаційні властивості покриттів, відсутність розчинників, екологічність і багато інших достоїнств сприяли, тому, що останнім часом практично немає галузі промисловості, де б ця технологія ні знайшла застосування. На сьогоднішній день з її допомогою можуть бути сформовані покриття, що володіють властивостями, часто недосяжними при застосуванні рідких фарб

НУБІП України

Метою даного стартап-проекту насамперед є вдосконалення ефективності роботи підприємства та збільшення його продуктивності шляхом ведення двох інноваційних методів.

Аналіз загроз і можливостей зовнішнього середовища представлений в таблиці 4.2.

НУБІП України

Аналіз загроз і можливостей зовнішнього середовища

Таблиця 4.2

	Загрози	Можливості
Податкові канікули	Економіка Утворення конкурентів	Розвиток підприємства
Створено лояльні умови для розвитку великого бізнесу	Втрата споживачів продукту із-за збільшення кількості підприємств	Збільшення прибутку
Заборона на експорт та імпорт готової продукції	Неможливість виходу на закордонний ринок	Усунення конкурентів

Націоналізація кар'єрів	Втрата доступу до кар'єрів	Державне регулювання
Розробка нових ефективних методів виробництва	Збільшення конкурентів	Розвиток підприємства
Альтернативні джерела енергії	Зміна обладнання	Зменшення цін на пиво, електроенергію та інше

До факторів зовнішнього оперативного середовища відносять постачальників, споживачів та конкурентів. Їх аналіз наведений в таблиці 8.3.

Таблиця 4.3

Аналіз факторів зовнішнього оперативного середовища

Фактор	Переваги	Недоліки
Конкуренти Збільшення конкурентів	Модернізація виробництва	Зменшення попиту на дану продукцію
Споживачі Зменшення платоспроможності Збільшення попиту на продукцію	Розвиток підприємства Отримання більшого прибутку	Зменшення попиту на дану продукцію Неможливість задовільнити потребу в продукті
Постачальники Видобуток за новим методом Змінення ціни на сировину	Більша кількість сировини Збільшення прибутку	Гірша якість Гірша якість

НУБІП України

Таблиця 4.4

Аналіз зацікавлених сторін

Зацікавлена сторона	Вплив її на реалізацію проекту	Цікавість її до проекту	Загальний коефіцієнт впливу на проект
Суб'єкти внутрішнього середовища			
Постачальник	13	8	75
Споживачі	13	10	105
Посередники	0	0	0
Суб'єкти зовнішнього середовища			
Політичні структури	4	3	12
Суб'єкти економічного середовища	7	5	34
Власники географічних об'єктів	6	2	11
Суб'єкти демографії	2	4	5
Суб'єкти культурного середовища	1	2	2
Суб'єкти НП	3	1	3

Після проведення аналізу зовнішнього середовища, можемо перейти до внутрішнього середовища підприємства.

Визначимо переваги та недоліки в процесі реалізації стартап-проекту, наведені в табл. 4.5.

Проаналізувавши внутрішнє і зовнішнє середовище, можемо розглянути подальші варіанти розвитку стартап-проекту, представлені в табл. 8.6.

Таблиця 4.5

НУБІП України

Переваги та недоліки внутрішнього середовища

НУБІП України	Переваги	Недоліки
Технологія виробництва	продукт вищої якості економія часу на вироб- ництва економія грошей на агре- гати	витрати на модернізацію виробничих ліній
Персонал Забезпеченість основ- ними та оборотними за- собами	висока кваліфікація кад- рів великий товарообіг високий прибуток	витрати на підвищення кваліфікації великі капіталовкла- дення - багато складів для зберігання

Таблиця 4.6

НУБІП України	Варіанти розвитку стартап-проекту
1. Впровадження у виробництво	1. Технологія ефективна, можна впро- вадити у виробництво та в подаль- шому отримувати прибуток
2. Не впровадження	1. На практиці технологія показала себе не ефективно та за велику кіль- кість грошей

Таблиця 4.7

НУБІП України	Дослідимо потенційних споживачів даного стартап-проекту. Класифікація споживачів представлена.
---------------	---

Класифікація потенційних споживачів

Юридична особа	
Критерій	Значення
1. Форма власності (державне, приватне, колективне, комунальне, змішане,...)	Приватна власність

НУБІП України

	2. КВЕД	Клас 2 фарба (020033)
	3. За потужністю (малі, середні, великі)	Великі
	4. За масштабом виробництва (одиничні, серійні, масові)	Масові
	5. За рівнем спеціалізації (вузькопрофільні, багатопрофільні, комбіновані)	Вузькопрофільні
	6. За ресурсами, що споживаються (працемісткі, матеріаломісткі, капіталомісткі, інформація)	Капіталомісткі, матеріаломісткі
	7. За чисельністю персоналу (малі, середні, великі)	Великі
	8. За сферою діяльності (виробничі, комерційні, фінансові, посередницькі, страхові...)	Виробничі
	9. За приналежністю капіталу і контролю (національні, іноземні, спільні багатонаціональні...)	Національні
	10. За географічним розташуванням	По всій Україні
	11. За віддаленістю органів управління (національні, міжнародні, офшорні, транснаціональні,...)	Національні
	12. За характером господарської діяльності (промислові, сільськогосподарські, транспортні, будівельні, фінансово-кредитні, страхові, туристичні, консалтингові,...)	Промислові
	13. За рівнем технологічної цілісності (привідні, дочірні, філії,...)	Провідні

НУБІП України

14. За долею іноземного капіталу (з іноземними інвестиціями (більше 10%), іноземне підприємство (100%))	Можливі іноземні інвестиції
15. За формуванням статутного капіталу (унітарні, корпоративні)	Унітарне
16. За організацією виробничих процесів (періодичні, безперервні)	Безперервне
17. За роботою протягом року (сезонні, по-засезонні)	Виробництво позасезонне
18. За географічним розташуванням на території України	По всій Україні
19. За наявністю вільних ОбЗ (коштів)	
20. За динамікою розвитку регіону розташування юридичної особи:	Обмеження відсутні, вся Україна
<ul style="list-style-type: none"> • Регіон • Чисельність населення • Динаміка росту регіону • Структура регіону • Правові обмеження торгівлі 	

При виконанні дослідження потреб споживачів було використано метод спостереження та сформовано паспорти потенційного споживача, які представлені в таблиці 4.8 та таблиці 4.9.

Таблиця 4.8

Паспорт потенційного споживача

Характеристика	Значення
Фабрика з виробництва будівельних елементів з деревини	
Організаційно-правова форма	Державне, приватне підприємство
Класифікація	- Від 130 тис. одиниць на добу
За потужністю	6

Розташування	Немає значення
Вид продукту, який потрібен даному споживачеві	Порошкова фарба
Призначення придбаної розробки	За призначенням
Класифікація персоналу підприємства	Робочі, службовці
Потенційний обсяг споживання розробки	1 розробка
Хто приймає рішення про придбання розробки	Керівник підприємства

НУБІП України

Таблиця 4.9

Паспорт потенційного споживача

Характеристика	Значення
Фабрика з виробництва будівельних елементів з деревини	1
Організаційно-правова форма	2 Державне, приватне підприємство
Класифікація	
- За сезонністю	- Всесезонні
- За потужність	- Від 1,5 млн. од. на місяць
Розташування	Немає значення
Вид продукту, який потрібен даному споживачеві	Порошкова фарба
Призначення придбаної розробки	За призначенням
Класифікація персоналу підприємства	Робочі, службовці
Потенційний обсяг споживання розробки	1 розробка

НУБІП України

НУБІП України

Хто приймає рішення про придбання
розробки

Керівник підприємства

Сформуємо потреби клієнта, які він може задовольнити за допомогою на-
шого продукту, наведені в табл. 4.10.

Клієнт і його потреби	
Категорія клієнтів	Потреби, які він може задовольнити
Будівельні та меблеві компанії	Використання порошкової як опоряджу- вального матеріалу
Представники будівельних та меблевих компаній	Отримання прибутку від продажу то- вару

В таблиці 4.11 наведений плановий обсяг продукції на перший рік виробни-
цтва.

Запланований обсяг продукції												
Місяць	Обсяг, млн., од											
	Січень 2020	Лютий 2020	Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Липень 2020	Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020
	1.1	1	1	1.2	1.1	0.9	0.9	1	0.9	1	1	0.9

НУБІП України

НУБІП України

Ціна інноваційної пропозиції на ринку
 Визначення потенційного споживача дає можливість визначити ціну для
 ідей, технологій, методики, грн..

Таблиця 4.12

Проектні ціни продажу ідеї, технології, методики, грн

Найменування товару	Планові обсяги продажу	Аналоги, прототипи		
	Кількість, млн. од	Ціна, грн/упаковку	Кількість, млн. од	Ціна, грн/т
Порошкова фарба	12	300	10	280

Розрахуємо ціни інноваційної пропозиції на ринку:

Розрахунок за допомогою витратного методу. Витратний метод полягає в тому, що основою для визначення ціни є базові витрати на одиницю продукції, до яких додається надбавка - величина, що покриває невраховані витрати і прибуток. Через це їх часто називають "витрати плюс". Цими методами в ринковій

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

системі господарювання визначають нижню межу ціни, відтак кінцева ринкова ціна може бути вище за неї.

Для розрахунку ціни цим методом потрібно додати витрати і прибуток

$$Ц = С + П = 280 + 100 \cdot 20\% = 300 \text{ грн},$$

де Ц – ціна одиниці товару, грн;

С – собівартість одиниці товару, грн;

П – величина прибутку, грн.

Матеріальна, документальна та організаційна підготовка виробництва

Таблиця 4.13

Розрахунок основних фондів	
Обладнання	Споживання електроенергії, кВТ
1. Змішувач	15
2. Спіральний конвеєр	13
3. Стрічковий блендер	90
4. Резервуар	14
5. Фасувальна машина	200
Всього	332

Таблиця 4.14.

Стаття основних засобів підприємства	Вартість, грн	Термін експлуатації, роки	Амортизаційні віdraхування, грн
Приміщення	3 000 000	40	75 000
Обладнання	8 924 000	—	600

Вартість сировини:

НУБІП України

Вартість сировини

Таблиця 4.15

Найменування	Ціна	Річна вартість, грн/рік
Смоли	10 грн/50кг	4 146 000
Пігменти	350 грн/100кг	4 750760
Добавки	175 грн/50 кг	168 500
Всього		9 737 760

Кількість працюючих і обладнання
Режим роботи - трьох змінний (для робочого персоналу) по 8 годин, однозмінний (для інженерного персоналу). Підприємство працює 365 днів на рік, у трьох змінний графік роботи, тривалість зміни 8 годин.

Бригади	Графік змінності виробничого персоналу																Дні і зміни	Таблиця 4.16		
	1	1	1	1	B	2	2	2	2	B	3	3	3	3	B	B	1	1	1	1
I																				
II																				
III																				
IV																				

Розрахуємо фактичну тривалість роботи працівника:

$$T_{\text{річ.прац}} = (365/T_{\text{об}}^{\text{зм}}) * (T_{\text{об}}^{\text{зм}} - T_{\text{вих}}) * t_{\text{зм}}$$

$$T_{\text{річ.прац}} = (365/16) * (16-4) * 8 = 2190 \text{ год/рік.}$$

НУБІП України

НУБІП України

Графік змінності для інженерного персоналу

Таблиця 4.17

Зміна (день)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Бригада 1	1	1	1	1	В	В	1	1	1	1	В	В	1	1	1	В	В	1	1	1

Розрахуємо фактичну тривалість роботи працівника:

$$T_{\text{річ.прац}} = (365/T_{\text{зм}})^* (T_{\text{зм}} - T_{\text{вих}})*t_{\text{зм}}$$

НУБІП України

Заробітна плата працівників

Таблиця 4.18

Посада	Кількість	ЗП за місяць, грн.	ФОП
Завід, лабораторії	1	20000	20000
Лаборант	4	9200	36800
Гол. інженер	1	30500	30 500
Гол. технолог	1	30500	30500
Начальник цеху	1	25700	25700
Майстер зміни	4	14000	56000
Фасувальник	8	8400	13600
Сума			213100

НУБІП України

Фонд оплати праці за рік:
 $213100 * 12 = 2557200$ грн./рік

ФОП з нарахуваннями : $2557200 * 1,22 = 3119784$ грн/рік

Обз = ОбФ + ФОП = $2557200 + 3119784 = 5676984$ грн/рік

НУБІП України

НУБІП України

Далі розрахуємо калькуляцію на продукцію.

Таблиця 4.19

Калькуляція на продукцію

Показники	Вартість, грн/рік
Заробітна плата з нарахуваннями	5676984
Вартість енергії	776067
Сировина	9737760
Розмір амортизації	662 040
Всього	3348917

НУБІП України

Розрахунок техніко-економічних показників підприємства
 Собівартість продукції включає зарплату, нарахування на зарплату, вартість сировини, упаковки, вартість електроенергії, витрати на запасні частини, амортизацію, обладнання:

$$C = 662\ 040 + 567\ 6984 = 633\ 9024 \text{ грн/рік}$$

Середня ринкова ціна однієї одиниці складає

$$\bar{C} = 300 \text{ грн/упаковка}$$

$$B = 42\ 000\ 000 \text{ шт/рік}$$

$$B_{\text{річ}} = 12\ 000\ 000 \text{ шт/рік}$$

$$\Pi = B - C = 36\ 000\ 000 - 633\ 9024 = 35\ 366\ 0976 \text{ грн/рік}$$

Річний прибуток підприємства:

$$\Pi = B - C = 36\ 000\ 000 - 633\ 9024 = 296\ 60976 \text{ грн}$$

Рентабельність:

$$P = \Pi / C = 296\ 60976 / 633\ 9024 = 4,67$$

Термін повернення капіталовкладень:

$$T_{\text{пов. к}} = K / \Pi = 3\ 600\ 000 / 296\ 60976 = 1,21 \text{ роки.}$$

НУБІП України

НУБІП України

Ефективність підприємства:
 $E = \Pi/K = 29660976 / 3\ 6000\ 000 = 0,82 \text{ або } 82\%$.

Фондоємність:

$$F\epsilon = O\Phi/B = 264792920 / 3\ 6000\ 000 = 7,35 \text{ грн/ грн};$$

Фондовіддача:

$$F\beta = B/O\Phi = 3\ 6000\ 000 / 264792920 = 0,13 \text{ грн/ грн}.$$

Концепція бізнес-моделі проекту та карта бізнес-процесів реалізації процесу

Всі етапи проходження стартап-проекту наведені в таблиці 4.20.

Таблиця 4.20

Карта бізнес-процесів виконання стартап-проекту

Стадія реалізації стартапу	Бізнес-процеси	Вадіяні ресурси	Характеристики процесу	Верхня межа фінансових витрат
Розробка ідеї стартапу	Розробка технології виробництва	2 ос., обладнання	60 днів	9000 грн
	Дослідження сировини для виробництва	2 ос., обладнання	30 днів	7000 грн
	Пошук постачальників сировини	1 ос., комп'ютер	10 днів	600 грн
	Пошук ідей для реклами	1 ос., комп'ютер	5 днів	500 грн
	Пошук цільової аудиторії	1 ос., комп'ютер	5 днів	500 грн
	Закупівля матеріалів	1 ос., комп'ютер	15 днів	9378175 грн
	Закупівля обладнання	1 ос., комп'ютер	30 днів	1560000 грн
	Створення рекламної кампанії	1 ос., комп'ютер	7 днів	10 000 грн
	Впровадження у виробництво	3 ос., обладнання	10 днів	5 000 грн
	Геєтування матеріалів	3 ос., матеріали	10 день	5 000 грн
Масова реалізація	Реалізація послуг	13 ос.	1 рік	20 000 грн

На основі аналізу всіх етапів проходження стартап-проекту, визначимо відповідальніх за їх проходження. (табл. 4.21)
Сформуємо ризики інноваційної розробки та визначимо методи управління ними.

Таблиця 4.21

Системний аналіз бізнес-процесів стартапу

Функції		Елементи		
Розробка технології виробництва	Дослідження сировини для виробництва	Пошук постачальників сировини	Пошук ідей для реклами	Закупівля обладнання
Технолог 1	Поческ цільової аудиторії	Закупівля матеріалів	Створення реклами компанії	Тестування обладнання
Технолог 2	v	v	v	v

Таблиця 4.22

Ризики інноваційної розробки		Ймовірність настання	Вплив на очікуваний результат
Зовнішні ризики			
Інформаційний ризик	Низька	Розробка концепції рекламної компаніях	Збільшення та нові рішення в рекламних компаніях
Економічний ризик	Середня	Створення акцій та зниження ціни на готовий продукт	
Технологічний ризик	Висока	Внутрішні ризики	Заміна постачальників на більш надійних

Людський фактор	Висока Середня	Постійний контроль роботи виробничих ліній Шорічне підвищення кваліфікації співробітників
Техногенний фактор	Низька	Введення в експлуатацію нових пожежних систем Страхування виробництва

Таблиця 4.23

Методи управління ризиками

Ризик	Метод управління
Інформаційний ризик	Відмова від ненадійних рекламних компаній
Економічний ризик	Покриття збитку з поточного доходу Створення грошових резервів
Технологічний ризик	Відмова від ненадійних постачальників Дланові перевірки агрегатів
Людський фактор	Страхування від нещасних випадків на виробництві
Техногенний фактор	Кредит на відновлення виробництва в разі надзвичайних ситуацій

Таким чином, виробництво порошкової фарби, що проєктується є рентабельним та економічно доцільним. Завдяки тому, що для технологічної лінії автоматизовані, зменшуються витрати на робочу силу та зменшують негативний вплив на робітників. Проектоване виробництво майже безвідходне та екологічне.

НУБІП України

РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИЩЬОГО СЕРЕДОВИНЦА

Відповідно до технологічної частини в рамках магістерської дисертації, виробництво порошкової фарби майже повністю безпечне для людини з точки зору

токсичності, але цей матеріал є горючим і вибухонебезпечним. Процес протікає за підвищених температур в агрегатах складного апаратурного оформлення. Також використовується теплова енергія та електрична енергія.

Роботу виконано з врахуванням вимог охорони праці та пожежної безпеки.

В даному розділі, на основі оцінки шкідливих та небезпечних виробничих

факторів, з урахуванням особливостей виробничого середовища відділення, передбачено засоби і заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці, пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Виявлення і аналіз шкідливих і небезпечних факторів на проектованому об'єкті. Заходи з охорони праці:

- Повітря робочої зони
- Згідно з ДСН 3.3.6.042-99, роботи, які проводяться в цеху, відносяться до робіт категорії середньої важкості II-б. У таблиці 10.1 наведено прийняті проектом гігієнічні норми метеорологічних умов у приміщенні цеху, що розглядається.

Температура поверхні обладнання, стін, стелі, підлоги і сировини не повинна перевищувати вказаних параметрів температури повітря на робочих місцях більше ніж на 2°C:

$$t_{opt} = t_{пов} + 2 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Для запобігання зайвого скупчення пилу вентиляційний трубопровід змонтований таким чином, що він знаходиться за межами зони фарбування. Це ж стосується електроприладів і проводки.

Таблиця 5.1

Період року	Категорія робіт	Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху		Відносна вологість, %	Швидкість руху, м/с
		Температура, °C	Допустима на робочих місцях		
Холодний	ІІ б (середньої важкості)	17...19	15...21	40...60	75 Optимальна, не більше 0,2
Теплий	ІІ б (середньої важкості)	20...22	16...27	40...60 Припустима, не більше 0,3	70 Optимальна, не більше 0,2...0,5

Приміщення цеху для виробництва фарбувальних робіт повинно міститися в чистоті. Для цього використовують портативні або стаціонарні вакуумні очисні установки. Вакуумна очисна установка розрахована на фільтрацію часток розміром до 2 мкм. Вакуумна установка, яка не володіє такими технологічними особливостями, не може застосовуватися для проведення робіт в фарбувальному цеху.

На користь портативних очисних установок говорить їх гнуучість, мобільність і низька вартість.

У стаціонарних очисних системах продуктивність більше, але і вартість їх значно вище, ніж портативних. Цех обладнано достатньою кількістю стічних отворів, має досить довгі шланги, що забезпечують доступ до обладнання та стін від стелі до підлоги.

Прилади для вимірювання мікрокліматичних показників: ртутний термометр – для вимірювання температури; анемометр – для вимірювання швидкості руху повітря, аспіраційний психрометр – для вимірювання відносної вологості по-

НУБІЙ Україні
В цехах виробництва порошкової фарби використовується штучне освітлення наступних видів: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне.

В цеху передбачено сумщене освітлення та природне комбіноване – бічне з верхнім.

НУБІЙ Україні
Проектом передбачено природне освітлення, що надходить вдень через бокові вікна в цеху. Вікна на об'єкті розташовано на відстані 0,5 м одне від одного.

Щодо штучного освітлення то воно здійснюється за допомогою газорозрізних ламп низького тиску (люмінесцентні типу ЛБ-50).

Таблиця 5.2

Норми освітленості при штучному освітленні і КПО при природному і змішаному освітленні, згідно ДБН В.2.5-28:2018

Характер зорових робіт	Розряд зорових робіт	Освітленість при штучному освітленні		Коефіцієнт КЕО при сумісному освітленні %		
		Комбіноване	Загальне	Верхнє і бічне	Природне	Загальнє
Середньої точності	IVб	550	250	2,3	1,2	0,8

НУБІЙ Україні
Аварійне освітлення здійснюється лампами типу Фм. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні складає 50% від нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 2лк.

Для контролю і виміру в приміщеннях освітленості застосовують нові люксметри Ю-125. Періодичністю вимірю - раз на рік, а також після ремонту освітлювальних установок та заміни ламп.

Нижче приведений розрахунок системи загального електричного освітлення цеху методом коефіцієнта використання світлового потоку. Розрахунок потоку,

необхідного для забезпечення заданої освітленості горизонтальної поверхні при

загальному рівномірному освітленні з урахуванням світла, що відбивається стінами та стелею проводиться за формулою (для люмінесцентних ламп):

$$F = E \cdot S \cdot z \cdot k \cdot n \cdot u \cdot m, \quad (10.1)$$

де: F – світловий потік однієї лампи, лм;

E – нормована освітлюваність, $E = 500$ лк;

S – площа приміщення, $S = 616 \text{ м}^2$;

z – поправочний коефіцієнт світильника, $z = 1,25$;

k – коефіцієнт запасу, що враховує зниження освітленості при експлуатації, $k = 1,1$;

n – кількість світильників, $n = 80$;

u – коефіцієнт використання, що залежить від типу світильника, показника (індекса) приміщення, відбиття і т.д., $u = 0,6$;

m – число люмінесцентних ламп у світильнику, $m = 2$.

Таким чином, необхідний світловий потік однієї лампи:

$$F = 500 \cdot 616 \cdot 1,25 \cdot 1,1 / 80 \cdot 0,6 \cdot 2 = 4441 \text{ лм}.$$

Вибір стандартної лампи та визначення її потужності проводиться згідно ГОСТ 6825-74.

Відповідно до розрахованого світлового потоку ($F = 4441$ лм), необхідного

для забезпечення заданої освітленості, обираємо тим лампи ОД потужністю 65

Вт і визначимо електричну потужність всієї освітлювальної системи:

$$W = P \cdot n \cdot m, \quad (10.2)$$

де W – потужність освітлювальної системи, Вт;

P – потужність однієї лампи, $P = 65$ Вт;

$$W = 65 \cdot 80 \cdot 2 = 10400 \text{ Вт}.$$

При відключені робочого освітлення передбачено систему аварійного освітлення. Світильники аварійного освітлення приєднуються до мережі робочого освітлення з автоматичним перемиканням на незалежне живлення.

Виробничий шум та вібрації

Підприємство з виробництва порошкової фарби відноситься до 1-го ступеня шкідливості за вібрацією.

Головним джерелом вібрації в приміщеннях є машини з обертовими частинами. В процесі експлуатації в таких машинах виникають неврівноважені сили, які впливають на будівельну конструкцію, викликаючи вібрацію. У виробничих приміщеннях, згідно ДСН 3.3.6.037-99, допустимий рівень звуку не повинен перевищувати 80 дБА. Фактичне значення шуму становить 85 дБА, що трохи перевищує норму. Допустимий рівень вібрації, згідно ДСН 3.3.6.039.99 в приміщенні для 1-го ступеня шкідливості – до 3 дБ, для 2-ої ступені шкідливості – до 3,1 дБ, для 3-ї ступені шкідливості – більше 3,1 дБ.

Передбачено істотне ослаблення шуму якісним монтажем окремих вузлів машин і своєчасним проведінням планового запобіжного ремонту.

Електробезпека

На виробництві використовується електроустаткування, яке живиться від трифазної чотирьох провідної електромережі змінного струму промислової частоти з глухозаземленою нейтраллю напругою 380/220 В. Для змінного струму із частотою 50 Гц гранично допустимі значення напруги дотику й струму, що проходить через тіло людини, при аварійному режимі $I_l = 6\text{mA}$, $U_{dot} = 36\text{V}$; при

нормальному режимі роботи електричного обладнання $I_l=0,3\text{mA}$, $U_{dot}=2\text{V}$ – ураження кроковою напругою;

Точка спалаху звичайних концентрацій порошково-повітряної суміші є дуже високою. Точка спалаху типового порошку з епоксидної смоли знаходиться на рівні приблизно 500°C . В якості порівняння, суміші парів розчинника і повітря займаються при температурі приблизно від 30°C до 40°C .

Зменшення ризику пожежі або вибуху може бути досягнуто при виключенні наступних умов. З метою зниження даного ризику передбачено здійснювати наступні заходи:

регулярне проведення технічного обслуговування і підтримку в чистоті умов експлуатації;

виключення сухого прибраяння і використання стисненого повітря для видалення, розсипаного порошку;

застосування спеціально розроблених пилосмоків або вологого приби-

рання;

заборона відкритого розведення вогню і палива;

створення та підтримку таких конструктивних умов, за яких в камері ро-

зпілення і системі уловлювання концентрація суміші становить не більше 50%

від нижньої межі вибухонебезпечності;

інформування користувача про специфічні властивості продукції, таких як нижньої межі вибухонебезпечної та температури.

Для захисту людей від ураження електричним струмом передбачено насту-

пні заходи і засоби: занулення корпусів електрообладнання, захисне вимикання,

малі напруги, наявність засобів індивідуального захисту (гумові діелектричні ру-
кавиці) подвійна ізоляція електроустаткування, електричний поділ мережі. Ор-
ганізаційні заходи: інструктаж і перевірка знань правил безпеки, інструкцій, пра-

вил надання долікарняної допомоги.

Арійні ситуації можливі при експлуатації обладнання котельної, розміщеної на території проммайданчика підприємства. Можливими причинами і факторами, що сприяють виникненню і розвитку аварій, є порушення герметичності запірної арматури, відмова приладів безпеки, що відповідають за

зупинку котла при його виході на проектні режими роботи місць, а також інструкцій для ремонту обладнання і трубопроводів для пуску і зупинки підприємства.

Відповідно до проектних рішень залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні. Автоматизовані технологічні лінії виключають ава-

рійні ситуації і мінімізують вплив людського фактора.

Пожежна безпека
Для попередження займання активного інту повітря робочої зони, нагріті поверхні ізольовані захисними кожухами. Для уникнення іскор удару чи тертя необхідні рухомі частини обладнання своєчасно змащуються. У якості попередження дії статичної електрики використане заземлення.

Для захисту електрообладнання від загорання застосовують пристрій захисного вимкнення (реле типу ЕЛ-К, ЕЛ-12), передбачено ізоляцію електропроводки (гетинакс, текстоліт). Для захисту від порушення електроізоляції передбачено використовувати металічний рукав.

Для гасіння пожежі передбачений внутрішній протипожежний водопровід, в приміщенні знаходяться ємності з тіском і пожежні штори.
Для захисту споруди від прямого удару блискавки передбачено блискавковідвід (стрижньовий, груповий); для захисту від занесення високих потенціалів блискавки по видовженим елементам незаземлених конструкцій приміщення реалізується їх заземлення.

В табл. 10.4 наведено показники пожежно- і вибухонебезпеки речовин.
Для забезпечення безпеки персоналу, що обслуговує установки електростатичного нанесення порошкової фарби при включеній розпилювальній установці середня концентрація порошкової фарби, що потрапляє в навколошне середовище, не повинна перевищувати 50% нижньої межі вибухонебезпечності ДФМ. Якщо ця величина є невідомою, концентрація не повинна перевищувати 10 г/м³.

НУБІП України

НУБІП України

Таблиця 5.4

Показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин	
Показники пожежо- і вибухо- небезпеки	Назва дільниць, приміщень, зовнішніх установок
Аміак	Речовини, що мають обіг у виробництві
Газоподібний	Агрегатний стан речовин в норм. умовах
Вибухонебезпечний	Горючість. займистість
	Температура спалаху
	Температура займання
650	Температура самозаймання
нижня – 15, верхня – 28	% об'ємних
нижня – 15, верхня – 28	г/м ³
II а	Категорія
T1	Група
Пінний вогнегасник	Вогнегасні засоби
Б	Категорія приміщення за ОНТП 24-86
1	Клас приміщення /зона/ і зовнішніх установок згідно з ПУЕ
ІІА	Категорія об'єкта і тип зони захисту щодо влаштуванню блискавкоахисту згідно з СН305-77

дуже сильних електростатичних розрядів.

Кабіни для автоматичного розпилення порошкової фарби мають постійну для ручного розширення, забезпечені автоматичною системою пожежної захисту та сигналізацією, яка при виникненні пожежі включає установки розпилення і ре-

куперації порошкового матеріалу, спрацьовує через 0,5 с, а також подає акустичний і оптичний сигнали.

ТУ 6100 Україна

Розподілювальні пістолети з енергією розряду більше 5 мДж додатково обладнані установкою пожежогасіння місцевої дії.

Забарвлювані вироби є потенційними джерелами загоряння, оскільки вони можуть накопичувати заряд в процесі нанесення порошкової фарби, якщо їх точка кріплення на підвісці не має достатнього контакту з землею. Тому опір витоку на землю між оброблюваних виробом і підвіскою має становити не більше 1 МОм або потенційна енергія розряду виробу повинна бути обмежена до 5 мДж шляхом прийняття спеціальних заходів, наприклад використання іонізаторів.

Опір витоку на землю можна вимірювати без зупинки процесу полімерного забарвлення за допомогою встановленого на вході кабіни пристроя контролю за землення, який при перевищенні заданого значення зупиняє транспортер.

Оскільки загоряння пилоповітряних сумішей в закритих резервуарах становить особливу небезпеку через тиск виникає вибуху, закриті системи і установки рекуперації порошку забезпечено системами захисту від вибуху. З цією метою передбачено наступне обладнання:

- установка вибухоподавлення, що визначає можливий вибух-типу ще у фазі виникнення, тобто в межах декількох мілісекунд, переважно, шляхом його подачі, наприклад, вогнегасящею порошку;

пристрій послаблення тиску вибуху на установці рекуперації порошку з вибухозахисним виконанням кабін і вибухостійкою конструкцією всіх частин установки. При прийнятті таких заходів важливо, щоб відбувалося не тільки ослаблення вибуху шляхом виведення назовні вибухової хвилі, але і одночасно запобігати відображення тиску вибухової хвилі і полум'я в самій кабіні, адже це може привести до вторинного вибуху.

Ухвалення тільки одного з вище наведених заходів є недостатнім і неефективним. Однак, з огляду на часту зміну кольору порошкової фарби, будовування систем зниження тиску і швидкодіючих заслінок є скоріш заважаючим фактором;

– Система пожежопригнічення, що швидко реагує для занебігання поширенню вогню з кабіни в систему рекуперації порошку. Передбачено, що система рекуперації не буде містити потенційних джерел загоряння. У більшості випадків, це оптимальний шлях вирішення проблеми. Система пожежопригнічення не перешкоджає процесу нанесення ЛФМ і не може заподіяти шкоди навіть у разі спрацювання, оскільки для пожежогасіння використовуються вугекислій або інертний газ. Ця техніка застосовується в інших галузях промисловості багато років і добре зарекомендувала себе на практиці.

5.2. Аналіз небезпеки об'єкта

Для аналізу небезпеки об'єкта виконується докладний розгляд його стану згідно з вимогами міжгалузевої і галузевої нормативної документації. Також враховуються аварії та аварійні ситуації, які відбувалися на даному об'єкті та аналогічних йому.

Даний об'єкт відноситься до класу небезпеки рівня Б, відповідно до Порядження «про план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій». Об'єкт є пожежо-та вибухонебезпечним. Якщо виникає пожежа, то можливе руйнування обладнання. Пожежна безпека на підприємстві забезпечується за рахунок наявності вогнегасників, пожежних рукавів та іншого протипожежного обладнання та інвентаря.

Потенційні види небезпеки для кожної з одиниць обладнання (апарата, машини) та процесу, що протікає у них є:

- пожежа;
- вибух (всередині обладнання, в будівлях або у навколоїнньому середовищі);
- розрив або руйнування обладнання;
- комбінація вищенаведених видів небезпеки.

Причини виникнення аварійних ситуацій наступні: порушення водопостачання, ураження електричним струмом, неналежна робота вентиляційної системи, займання або самозаймання речовин.

При виникненні аварійних ситуацій забороняється допуск сторонніх осіб до небезпечної зони, необхідно повідомити аварійну ситуацію керівника робіт.

Особи, що приймають участь у ліквідації наслідків аварії, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (ВІЗ). У разі виникнення пожежі необхідно повідомити пожежну частину, викликати пожежну групу та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння. За командою керівництва необхідно зупинити виробництво та знести руйнування електрообладнання, а також відключити вентиляцію.

У випадку, якщо є потерпілі, необхідно надати їм першу медичну допомогу та викликати за необхідностю швидку допомогу. Потрібно виконувати вказівки керівника робіт з ліквідації небезпеки. Також необхідно визначити безпечні зони та місця можливих сховищ, шляхи евакуації, які не потрапляють під вплив небезпечних чинників аварії.

Для уникнення шкоди здоров'ю працівників, матеріального збитку, псування власності підприємства та руйнування обладнання необхідно діяти у відповідності з розробленим планом щодо локалізації та ліквідації аварійної ситуації.

Після прибууття пожежної бригади всі працівники підприємства повинні залишити небезпечну зону.

Для уникнення шкоди здоров'ю працівників, матеріального збитку, псування власності підприємства та руйнування обладнання необхідно чітко дотримуватись та виконувати правила та застереження. Після прибууття пожежної бригади всі працівники підприємства повинні залишити небезпечну зону.

Визначимо розміри та площу хімічного ураження.

Розрахунки здійснююмо з тим припущенням, що цех розміщений на відстані $R = 3$ км, при аварії на цьому цеху може відбутися вид漏ення небезпечних хімічних речовин (НХР).

Визначення глибини зони хімічного зараження (ЗХЗ) проводимо табличним методом використовуючи поправочні коефіцієнти:

$$\Gamma = \Gamma_{\text{табл}} \cdot \frac{K_v}{K_{\text{обв}} \cdot K_{\text{місц}}} \quad (10.3)$$

Ємність не обвалювана на відкритій місцевості при конвеції.

Визначимо ширину ЗХЗ. Її значення залежить від глибини зони та ступеня вертикальної стійкості повітря:

$$Ш = 0,6 \cdot \Gamma - \text{при конвекції,} \quad (10.4)$$

$$Ш = 0,6 \cdot 6,6 = 3,9 \text{ км.}$$

ЗХЗ приймаємо у вигляді рівнобедреного трикутника (рис. 10.1). Тоді його площа дорівнює:

$$S = 0,5 \cdot \Gamma \cdot Ш = 0,5 \cdot 6,6 \cdot 3,9 = 12,87 \text{ км}^2$$

Для обґрунтування розрахунків можна звернутись до рисунка 7.1.




Рисунок 10.1 Визначення розмірів і площини ЗХЗ

НУБІП України

Висновки: через те, що глибина зони зараження (6,6 км) є більшюю за відстань до центру зараження R (3 км), це потрапляє до зони ураження.

Розрахуємо час підходу зараженої хмари до цеху:

$$t_{\text{підх}} = \frac{R}{W}, \quad (10.5)$$

де R – відстань між об'єктом та місцем аварії, м;

W – швидкість переміщення хмари, м/с.

$$t_{\text{підх}} = \frac{3000}{7} = 428,5 \text{ сек} = 7 \text{ хв.}$$

НУБІП України

Висновки: через 7 хв після аварії хмара досягне цеху. За цей час потрібно сповістити персонал та провести евакуаційні дії.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

ВИСНОВКИ

В результаті проведеної роботи розроблено проект виробництва порошкової фарби для опорядкування дерев'яних матеріалів. Підбір обладнання для виробництва порошкової фарби був зроблений з достатнім запасом продуктивності, що дозволяє при необхідності збільшити потужність підприємства та розширити асортимент продукції.

Розроблена автоматизація процесу виробництва у розділі «Охорона праці» представлений ряд заходів щодо впливу шкідливих і небезпечних факторів, вибрано освітлення на місцях роботи виробничого персоналу та розроблено

заходи з електробезпеки, усунення небезпеки рухомих механізмів, захист від виробничого шуму і вібрації, а також заходи з вожевкої безпеки. В організаційно-економічої частині наведено функціонально-варіаційний аналіз з вибору основного агрегату. До дипломного проекту виконана комплексна графічна документація.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Буглай Б.М. Технология отделки древесины /М.: Лесн. пром-сть, 1973. 7 с.
2. Андруцкая О. М. DuPont Powder Coatings демонстрирует последние достижения в области порошковых технологий. Лакокрасочные материалы и их применение. 2000. № 2-3. с. 24-28.
3. Бухтияров В.Н. Справочник мебельщика. Москва, Лесная промышленность, 1985, 350 стр.; Гончаров Н.А. и др. Технология изделий из древесины. Лесная промышленность. 1990, 528 стр.; Жуков Е.В.,
4. Маневрючи між екологічністю та надійністю/ Меблеві технології. 2013. № 9 (100). С. 12 – 14
5. Кушпіт О.М., Кушпіт А.С. Водорозчинні лакофарбні матеріали для меблевої промисловості/ Науковий вісник НЛТУ України. 2012. вип.22.2.
6. Онегин З.М. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов. Москва, Экология, 1993, 101стр.
7. Мережко Н.В., Караваєв Г.А. Проблеми та перспективи розвитку ринку порошкових фарб в Україні. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2001. № 3, с. 157-159.
8. Шавкат Бек. Бизнес “под ключ”. Цех порошковой окраски. Бизнес. 2001. № 28 (443). С. 23-25.
9. Система лакирования деталей кухонной мебели. Belgischer Weg. Horber Matthias HK: Holz – und - Kunststoffverarbeit. 2005, 40, № 3, с. 38-40
10. Яковлев А. Д. Порошковые краски. Л.: Химия, 1987. 216 с.
11. Яковлев А. Д., Сирота А. Г., Столярова В.А. Порошковые материалы на основе модифицированных термопластов и рекомендации по их применению в промышленности. Л.: ЛДНТП, 1984. 20 с.
12. Сирота А. Г. Защитные покрытия и футеровки на основе термопластов. Л.: Химия, 1984. 176 с.

13. Виды порошковых красок <http://lutech.ru/vidi-poroshkovih-krasok/>
14. Эдуард Смешек. Продукция и рынок лакокраеочных изделий в Украине и Европе. Покраска профессиональная. 2003. № 3. С. 34-36.
15. Эпоксидные порошковые краски <http://lutech.ru/epoksidnie-poroshkovie-kraski/>
16. Дубнова А. Е., Евтиков Н. З., Гаринова Г. Н. Эпоксидные порошковые покрытия низкотемпературного отверждения с пониженной отражательной способностью. Лакокрасочные материалы и их применение. 2000. № 2-3. С. 12-14.
17. Богомолова Е. П. "Защита от коррозии" в год 250-летия отечественной химии. Лакокрасочные материалы и их применение. 1997. № 7. С. 14-17.
18. Полиэфирные краски www.tikkutila-powder.ru/poroshkovye-kraski/vidy-poroshkovyx-krasok/poliefirnye-kraski.htm
19. Полиэфирные порошковые краски. <http://lutech.ru/poliefirnie-poroshkovie-kraski/>
20. Герасименко А. А. О нанесении и применении порошковых полимерных покрытий. Практика противокоррозийной защиты. 2001. № 3. С. 6-9.
21. Колодяжный А. А. Основные направления в области разработок порошковых красок . Лакокрасочные материалы и их применение. 1997. № 3. С. 9-11.
22. Эпоксидно - полиэфирная краска. <http://lutech.ru/poroshkovie-epoksidno-poliefirnye-kraski/>
23. Андруцкая О. М. Выставка European Coatings Show - 2003. Оптимистический взгляд в будущее . Лакокрасочные материалы и их применение. 2003. № 6. -С. 15-18.
24. Углев Б.Н. Древесиноведение с основами товароведения. Москва, Лесная промышленность, 1986, 368 с.
25. Миронова С. И. Формирование защитно-декоративного покрытия из порошковых красок на древесной подложке: 05.21.05 дис. канд.тех наук/ Миронова Стефания Ивановна.

26. Лакирование порошковыми лаками древесноволокнистых плит средней плотности волокна. Praxis-tauglichkeit im Visier. Nüsser Otto HK: Holz – und - Kunststoffverard. 2005, 40, № 3, с. 32-33

27. Симпозиум по лакированию древесноволокнистых плит порошковыми лаками. Praxis-tauglichkeit im Visier. HK: Holz – und - Kunststoffverard. 2007, 40,

№ 12, с. 46-49

28. Powder Coating of Wood based Substrates". H.Bauch, JOT 1998, vol. 10, p.40.

29. Лакирование древесных материалов порошковыми лаками. Durshbruch

erwartet HK: Holz und Kunststoffverard 2007 42, №6 с. 50-53.

30. US Patent 6458250. Process for the application of powder coatingsto non-metallic substrates. 2002.

31. DE 19533858 Electrostatic coating of wood or wood products. 1995.

32. EP0933140. Power coating of wood-based products

33. RU 2271875. Способ окраски диэлектрического материала методом электростатического наныления порошковой краски

34. Кухта Т.Н., Прокопчук Н.Р. Порошковые полифирные краски состав, технология получения/ Материалы - Технологии - Инструменты. Т.1 (2014), №3, с.21-28.

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України

ДОДАТКИ

НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України


НУБІП України

ДОДАТОК А.

Спеціфікація устаткування, виробів і матеріалів

Позиція на схемі	Назва параметра	Середовище, місце відбору інформації	Граничне значення параметра	Місце монтажу	Назва, технічна характеристика	Тип, марка моделі	Код	Завод-виробник	Кількість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДИ									
4-1 5-1	Темпера- тура	Екструдер	-	Екструдер	Термодатчик для рідких та сипких середовищ з уніфікованим вихідним сигналом Вихідний сигнал: 4–20 мА Діапазон вимірювання: 0...+300°C Похибка абсол.: ± 0,5%	T.XA-420-Кл1-1		ТОВ «Релсиб», Російська Федерація	2 од.
6-1 7-1	"	"	-	Екструдер	Термоперетворювач опору з уніфікованим вихідним сигналом Вихідний сигнал: 4–20 мА Діапазон вимірювання: 0...+250°C	TСП-288		ТОВ «Термоприлад», Україна	2 од.
8-1	"	Екструдер	-	Барабан	Датчик температури Вихідний сигнал: 4–20 мА Діапазон вимірювання: 0...+150	ПВТ-01		ТОВ «Гремпіс», Україна	1 од
9-1	Вага	Екструдер	-	Змішувач	Датчик ваги Діапазон напруг: -6 до +6 В/В; Абсол/відн. похибка: 0,05 %/0,05 %	ZET 7110		ТОВ «Зетлаб», Російська Федерація	1 од
8-3 9-2	Витрата	Розпод. сист.	220В	Щит керування	Модуль з функцією індикації та реєстрації 6 входних каналів з гальванічною ізоляцією; напруга ізоляції 2000 В; Вихідний сигнал: 4–20 мА	ADAM-6000		LLC «Advantech», Тайвань	1 од
10-1	Витрата	"	220В	Щит керування	Трансформатор струм первинної обмотки -25А; струм вторинної обмотки -5А.	TRB70 25/5		LLC «Socomec»,	1 од

10-2	Витрати	"	220В	КОМ	Програмний контролер ЦП 1515F-2 PN Інженерне забезпечення VI SP1 Інтерфейси: RS 232 та RS 422/ RS 485 Вихідний сигнал: 0,8А - 1 А.	\$7-1500		LLC «Siemens», Німеччина	1 од.
2-1	— " —	Розподіл. система	— " —	Трубопро- від 3	Модуль керування 6 вхідних каналів з гальванічною ізоляцією; напруга ізоляції 2000 В; 6 реле з контактами на замикання: 120 В / 0,5 А пост. струму, 30 В / 1 А пост. струму	ADAM- 6051		LLC «Advantech», Тайвань	1 од.
HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7	Сигна- лізація «ВКЛ» жив- лення	"	220В	Щит ке- рування	Лампа розжарювання, сигнальна зелена, потуж. 40Вт світловий потік 415лм	B215- 225-40		ТОВ «Бівольт», Російська Федерація	7 од.
HL8 HL9 HL10 HL11 HL12	Сигна- лізація «ВКЛ» жив- лення	"	220В	Щит ке- рування	Лампа розжарювання, сигнальна зелена, потуж. 40Вт світловий потік 415лм	B215- 225-40		ТОВ «Бівольт», Російська Федерація	5 од.
SB1 SB2 SB3	— " —	— " —	220В	Щит ке- рування	Кнопка управління виду АСКО	XB2- BA42		ТОВ «Аскоукрем», Україна	12 од.



НУБІП України

НУБІП України

НУБІП України



H

- 74.Балашов С.В., Бойко О.М., Нижник О.В. ТЕРМОДІНАМІЧНІ РЕСТОРАЦІЙНІ ОЧІЛІСУ ПІД ПРИСТАДІЧНОЮ РЕСТОРАЦІєю 227

- 75.Балашов С.В., Борисюк В.А., Бондаревська В.В. МІЛІОДІІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРМОВИХ ЕФЕКТІВ У ВІНТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕССАХ 239

- 76.Балаш-Прищепа А.В. ПІДІЛІВ У ЧЕРВІНІ ПІДСУХОВІЧІ ВІДКЛАДА І КІНІКА 253

- 77.Балашур І.М. ВІДПРОДУКТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВРІВНОВІДНОСІЙ ПІДІЛІВ 256

- 78.Баранік В.Є., Рибакова Т.В. ВІДСВАДЖЮВНІ СИСТЕМИ ВІДВІЖЧИЧНОГО МЕНІДЖМЕНТУ НА ДЕРЕВОВОРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 269

- 79.Бартенюк А.В., Бойко О.М., Олійников О.В. УДОСКОНАЛЕНОВА ПРОЦЕСУ ПОЛІВЧОЛЬСТВА ДЛЯ ВИРОВНІЦІВ СУХОЇ СІРКИВАТКІВ 241

- 80.Богдан А.В., Гуменюк М.М. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНЧІСУ ПРЕСУГАНИХ ФЕРМЕСТНОГО МАТЕРІАЛУ В ШНЕКІВНИХ ПІРЕСАХ 243

- 81.Богдан А.В., Жолобська М.М., Шимко Ф. ПІДІЛІВ РОЗМІРІВ ТА ТЕМПЕРАТУРІ НА ТРІВОЛІСТЬ СУШІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НЕТУК 245

- 82.Білько В.О., Савченко О.В. МЕТОД ЗАМІСІЧЕНОЇ ЯКОСТІ В ВІНОВОВНО-ТЕХНОЛІГІЧНИХ ЛАЗАРУТОВИХ КОМПЮТРОВИХ ЗАВДАННЯХ 246

- 83.Борисюк С.В., Нижник О.В., Стін С.А., Нижник О.В., Кориленко І.І., Савченко О.В. ПІДІЛІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАДІЛІВ СІВАХІСТЕЛ ПОСТАВЛІВ У ГРУНТАХ 249

- 84.Борисюк С.В., Борисюк В.А. ЗАДІЛІВНІ СУСІДІВСТВА ДО ЗАДІЛІВ СІВОСОУ ЖИТЯ НЕ ДІЛІЧІТЬ НА ЖИТУ ІІ КРАЇНІ 251

H

H

H

H

H

H

ИНДЕКС ЦИФРЫ

882

Индекс цифры – это индекс, который определяет позицию элемента в массиве. Индекс цифры имеет диапазон от 0 до $n - 1$, где n – количество элементов в массиве.

Например, если у нас есть массив `int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5}`, то индекс цифры для элемента 3 будет равен 2.

Важно отметить, что индекс цифры начинается с 0, а не с 1. Поэтому для доступа к элементу с индексом 1 нужно использовать индекс цифру 0.

Например, если у нас есть массив `int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5}`, то для получения значения 3 из массива нужно использовать индекс цифру 2. Для этого можно использовать выражение `arr[2]`.

Если же нужно поместить значение 3 в элемент с индексом 2, то нужно использовать выражение `arr[2] = 3`. Важно помнить, что индекс цифры должна быть целым числом и не превышать количество элементов в массиве.

Индекс цифры может быть использован для доступа к элементам массива в циклах. Например, если у нас есть массив `int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5}`, то для вывода всех элементов массива можно использовать цикл `for`:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << arr[i];
}
```

Индекс	Значение	Индекс	Значение	Индекс	Значение
0	1	1	2	2	3
3	4	4	5		
0	1	1	2	2	3
3	4	4	5		

ИНЕДЬ ПЛАН

292

1. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

2. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

3. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

4. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

5. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.







6. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

7. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

8. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

9. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.

10. **Бюджетные альянсы** – это союзы между бюджетом и бизнесом для совместного выполнения задач, определенных в бюджетной стратегии.



ИНДЕКС ЦИФРЫ

С

Самые распространенные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Самые редкие – это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Частота встречаемости цифр в мире

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Самые частотные цифры в мире

С

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

С

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

С

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

С

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

С

Самые частотные цифры в мире – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

С