


НУБІП Україн^и



МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

01.12 - КМР.1619«С»2021.06.10.001 ПЗ

АНДРОЩУКА ДЕНИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА

2021 р.

Ц

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

НУБІП Україні¹

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет конструювання та дизайну

ПОГОДЖЕНО
декан
Факультету конструювання та дизайну
(назва факультету (НП))

допускається до захисту
Завідувач кафедри
Надійності техніки
(назва кафедри)

Ружило З.В.
(підпись) (ПІБ)

Новицький А.В.
(підпись) (ПІБ)

“ ” 2021 р.

“ ” 2021 р.

НУБІП Україні
УДК 631.372 – 043.96

МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему „Дослідження технічного стану деталей та розробка технологічного процесу відновлення заднього вала відбору потужності трактора «Беларусь-892»”

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
(код і назва)

Освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Орієнтація освітньої програми
Гарант освітньої програми
д.т.н., доцент

освітньо-професійна
(освітньо-професійна або освітньо-наукова)
Ромасевич Ю.О.

Керівники магістерської кваліфікаційної роботи

К.т.н., доц.
(науковий ступінь та вчене звання)

Ревенко Ю.І.

ст. викл.

(підпись)

Сиводанов В.А.

(ПІБ)

Виконав

(підпись)

Андрощук Д.В.

(ПІБ студента)

НУБІП Україні
КІЇВ – 2021

НУБіП України²

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет конструювання та дизайну

ЗАТВЕРДЖОЮ
Завідувач кафедри надійності техніки
К. Т. Н., доцент
(науковий ступінь, вчене звання) Новицький А. В.
(підпис) (ПІБ)
“ ” 2021 року

З А В Д А Н Н Я

до виконання магістерської роботи студенту
Андрощуку Денису Володимировичу
(прізвище, ім'я, по батькові)
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
(код і назва)

Освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Орієнтація освітньої програми освітньо-професійна

Тема магістерської роботи Дослідження технічного стану деталей та розробка технологічного процесу відновлення заднього валу відбору потужності трактора «Беларусь-892»

Затверджена наказом ректора НУБіП України від “06”10.2021 р. № 1619«С»

Термін подання завершеної роботи на кафедру

1.12.2021 р.

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до магістерської роботи 1. Аналитичний огляд конструкції

заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 2. Технічна характеристика заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 3. Каталоги

ремонтно-технологічного обладнання. 4. Технічні вимоги на ремонт заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892.

Перелік питань, що підлягають дослідженню. Реферат. Вступ. 1. Стан питання та формування задач на дослідження. 2. Дослідження можливих несправностей та технічного стану деталей заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892.

3. Обґрутування граничних та допустимих при ремонті розмірів та зносів деталей заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 4. Технологічний

НУБІП України³

процес складання заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 5.
Охорона праці. 6. Техніко-економічне обґрунтування роботи. Висновки.

Літературні джерела. Додатки.

Перелік графічного матеріалу (за потреби) 1. Аналіз конструкції заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 2. Можливі несправності заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892, способи виявлення та усунення. 3. Діагностування заднього моста трактора МТЗ-892. 4. Розбирання заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. 5. Корпус заднього моста трактора МТЗ-892. Схема дефектів. 6. Ремонтне креслення . 7.Маршрутна карта. 8. Операційна карта 9. Охорона праці. 10. Техніко-економічна ефективність. Висновки.

Дата видачі завдання “2 ” лютого 2021 р.

Керівники магістерської роботи

Завдання прийняв до виконання

Ревенко Ю.І.

(прізвище та ініціали)

Сиволапов В.А

(прізвище та ініціали)

Андрощук Д.В.

(прізвище та ініціали студента)

НУБІП України³

НУБІП України³

НУБІП України³

НУБІП Україн^ои⁴

РЕФЕРАТ

Магістерська робота на тему: „Дослідження пошкоджень деталей та розробка технологічного процесу відновлення заднього моста трактора МТЗ-892”.

Роботу викладено на 103 стор., 41 рис., 17 табл., 1 додаток, використано 34 джерел літератури.

Магістерська робота присвячена дослідженню пошкоджень деталей та розробці технологічного процесу відновлення заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892 та удосконаленню технології відновлення її роботоздатності.

В першому розділі пояснівальної записки наведено аналіз конструкції та принцип роботи заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892, причин відмов та несправності.

В другому розділі представлено дослідження основних пошкоджень деталей та встановлено їх параметри.

В третьому розділі проведено статистичний аналіз характеристик імовірної появи пошкоджень із визначенням коефіцієнтів відновлення, вибракування та придатності. Проаналізовано стан сучасних технологій відновлення роботоздатності заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. Вибрано технологію відновлення корпуса заднього моста трактора МТЗ-892. Розроблено технологічний процес складання заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892.

В четвертому розділі зроблено аналіз виробничих небезпек та розробити заходи по забезпечення безпечних умов роботи на дільниці з відновлення роботоздатності заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892.

В п'ятому розділі розраховано техніко-економічні показники технології відновлення роботоздатності заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892.

Ключові слова: ЗАДНІЙ ВВП, ДЕФЕКТИ, ДОПУСТИМІ ТА ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ, ПАРАМЕТРИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ, ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ, ДЕФЕКТАЦІЯ, РЕГУЛОВАННЯ

НУБІП Україні⁵

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

МТП - машинно-тракторний парк;

РК - роздавальна коробка;

МО - механічна обробка

ОП - охорона праці;

МК - маршрутна карта;

ОК - операційна карта;

ТЕП - техніко-економічні показники.

НУБІП Україні

НУБІП України⁶

ЗМІСТ

Стор

ВСТУП

8

РОЗДІЛ 1. СТАН НИТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

14

- 1.1. Аналіз конструкції, принцип роботи та регулювання заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892 14

- 1.2. Планетарний редуктор ВВП. Розбирання, складання 23

- 1.3. Задачі магістерської роботи 30

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЬОГО ВАЛУ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ТРАКТОРА МТЗ-892

36

- 2.1. Перевірка деталей заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892 36

- 2.2. Дослідження пошкоджень кориусу заднього моста трактора МТЗ-892 та розробка технологічного процесу його відновлення 50

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНИХ ТА ДОПУСТИМИХ ПРИ РЕМОНТІ РОЗМІРІВ ТА ЗНОСІВ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЬОГО ВАЛУ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ТРАКТОРА МТЗ-892

55

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ЗАДНЬОГО ВАЛУ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ТРАКТОРА МТЗ-892

59

РОЗДІЛ 5. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЩА ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

72

- 5.1. Загальні вимоги 72

- 5.2. Закоди з охорони природи 74

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ

76

- 6.1 Визначення капіталовкладень в основні фонди 76

- 6.2 Визначення потреби у ремонтних матеріалах і запасних частинах... 77

- 6.3. Порахунок мехових затрат 78

НУБіП України^{оо}

6.4. Складання калькуляції собі вартості ремонту

⁷⁹

6.5. Техніко-економічні показники

⁸⁰

ВИСНОВКИ

⁸³

ЛІТЕРАТУРА.

⁸⁴

ДОДАТКИ

НУБіП України^{оо}

НУБінУкраїни⁸

Як головні під час виробництва машин повинні розглядатися такі

ВСТУП

ВИМОГИ:

- створення оптимальних умов роботи для механізаторів;
- дотримання вихідних вимог на якість виконуваних сільськогосподарських робіт з максимальною продуктивністю та паливною економічністю, екологічною впливом машин, у тому числі мінімальним впливом ходових систем на ґрунт;
- забезпечення високої надійності роботи машин за основними її параметрами - безвідмовності та довговічності;
- всіляке скорочення витрат часу та коштів на технічне обслуговування та діагностування машин за рахунок різкого поліпшення стабільності роботи їх складових частин;
- підвищення ремonto- та контролепридатності;
- введення на машинах контрольно-обслуговуючих систем, що надійно діють у процесі їх роботи;
- забезпечення високої зберігання машин в періоди їх зберігання.

Для організації раціональної експлуатації машин, оптимізації їх технічного обслуговування та ремонту необхідні максимально можлива уніфікація, конструктивна закінченість, відокремлення та технологічність їх агрегатів, вузлів та деталей.

Особлива роль у скороченні термінів розробки машин і відпрацювання їх надійності належить системі прискорених стендових випробувань, що широко впроваджуються в КБ і на заводах сільгоспмашинобудування. При створенні тракторів повинен реалізовуватися блоковий і модульний принципи конструювання з вибором технологічних конструкцій на основі теорії інженерного прогнозування, введеннім типорозмірних рядів для «блоків», «модулів», знімних та роз'ємних вузлів, відпрацьованих у конструктивно-технологічному плані. Для сучасних та перспективних машин за основними параметрами надійності визначаються такі вимоги:

за основними параметрами надійності визначаються такі вимоги:

НУБін Україні
Безвідмовність машин. По даним випробувань наработок на складну відмову сучасних тракторів становить у середньому 220...370 мотогодин, а кількість складних відмов у порівнянні з нормативними перевищує 1,6...2,35 рази. У середньому до 22% відмов зумовлено конструктивними недоробками, 20...45% - виробниками комплектуючих деталей, а 42...56% відмов виникає через порушення при виробництві машин. Безвідмовність слід оцінювати з урахуванням вимог.

У перспективі напрацювання на складну відмову зростає до 400...500 і навіть до 550...600 мотогодин. Проведена класифікація виявлених при експертизі характеристик змін технічного стану складових частин тракторів свідчить про те, що в більшості випадків незалежно від належності деталей до вказаних груп причиною змін є знос у різних його проявах.

У зв'язку з цим прискорені випробування повинні проводитися як ресурсні, тобто з відпрацюванням насамперед високої довговічності машин та їх агрегатів в умовах, що максимально імітують найбільш навантажені режими експлуатації (швидкісні, навантажувальні, теплові, динамічні та вібраційні впливи, запиленість абразивом повітря, масел, палив, рідин гідросистем).

Робочі органи машин слід також відпрацьовувати і оцінювати насамперед на зносостійкість у ґрунтових каналах і камерах з середовищами відповідник зон і регіонів, включаючи хімічні засоби, що використовуються в господарствах (добрива, пестициди, гербіциди, меліоранти та ін), а потім в експлуатацію ції.

Довговічність тракторів значною мірою визначається якістю виготовлення комплектуючих виробів, яких також пред'являються необхідні вимоги. Вимоги ремонтопридатності. Ремонтопридатність машин повинна розглядатися як одна з найважливіших вимог до сучасної та особливо перспективної техніки, щоб вона потребувала мінімальних витрат праці, часу та коштів на виконання робіт з підтримки, контролю та відновлення працевздатності тієї чи іншої машини. Конкретні вимоги ремонтопридатності

НУБін Україні
тракторів та інших сільськогосподарських машин розроблені ДЕРЖНІТІ, НВО «НАТ», та визначаються державними та галузевими стандартами, що регламентують номенклатуру показників, порядок оцінки машин на ремонтопридатність тощо.

НУБін Україні
Кожна нова конструкція трактора чи іншої сільськогосподарської машини підлягає оцінці на ремонтопридатність. Вимоги для покращення зберігання та транспортування наступні:

- зменшення витрат праці та коштів на підготовку до зберігання та до

роботи;

- забезпечення необхідними підставками та підйомними пристроями;

- створення умов, що запобігають корозії різьбових з'єднань деталей і накопичення на них атмосферних опадів, робочих відходів та пилу,

- попередження руйнування при зберіганні (транспортуванні)

електропроводки, приладів та інших пристройів;

- можливість легкого демонтажу агрегатів, вузлів і деталей, які при транспортуванні (зберіганні) можуть пошкоджуватися;

- тривалість зберігання на машинах інструктивних вказівок.

Вимоги до технічного обслуговування:

- забезпечення машин інструкціями з технічного обслуговування, термінів їх виконання, технологічної послідовності;

- доступність для сільськогосподарського виробництва палив та мастильних матеріалів рекомендованих марок;

- застосування одноразових мастил;

- обмеження кількості сортів мастил і місце змашування, їх доступність при технічному обслуговуванні;

- можливо більш тривала періодичність та кратність проведення технічних обслуговувань та заміни мастила, мінімальний інтервал між заправками (мастилами);

- доступність і зручність проведення регулювань і підтяжки кріплень з виконанням їх найпростішими і довговічними інструментами, що входять до

НУБін України¹

комплекту машин;
- легкознімність масляних та паливних фільтрів та інших недовговічних

елементів для промивання або заміни;

- зручність зняття та установки на дизелях паливної апаратури та контролю моменту початку впорскування палива в циліндри; можливість застосування типових засобів, виконання основних операцій технічного обслуговування механізаторами безпосередньо в господарствах.

Конкретні оціночні показники пристосованості сільськогосподарської техніки до технічного обслуговування наступні: питома вартість, питома трудомісткість технічного обслуговування, тривалість ізмінного технічного обслуговування, кількість місць змащування та регулювань, кількість сортів застосовуваних мастил та мастил та їх витрати (за масою) на 1000 мотогодин та ін.

Вимоги до технічного діагностування полягають у можливості та доступності безрозбірної перевірки (підключення приладів) технічного стану основного та пускового двигунів, паливного насоса, тракту очищення повітря, агрегатів та вузлів трансмісії, гідросистеми та ін.

Конкретними оціночними чинниками у разі служать число параметрів технічного стану трактора (машин), потребують періодичного контролю, кількість точок для знімання діагностичної інформації з допомогою приладів, кількість параметрів, контролюваних з робочого місця тракториста, та інших. На тракторах, що випускаються і модернізуються, повинні встановлюватися сигналізатори засміченості повіtroочисника, граничних тисків палива після фільтра тонкого очищення і робочої рідини в зливній магістралі гідросистеми навісного пристрою та ін. Для аналізу контролепридатності тракторів основними показниками визначено середню сумарну оперативну

трудомісткість діагностування за цикл Тθ і питому сумарну оперативну трудомісткість діагностування, а також ряд допоміжних показників і коефіцієнти доступності, повноти перевірки пристроями контролю сполучення.

НУБІП України²

У міру вдосконалення та ускладнення конструкцій тракторів потреба у контролі за їх технічним станом зростає.

Містяться загальні вимоги до уніфікованих пристрійв сполучення складових частин тракторів із засобами діагностування. Трактори повинні оснащуватися вбудованими в них системами контролю із застосуванням електронних пристрійв. Вимоги щодо усунення відмов та заміни агрегатів та вузлів при поточних та капітальних ремонтах такі:

- доступність місць можливого виникнення відмов та мінімум витрат часу на їх усунення та заміну недовговічних елементів;
- конструктивна закінченість і легка відокремлення агрегатів в машині та вузлів в агрегаті;
- наявність спеціальних пристрійв для захоплення агрегатів і вузлів при знятті вантажопідйомними засобами;
- збереження в процесі експлуатації настановних та опорних поверхонь агрегатів (вузлів) та забезпечення надійності їх встановлення при заміні; виключення можливості неправильного складання з'єднувальників пристрійв трансмісій, гіdraulічних систем, електропроводок, паливоподачі та ін;
- наявність у агрегатів та вузлів баз на опорних поверхнях для надійного та правильного кріплення їх до стендів при розбиравально-складальних роботах;
- наявність у парних і взаєморозташованих деталей установкових міток, клем і т. д.; можливість зручного та швидкого розбирання (складання) агрегатів (вузлів);
- установка втулок і кілець на поверхні, що швидко знімаються;
- забезпечення можливості застосування знімачів та інших пристрійв при демонтажі деталей з пресовими (перехідними) посадками;

- зберігання установчих баз деталей, що вимагають обробки при їх відновленні (центрів колінчастих валів, опорних поверхонь блоків циліндрів тощо);

НУБІП Україні³

вільний доступ до різних кріпильних і фіксуючих пристрів.

Оціночні параметри пристосованості сільськогосподарської техніки до

ремонтних впливів такі: час (год) і трудомісткість (люд.-год) виконання

роздільно-складальних робіт на спеціалізованому ремонтному підприємстві;

потреба в технологічному оснащенні та обладнанні.

НУБІП Україні

НУБІП Україні

НУБІП Україні

НУБІП Україні

НУБІП Україні

НУБІП Україні

НУБІП Україні

РОЗДЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

НУБІП Україні

1.1. Аналіз конструкції, принцип роботи та можливі несправності заднього вала відбору потужності тракторів «БЕЛАРУС-892/892.2»

Призначення трактора.

Трактори «БЕЛАРУС-892/892.2» призначені для виконання різних сільськогосподарських робіт з навісними, напівнавісними і приніжними машинами і знаряддями, вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на транспорті, в рослинництві, тваринництві.

Тяговий клас - 1,4. Номінальне тягове зусилля, 14 кН.

Двигун Д-245.5, з турбонаддувом, чотирициліндровий. Робочий об'єм циліндрів, 4,75 л. Потужність двигуна, 65,0 кВт. Номінальна частота обертання колінчастого вала, 1800 хв⁻¹. Китома виграти палива при експлуатаційній потужності, 226 г/(кВт·год).





Рисунок 1.1. - Трактор «БЕЛАРУС-892»

НУБІП України

Корпус зчеплення тракторів «БЕЛАРУС-892/892.2» представлено на рисунку 1.2.




Рисунок 1.2 - Корпус зчеплення з підвищуючим редуктором (або зі знижувальним механічним редуктором) 1 - маховик; 2 - втулка плаваюча; 3 - вінка, 4 - маточина, 5 - вижимний підшипник; 6 - кронштейн відводки; 7 - корпус зчеплення; 8, 9, 12, 13, 15, 25, 29 - підшипник; 10 - шестерня приводу насоса ГНС; 11 - вісь; 14 - вал силовий; 16 – ведуча шестерня понижуючого редуктора; 17 - ролики; 18 - механізм управління редуктором; 19 - зубчаста муфта; 20 - ведена шестерня понижуючого редуктора; 21-28 - ігольчатий підшипник з зовнішньою обоймою; 22 - ведений вал приводу ВВП; 23 - валики управління; 24 - зубчаста муфта; 26 - ведена шестерня приводу ВВП (режим 1000 хв⁻¹); 27 - ведена шестерня приводу ВВП (режим 540 хв⁻¹); 30 – ведучий вал-шестерня приводу ВВП.

НУБін Україні⁶

Корпус зчеплення 7 (рисунок 1.2) умовно можна розділити на дві частини: сухий відсік і редукторна частина.

У сухому відсіку корпусу зчеплення розташовується муфта зчеплення, змонтована на маховику 1 двигуна. На кронштейні відводки 6, також розташованому в сухому відсіку, встановлюється відводка з вижимним підшипником 5, цапфи відводки входять в вушко вилок виключення зчеплення 3. В одну з цапф відводки вгвинчена прес-маслянка, призначена для змащення вижимного підшипника.

Редукторна частина включає в себе незалежний двошвидкісний привід заднього ВВП, привід насоса ГНС і підвищуючий редуктор.

Незалежний двошвидкісний привід ВВП призначений для отримання на хвостовику вала відбору потужності двох режимів обертання: 540 хв^{-1} і 1000 хв^{-1}). Ведучий вал-шестерня 30 приводу ВВП, встановлений на двох підшипниках 8 і 12, з'єднаний через шліци з плаваючою втулкою 2 опорного диска зчеплення і знаходиться в постійному зчепленні з двома веденими шестернями приводу ВВП 26 і 27. Ведена шестерня 27 приводу 540 хв^{-1} встановлена на веденому валу приводу ВВП 22 на двох голчастих підшипниках з зовнішньою обоймою 28.

На веденій шестерні 27 на двох шарикопідшипниках 25 встановлена ведена шестерня 26 приводу 1000 хв^{-1}). Передача крутного моменту від ведених шестерень на ведений вал 22 здійснюється через сполучну зубчасту муфту 24, встановлену на шліцах веденого вала. Зубчасти мулта вводиться в зчеплення з однією з шестерень за допомогою валика управління 23.

Привід насоса ГНС здійснюється шестернею 10, встановленої на двох шарикопідшипниках 9 осі П. Шестерня приводу 10 знаходиться в постійному зчепленні з валом-шестернею 30.

Підвищуючий редуктор призначений для отримання додаткового ряду швидкостей, необхідних для роботи в транспортному діапазоні із сільськогосподарськими машинами. Розташований підвищуючий редуктор між корпусом зчеплення і коробкою передач. На силовому валу 14 корпусу

Чзчлення встановлена рухомо на шліцах сполучна зубчаста муфта 19. Коли зубчаста муфта 19 за допомогою механізму управління 18 входить в зачеплення з ведучою шестернею редуктора 16, встановленої на силовому валу на роликах 17, то підвищуючий редуктор включений (підвищена ступінь підвищуючого редуктора). Якщо зубчаста муфта входить в зачеплення з веденою шестернею 20, встановленої на шліцах первинного вала коробки передач, то підвищуючий редуктор вимкнений (знижена ступінь підвищуючого редуктора). Важіль перемикання підвищуючого редуктора виведений в кабіну трактора.

Задній вал відбору потужності

Загальні відомості.

Задній ВВП має двошвидкісний незалежний і синхронний (3,44 об/хв шляху) приводи.

Незалежний привід здійснюється від опорного диска зчленення через одну з двох пар шестерень приводу заднього ВВП 26 або 27 (рисунок 1.2), розміщених в корпусі зчленення, вала привода ВВП в КП, муфту перемикання приводу 27 (рисунок 1.3) на вал коронної шестерні 26 планетарного редуктора ВВП.

Синхронний привід здійснюється за допомогою перемикання муфт 27, що з'єднує вал коронної шестерні 26 планетарного редуктора ВВП з шестернею КП.

Планетарний редуктор ВВП розташований в корпусі заднього моста і складається з коронної шестерні 22, встановленої на валу 26, кришки 15 з встановленими в ній водило 25 з трьома сателітами 23, встановленими на осіах 21, валу 20, ексцентрикової осі 3, нерухомої осі 14 і сонячної шестерні 24 за допомогою шліц пов'язаної з барабаном включення 17, який разом з гальмівною стрічкою 16 утворює стрічковий гальмо включення. Водило 25 виконано за одне ціле з гальмівним барабаном 19 і разом з гальмівною

стрічкою 18, утворюють стрічковий гальмо виключення. Водило 25 за допомогою шліцьового з'єднання пов'язано з валом 20.

НУБІЙ Україні
У внутрішнє шлицеве розточення вала 20 встановлюються змінні хвостовики ВВП 10, вісім або шість шліців (540 хв-1), або двадцять один шліц (1000 хв-1).

На осі 3 є ексцентрик з важелем 5 для здійснення зовнішньої підрегулювання зазору в стрічкових гальмах шляхом повороту осі 3. У середині корпусу заднього моста встановлений валик управління 6, пов'язаний у вигляді двох регулювальних гвинтів 11 з важелями 4 і 5.

ВВП включений, коли гальмівна стрічка 16 затягнута, а гальмівна стрічка 18 відпущенна. В цьому випадку барабан включення 17 і поєднана з ним сонячна шестерня 24 зупинена. Обертання від коронної шестерні 22 через сателіти 23, обігали зупинену сонячну шестерню 24, передається на водило 25 і вал 20 зі змінним хвостовиком ВВП 10.

ВВП вимкнений, коли гальмівна стрічка 18 затягнута, а гальмівна стрічка 16 відпущенна. В цьому випадку вал 20 зупинений.

3.5.2 Регулювання зазору в стрічкових гальмах ВВП
УВАГА: Регулювання заворів в стрічкове гальмо ВВП ПРОВОДИТЬСЯ ТІЛЬКИ ДИЛЕРІВ у спеціальній МАЙСТЕРНІ!

Регулювання зазору в стрічкових гальмах ВВП необхідно виконувати, якщо ВВП «пробуксовує».

Регулювання механізму управління ВВП необхідно проводити в наступній послідовності:

- встановити важіль 6 (рисунок 1.4) в нейтральне положення, поєднавши отвір Г з отвором в корпусі заднього моста, і зафіксувати технологічним болтом M10x60 28 (рисунок 1.3) (отвір Г на рисунку 1.4 відповідає отвору А на малюнку 1.3);

- відкрутити п'ять болтів, Зняти кришку люка заднього моста для доступу до регулювальним гвинтів 11 (рисунок 1.3);

- расшплінтовати і зняти пластину 7; - звернути черзі регулювальні гвинти 11 крутним моментом від 8 до 10 Н·м, потім відвернути кожен регулювальний гвинт на два оберти, при цьому довернути гвинти так, щоб

ЧУБІП Україні

головки регулювальників гвинтів розташовувалися паралельно поздовжньої осі трактора (для установки фіксує пластини 7),

- зняти технологічний болт M10x60; - звернути болт 9 (рисунок 1.4), витримавши розмір Б, рівний 26^{+2} мм і зафіксувати болт 9 гайкою;
- кутовий хід важеля 6 під дією пружини 7 в обидві сторони від нейтрального положення повинен становити від 7 до 10 градусів;
- встановити на регулювальні гвинти 11 (рисунок 1.3) пластину 7 і шплінти 3,2x18.019 ГОСТ 397-79;
- встановити кришку люка заднього моста на місце.




Рисунок 1.3 - Планетарний редуктор заднього ВВП : 1 - кронштейн; 2 - пружина; 3 - ексцентрикова вісь; 4, 5 - важіль; 6 - валик управління; 7 - пластина; 8 - болт фіксації хвостовика; 9 - стопорная пластина хвостовика; 10 - хвостовик; 11 - регулювальний гвинт; 12 - стопорная пластина; 13 - болт фіксації стопорної пластини; 14 - вісь; 15 - кришка; 16, 18 - гальмівні стрічки; 17 - барабан включення; 19 - гальмівний барабан; 20 - вал; 21 - вісь сателіта;

- хвостовик; 22 - кронштейн; 23 - кришка; 24 - гальмівний барабан; 25 - гальмівна стрічка; 26 - гальмівний барабан; 27 - кронштейн; 28 - кришка.

НУБІП Україні

22 - коронна шестерня; 23 - сателіт; 24 - сонячна шестерня; 25 - водило; 26 - вал коронної шестерні; 27 - муфта перемикання приводу (синхронний незалежний), 28 - болт M10x60, необхідний для регулювання зазору в стрічкових гальмах ВВП (технологічний).

Зовнішнє підрегулювання гальмівних стрічок.

В експлуатації підрегулювання гальмівних стрічок ВВП робите в разі, якщо вище наведена регулювання зазору в стрічкових гальмах ВВП не призводить до усунення «пробуксовування» ВВП (обраний запас по регулюванню (значний знос накладок стрічок гальма)).

При складанні на підприємстві-виробнику планетарного редуктора заднього ВВП або при ремонті ексцентрикова вісь 3 (рисунок 1.3) встановлюється лискою вертикально праворуч і фіксується стопорною пластиною 12 і болтом 13;

Для підрегулювання гальмівних стрічок виверніть регулювальні гвинти 11 на п'ять-сім обертів, поверніть ексцентрикову вісь 3 механізму зовнішньої підрегуліровки на 180 градусів (ліска зліва), зафіксуйте стопорного пластиною 12 і болтом 13.

Проведіть заново регулювання зазорів в стрічкових гальмах згідно з підрозділом «регулювання зазору в стрічкових гальмах ВВП».

Якщо несправність не усунено, замініть стрічки ВВП.

УВАГА. ОПЕРАЦІЯ ЗАМІНИ СТРІЧОК ВВП ВИКОНОУСТЬСЯ ТІЛЬКИ ДИЛЕРІВ у спеціальній МАЙСТЕРНІ!

Управління заднім ВВП.

На тракторі встановлено механічне управління заднім ВВП. Схема управління заднім ВВП представлена на малюнку 1.4. Важіль 5 має два положення:

- «ВВП включений» - крайнє заднє положення;
- «ВВП вимкнений» - крайнє переднє положення.

Важіль 5 повинен встановлюватися і фіксуватися в двох крайніх положеннях тільки під дією пружини 7. Держання його руксю не допускається.

Розмір В повинен дорівнювати 35^{+10} мм (рисунок 1.4) при крайньому задньому положенні важеля 5 (рисунок 1.4). Розмір В регулюється за допомогою зміни довжини тяг 1 і 4. Для зміни довжини тяг 1 і 4 необхідно розконтріті гайку і повернути вилку на кілька обертів в потрібному напрямку, для отримання розміру В (35^{+10} мм).

Рисунок 1.4 - Механічне управління ВВП : 1 - тяга; 2 - кронштейн; 3 - кришка; 4 - тяга; 5, 6 - важіль; 7 - пружина; 8 - вушко; 9 - болт.




Рисунок 1.4 - Механічне управління ВВП : 1 - тяга; 2 - кронштейн; 3 - кришка; 4 - тяга; 5, 6 - важіль; 7 - пружина; 8 - вушко; 9 - болт.

НУБІП Український

1.2 Планетарний редуктор ВВП. Розбирання, складання.




Рис. 15. Планетарний редуктор ВВП: 1, 38 - болт; 2, 37 - шайби; 3 - кришка; 4 - прокладка; 5 - вал; 6 - манжета; 7 - підшипник; 11, 12, 13 - стопорне кільце; 9, 10 - стрічки; 14 - барабан; 15 - шестерня сонячна; 16 - вісь сателіта; 17, 30 - штифт; 18 - водило; 19 - сателіт; 20 - підшипник; 21, 24 - шарикопідшипник; 22 - гайка; 23, 34 - втулка; 25, 28 палець; 26, 29 - важіль; 27 - кронштейн; 31 - ексцентрикова вісь; 32, 33, 35 - кільце; 36, 39 - пластини; 40 - хвостовик змінний (8, 6 або 21 шліц); 41 - вісь.

НУБІЙ Україні

1. Відверніть гайку 22 (рис. 1.5).

2. Випрессуйте підшипник 21 і водило 18 разом з сателітами 19 (рис. 1.6).

При подальшому складанні підшипник 21 повинен бути запресований в водило 18 до упору в бурт.




Рис. 1.6. Випресування підшипника.




Рис. 1.7. Зняття стопорного кільця 35 і ексцентрикової вісі 31 разом з гальмівними стрічками 9, 10.

Увага! При установці на тракторі планетарного редуктора ВВП з розширеного гальмівної стрічкою на приводному барабані (барабані сонця)

НУБІП Україні

подальшу збірку проводите так, щоб більш широка стрічка ($B=56$ мм) буда з боку кришки ВВП.

4. Зніміть барабан включення 14 разом з сонячною шестірнею 15 (рис. 1.8).




Рис. 1.8. Зняття барабана включення 14 разом з сонячною шестірнею

5. Зніміть ват 5, підшипник 7 і манжету 6 з кришки 3 (рис. 1.8).

При подальшій збірці манжету змастіть консистентним мастилом.

Водило. І. Вибийте штифти 17 і осі 16. Зніміть сателіти 19 з підшипниками 20 в зборі (рис. 1.9., 1.9.).




Рис. 1.9. Зняття сателітів 19 з підшипниками 20 в зборі.

При подальшому складанні змастіть отвори, що сколочуються з підшипниками сателітів консистентним мастилом.

НУБІП Україні

НУБІП Україній

5
Отвори в осях сателітів повинні бути суміщені з отворами в всідю для запресування штифтів. Радіальні мастильні отвори повинні бути спрямовані від центру назовні.

Штифти запресуйте врівень з поверхнею водила.

Сателіти повинні обертатися на осях плавно, без заєдань.

Сонячна шестерня з барабаном

1. Видаліть з барабана стопорне кільце 12 (рис. 1.10).

2. Випрессуйте підшипник 24 з барабана 14 за допомогою інерційного молотка (рис. 1.11).




Рис. 1.10. Видалення з барабана стопорного кільця 12.




Рис. 1.11. Випрессування підшипника 24 з барабана 14 за допомогою інерційного молотка.

При подальшій збірці підшипники запресуйте так, щоб забезпечити

установку стопорних кілець.

НУБІП Україні

1. Знімте стопорне кільце 13 і від'єднайте від барабана 14 сонячну шестерню 15 (рис. 1.12).

2. Зніміть стопорне кільце 8. Випрессуйте підшипник 7 і манжету з кришки 3 (рис. 1.13).

3. Відкрутіть шість болтів 1 (М 10x18). Знімте пластину 39 і від'єднайте змінний хвостовик 40 від вала 5 (рис. 1.14).

Коронна шестерня в зборі.

4. Відпустіть контргайку 8 і відкрутити гвинт 9 (рис. 1.15, 1.16).

5. Вибийте вал коронної шестерні в зборі з шестернею, склянкою і підшипником. Знімте муфту перемикання (якщо ранище не була знята) (рис. 1.17).




Рис. 1.12. Знімання стопорогоне кільця 13 і від'єднання від барабана 14 сонячної шестерні 15.




Рис. 1.13. Випрессування підшипника 7 і манжети 3 з кришки 3.




Рис. 1.14. Знімання пластини 39 і від'єднання змінного хвостовика 40 від валу 5.

Коронна шестерня в зборі

4. Відпустіть контргайку 8 і відкрутити гвинт 9 (рис. 1.15 та 1.16).

5. Вибийте вал коронної шестерні в зборі з шестернею, склянкою і підшипником. Зніміть муфту перемикання (якщо раніше не була знята) (рис. 1.17).




Рис. 1.15. Коронна шеперня в розібраному вигляді: 1 - коронна шестерня; 2 - стопорне кільце 2В110; 3 - стакан/підшипника; 4 - шариковий підшипник 210А; 5 - стопорне кільце 2В50; 6 - стопорне кільце 2В90; 7 - вал; 8 - гайка М12; 9 – гвинт.




Рис. 1.16. Відкрутити гвинт 9.




Рис. 1.17. Вибивання вала коронної шестерні в зборі з шестернею,

склянкою і підшипником.




Рис. 1.18. Знімання стопорного кільця 5 з вала 7 коронної шестерні 1.



Рис. 1.19. Випресування стакана 3 з підшипником в зборі з вала коронної шестерні.

3. Відімкніть стопорне кільце 5 з вала 7 коронної шестерні 1 (рис. 1.15, 1.18).

4. Випрессуйте стакан 3 з підшипником з зборі з вала коронної шестерні через отвір в коронній шестірні 1 (рис. 1.15, 1.19).

Зніміть стопорне кільце 2 і від'єднайте коронну шестерню від вала 7 (рис. 1.15, 1.18).

5. Зніміть стопорне кільце 6 і випрессуйте шарикопідшипник 4 зі склянки 3 (рис. 1.20).




Рис. 1.20. Зніміть стопорне кільце 6 і випрессуйте шарикопідшипник 4.




Рис. 1.21. Вирівняйте отвір А в корпусі заднього моста і в склянці 3 для установки стопорного гвинта 9.

При подальшому складанні перед установкою коронної шестерні в корпус заднього моста вирівняйте отвір А в корпусі заднього моста і в склянці

3 для установки стопорного гвинта 9 (рис. 1.21). Гвинт затягніть моментом 8...10 Н·м. Контргайку 8 затягніть моментом 5...6 Н·м.

НУБІП Україні

Шариковий підшипник повинен бути запресований в стакан в початкове положення.

Контрольні операції:

Товщина гальмівної стрічки.

1. Виміряйте товщину гальмівної стрічки штангенциркулем. Номінальне значення має бути 7,78 ... 8,20 мм.

Допустимий межа повинен бути 7,20 мм (рис. 1.22).

2. Якщо вимір менше допустимої межі, замініть гальмівну стрічку.



Рис. 1.22. Вимірювання товщини гальмівної стрічки штангенциркулем.

Зовнішні діаметри гальмівних барабанів водила і шестерні (рис. 1.23)



Рис. 1.23. Вимірювання діаметра барабанів водила і сонячної шестірні за допомогою мікрометра.

1. Виміряйте діаметри барабанів водила і сонячної шестірні за допомогою мікрометра. Номінальне значення зовнішнього діаметра 160,84 ... 161,00 мм.

Допустимий межа дорвінос 159,0 мм (рис. 1.23).

НУБІП Україні

2. Якщо вимір менше допустимої межі, замініть барабан.

Сервісні операції.

Регулювання управління ВВП з механічним приводом і пружинним

сервомеханізмом.

1. Зусилля на рукоятці управління 1 для включення або виключення ВВП має становити 120 ... 150 Н (рис. 1.24).

2. Переміщення важеля в сторону включення і виключення повинно бути однаковим. Переход важеля через нейтральне положення повинен бути чітким, з підвищеним опором або клацанням.

3. Якщо не задовільняються вимоги, викладені вище, проведіть регулювальні операції в такій послідовності:




Рис. 1.24. Регулювання управління ВВП: 1 - важіль управління; 2, 3 - тяга управління; 4 - регулювальний болт; 4а - контргайка; 5 - валик управління; 6 - важіль/валик управління; 7 - регулювальний вінг; 8 - ексцентрикова вісь зовнішньої подрегулюровки; 9 - болт; 10 - стопорна пластина; 11 - стілпор; 12 - пульт.

- Ексцентрикову вісь 8 встановіть а крайнє праве положення (ліски вертикально праворуч) і застопоріть пластинкою 10 і болтом 10.

НУБін Україні

- Встановіть важіль 6 в нейтральне положення (отвори в важелі 6 і корпусі заднього моста співпадуть), зафіксуємо це положення за допомогою стрижня 8 мм або болта M 10 * 60,

- Зніміть кришку люка заднього моста для доступу до гвинтів 7,
- Розшиплюйте і зніміть стопор 11.
- Гвинт 7 затягніть моментом 10 Н м і потім відпустіть на 2 ... 2,5 обороту.
- Регулюванням довжини тяг 2 і 3 встановіть важіль 1 в середнє положення

паза пульта 12.

- Регулювальний болт 4 вкрутити і важіль 6 до $A = 26 \dots 29$ мм і в цьому положенні зафіксуйте контргайкою 4a.
- Вийміть стрижень або болт з отворів корпусу заднього моста і важеля.
- Перевірте правильність регулювання.

Регулювання ВВП з електрогідравлічним керуванням.

Зовнішнє підрегулювання гальмівних стрічок.

При експлуатації регулювання гальмівних стрічок ВВП робите в разі, якщо:

1. ВВП пробуксовує.

2. Розмір А в положенні «ВВП вимкнений» (шток втягнутий) менше 35 мм

або в положенні «ВВП включений» (шток висунутий) більше 64 мм.

Порядок проведення підрегуліровки наступний (рис. 1.25):

1. Зніміть огорожу ВВП.
2. Відкрутіть болт 4, зніміть стопорну пластину 3 з торця ексцентрикової осі 5 і ключем S = 13 мм повернути вісь за годинниковою стрілкою до вибору

зазору між гальмівною стрічкою і барабаном (в цьому випадку буде неможливо повернути хвостовик ВВП від руки).

ВАЖЛИВО! Після декількох підрегулювань ексцентрикова вісь 5 може зайняти положення лискою зліва, що вказує на витрачення запасу підрегулювання. В цьому випадку повернути вісь проти годинникової стрілки так, щоб лиска виявилася справа в вертикальному положенні і потім

НУБІП Україні

виконайте регулювальні операції, як зазначено нижче в розділі "Регулювання управління ВВП".

Регулювання управління ВВП.

Примітка. Регулювання управління ВВП робите в спеціальній майстерні.

При складанні на заводі або при ремонті ексцентрикова вісь 5 встановлюється в крайнє праве положення (диска вертикально праворуч) і фіксується стопорною пластинкою 3 і болтом 4 (див. Рис. 1.25).

1. Важіль 1 встановіть в нейтральне положення, поєднавши отвори в важелі і корпусі заднього моста за допомогою стержня 08 мм або болта 2 (М 10x60).
2. Розшилінтуйте і зніміть стопорну пластину
3. Регулювальні гвинти 6 затягніть моментом 10 Н·м (1 кгс·м) і потім відкрутіть на 1,5 ... 2 обороту (доступ до гвинтів через люк в кришці заднього моста).




Рис. 1.25. Регулювання управління ВВП: 1 - важіль; 2 - технологічний болт; 3 - стопорная пластина; 4 - болт; 5 - ексцентрикова вісь; 6 - регулювальні гвинти; 7 - шток; 8 - стопорная пластина; 9 - тідродиліндр.

4. При правильно відрегульовані ВВП вихід штока 7 щодо кришки корпусу піліндра (розмір А) при працюючому дизелі повинен бути:

- в положенні «ВВП вимкнений» (шток втягнутий) 40 ... 46 мм.

НУБІП України⁴

• в положенні «ВВП включений» (шток висунутий) 53 ... 59 мм.

1.3. Задачі магістерської роботи

На основі даних комплексного аналізу технології ремонту заднього моста трактора МТЗ-892 виникає щлий ряд задач, які являються вихідними матеріалами в процесі магістерської роботи .

Для виконання роботи були конкретизовані слідуючі задачі:

1. Проаналізувати існуючу технологію ремонту заднього моста трактора МТЗ-892;

2. Проаналізувати пошкодження деталей заднього моста трактора МТЗ-892, що виникають в процесі експлуатації тракторів;

3. Розробити технологічний процес розбирання та складання заднього моста трактора МТЗ-892;

4. Складти схеми та карти дефектації деталей;

5. Розрахувати граничні та допустимі при ремонті спрацювання та розміри деталей заднього моста трактора МТЗ-892;

6. Дослідити пошкодження корпуса коробки передач та розробити технологічний процес відновлення;

7. Розробити міроприємства з охорони праці при ремонтних роботах;

8. Обґрунтувати економічну доцільність.

НУБІП України

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЬОГО ВАЛА ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ ТРАКТОРА БЕЛАРУС-892

2.1. Перевірка деталей заднього вала відбору потужності

Підшипники кочення

Схема розташування підшипників кочення у вузлах тракторів приведено на рисунку 1.8. Послідовність контролю повністю очищених від забруднень підшипників повинна бути наступною: зовнішній огляд, вимірювання діаметрів внутрішнього і зовнішнього кілець, вимірювання радіального зазору (для кулькових роликових радіальних підшипників) і монтажної висоти (для роликових конічних підшипників).

Не допускаються тріщини, викришування, пущення металу, кольори мінливості, відбитки (лунки), раковини, корозія, забоїни і подряпини на доріжках кілець і тілах кочення, відсутність або ослаблення заклепок, тріщини, вм'ятини і забоїни на сепараторі, що перешкоджають головному обертанню зовнішнього кільця підшипника щодо внутрішнього.

Допускаються на посадочних поверхнях зовнішнього і внутрішнього кілець подряпини і риски, на доріжці кочення кілець і тілах кочення - наявність матових поверхонь, на сепараторі - місцеві вм'ятини, що не перешкоджають головному обертанню зовнішнього кільця відносно внутрішнього.

Шестерні. Дефектацію шестерень виконують відповідно до технічних вимог. Послідовність контролю повністю очищених від забруднень шестерень повинна бути наступною: зовнішній огляд, визначення площи викришування на зубах, вимір зносу зубів по довжині (для непостійно замкнутих шестерень) по товщині і конусності, вимірювання зносу ширини западини і кільцевого паза, зносу ступиці із внутрішнього та зовнішнього діаметрів.

Площа викришування робочої поверхні зуба (рис. 2.1) допускається не більше 15% від загальної площи зуба. При цьому загальну площу зуба $A_{\text{заг}}$ заг

НУБІП Україні
визначається множенням висоти зуба на його довжину. Площа викришених поверхні зуба визначають множенням довжини на ширину, на якій можуть розташуватися всі викришені ділянки, наявні на робочій поверхні зуба, якщо їх розташувати впритул.



Рис. 2.1. Схема визначення площи викришування робочої поверхні і довжини зубів.

h_1 - висота головки зуба; h_2 - висота ніжки зуба; h_3 - висота заміру довжини зуба; l - довжина зуба

Шестерні з частково зруйнованим або скоденим зубом по довжині більше 25% від загальної довжини не придатні до подальшої роботи. Замір довжини зуба проводять на середині висоти зуба.

Товщину зовнішніх зубів контролюють вимірюванням постійної хорди або довжини загальної нормалі (w). Замір проводять інструментом, що забезпечує необхідну точність: нормалеметром, зубоміром, тубомірним мікрометром або, якщо немає зазначених інструментів, штангенциркулем (рис. 2.2).

Товщину внутрішніх зубів і евольвентних шліців контролюють шляхом вимірювання довжини загальної нормалі (w) або відстані між двома стандартизованими роликами (М), вкладеними в протилежні по діаметру западини. Розмір М (рис. 2.3) вимірюють штангенциркулем. Внутрішні шлізи контролюють також по довжині дуги (хорді) дільчиної окружності.

Товщину зовнішніх шліців вимірюють за розміром М або по довжині загальної нормалі, а також по дузі (хорді) дільчиної окружності.




Рис. 2.2. Контроль товщини зубів універсальним інструментом:

а - зубоміром; б - штангенциркулем; в - зубомірним микрометром; г - нормалеміром.




Рис. 2.3. Вимірювання западин внутрішніх зубів і евольветних шліців.

«Конусність» зубів визначають шляхом вимірювання товщини в двох крайніх перетинах по довжині зуба і вирахуванням з більшого розміру меншого. «Конусність» допускається до 0,03 мм на довжині 10 м.м.

Рекомендується контролювати «конусність» тільки у непостійно замкнутих шестерень.

Ширину западин прямобочного внутрішніх шліців вимірюють за допомогою штихмаса або штангенциркуля з боку торця. При великій

НУБінг Україні
програмі ремонту машин, а також у тих випадках, коли немає потреби визначати розмір зносу ширини западин зубів (шлиців), контроль западин здійснюють комплексними калібрами - пробками.




Рис. 2.4. Вал 80-4202017. Матеріал - сталь 38ХГС; маса — 2,997 кг; твердість — 265...302 НВ (поз. 1, 2, 4, 5), >46 HRC (поз. 3)

Вал 80-4202017. Карта дефектації.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Назва Означення	Висновок
		За крес- ленням	Допусти- мі			
1	2	3	4	5	6	
	Пошкодження різ	Вмятини, забоїни, викришування, зрив більше 2-х витків не допускаються		Огляд	Відновлю- вати	
2	Знос поверхні під підшипник 208К	40±0,008	39,96	Скоба або мікрометр МК 50-2	Відновлю- вати	
3	Знос поверхні під підшипник 209К3	45±0,008	44,96	Скоба або мікрометр МК 50-2	Відновлю- вати	
4	Знос поверхні під підшипник 310K	50±0,008	49,96	Скоба або мікрометр МК 50-2	Відновлю- вати	
5	Знос поверхні отвору під хвостовик	28 ^{+0,052}	28,15	нутромір індикаторний НИ 18-50	Відновлю- вати	

Таблиця 2.1.




Рис. 2.5. Хвостовик 80-4202019. Матеріал — сталь 38ХГС; маса — 1,364 кг; твердість 255...302 НВ (поз. 1), >50 HRC (поз. 2)

Хвостовик 80-4202019. Карта дефектації.

Таблиця 2.2

Номер	Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Назва Означення	Висновок
			За крес-ленням	Допустимі			
1	Знос поверхні під вал	28 ${}^{+0,040}_{-0,073}$	27,85	Скоба або мікрометр МК 50-2	Відновлювати		
2	Знос шліщев по товщині	6 ${}^{+0,045}_{-0,120}$	5,50	мікрометр зустрічний МЗ 25-2	Відновлювати		

НУБІП Україні

НУБІП Україні




Рис. 2.6. Вісь сателіта 70-4202026. Матеріал — сталь ШХ15; маса — 0,11 кг; твердість — не менше 61 HRC.

Таблиця 2.3.

Вісь сателіта 70-4202026. Карта дефектації.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Назва Означення
		За крес-ленням	Допусти-мі		
1	Знос поверхні під гольчаті ролики	20,1 -0,021	19,95	Мікрометр МК 25-2	Бракувати

НУБІП Україні




Рис. 2.7. Барабан 70-4202033. Матеріал — СЧ 20; маса — 3 кг; твердість 170...240 НВ.

НУБІП Україні

Контрольовані дефекти		Розміри, мм.	Способи і засоби контролю		
Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Назва	Означення
	Тріщини, поломка зубів	не допускаються		Огляд	Бракувати
1	Знос шліцевих впадин по ширині	ШЛ 3,996	ШЛ 4,20	мікрометр зубомірний	Відновлювати
2	Знос поверхні під гальмівну стрінку	161 -0,165	158,00	Скоба або мікрометр МКТ 75-2	Відновлювати
3	Знос поверхні під підшипник 209К	85 +0,035	85,10	нутромір індикаторний НИ 50-100-2	Відновлювати




Рис. 2.8. Кришка 80-4202042. Матеріал — СЧ 20; маса—10,4 кг; твердість

НУБІП Україні

Шайба опорна шестерні підвісі 50-2403049-Б. Кarta дефектації.

Таблиця 2.5.

Контрольовані дефекти	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю		Висновок
(Дефект)	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Назва	Означення
-	Пошкодження різі	Вмятини, забойни, викришування, зрив більше 2-х витків не допускаються		Огляд	Відновлювати
1	Знос поверхні отвору під піндапинник 310	110±0,017	110,05	нутромір індикаторний НИ 100-160-2	Відновлювати
2	Знос поверхні під корпус заднього моста	190 -0,046	189,90	Скоба або мікрометр МК 200-2	Відновлювати
	Знос поверхні отвору під вал	18 -0,016 -0,034	18,00	нутромір індикаторний НИ 10-18-1	Відновлювати




Рис. 2.9. Вал 70-4202044Б. Матеріал — сталь 38ХГС; маса — 4,1 кг;

твердість — не менше 51 НRC (поз. 1—4), 253—302 НВ (поз. 5).

Контрольовані дефекти	Розміри, мм.	Способи і засоби контролю
		Таблиця 2.6.

Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Назва Означення	Висновок
1	2	3	4	5	6
	Тріщини, поломка зубів	не допускаються		Огляд	Бракувати
1	Знос шліщев по тов-шині	6,364 ^{-0,150}	5,9	Калібр	Бракувати
	Знос поверхні от-вору під підшипник 208	80 ^{+0,08}	80,10	нутромір індикаторний НИ 50-100	Відновлю-вати
2	Знос поверхні під підшипник 2100	50 ^{+0,020} _{+0,003}	49,95	Скоба або мікрометр МК 50-2	Відновлю-вати
3	Знос шліщев по тов-шині	4,36 ^{-0,130}	3,80	Калібр	Відновлю-вати
4	Знос поверхні під втулку	20 ^{-0,040} _{-0,070}	19,70	Скоба або мікрометр МК 25-2	Відновлю-вати
5					




Рис. 2.10. Муфта переключення 50-4202046-Б. Матеріал — сталь 40Х; маса — 1,04 кг; твердість — 41...47 НRC.

Таблиця 2.7.

Муфта переключення 50-4202046-Б. Карта дефектації.

Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Способи і засоби контролю	Назва Означення	Висновок
-	Тріщини, поломка зубів	не допускаються		Огляд	Бракувати	
1	Знос зубів по тов-шині	W32,188 _{-0,025}	W31,50	нормалемір індикаторний	Відновлю-вати	

2	Знос шліщев по тов- шині	$4,36^{+0,130}$	3,80	Калібр	Відновлю- вати
3	Знос кулачків по довжині	$15 \pm 0,500$	14,00	Штанген- циркуль	Бракувати
4	Знос кулачків по товщині	$16^{-0,240}_{-0,520}$	15,10	Мікрометр зубомірний	Відновлю- вати
5	Знос кільцевого паза по ширині	$12^{+0,500}_{+0,120}$	12,70	Пробка	Відновлю- вати





Рис. 2.11. Водило 70-4202065. Матеріал — відливка 45Л; маса — 3,35 кг;
твердість 229 ... 285 НВ

Таблиця 2.8.

Водило 70-4202065. Карта дефектації.



Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Висновок
		За крес- ленням	Допусти- мі		
1	Знос поверхонь от- ворів під осі сателі- тів	$20,1^{+0,033}$	20,20	Пробка або нутромір індикаторний	Відновлю- вати

2	Знос поверхні під гальмівну стрічку	161 -0,160	158,00	Скоба або мікрометр МК 175-2	Відновлювати
---	-------------------------------------	------------	--------	------------------------------	--------------



Стакан 50-4202066А. Карта дефектації.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Назва	Висновок
		За кресленням	Допустимі			
1	Знос поверхні під корпус заднього моста	110±0,017	109,27	Скоба або мікрометр МК 125-2		Відновлювати
2	Знос поверхні отвору під підшипник	90±0,017	90,07	Пробка або нутромір індикаторний		Відновлювати



НУБін Україні

Стакан 50-4202066А. Кarta дефектації.

Таблиця 2.10.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Висновок
		За крес-ленням	Допусти-мі		
1	Знос поверхні отвору під вал	25 $+0,149$ $+0,062$	25,60	нутромір індикаторний 18-50 -2	Відновлювати
2	Знос поверхні отвору під палець	12 $+0,43$	12,63	Пробка	Відновлю- ваги
3	Знос поверхні під штифт	8 $+0,021$	8,07	нутромір індикаторний 6-10-2	Відновлю- вати





Рис. 2.14. Вал 85-4202076. Матеріал — сталь 45; маса — 0,645 кг; твердість 241...285 НВ.

Таблиця 2.11 - Вал 85-4202076. Кара дефектації.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи і засоби контролю	Висновок
		За крес-ленням	Допусти-мі		
1	Знос поверхні під важіль гальмівної стрічки	25 $-0,05$	24,90	Скоба або мікрометр МК 25-2	Відновлювати
2	Знос поверхні під задню кришку	18 $-0,043$	17,90	Скоба або мікрометр МК 25-2	Відновлювати

НУБІП Україні



НУБІП

Рис. 2.15. Стрічка гальмівна з фрикційною накладкою в зборі 50-

райни

4202100Асб. Матеріал: стрічка — 6-ПО-39\4-Ш-40; вушко — сталь 45;

маса — 0,97 кг.

Таблиця 2.12 - Стрічка гальмівна в зборі 50-4202100Асб. Карта дефектації.

Контрольовані дефекти		Розміри, мм.		Способи і засоби контролю		Назва	Означення	Назва	Висновок
Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Огляду					
	Тріщини, поломки	не допускаються				Огляду	Огляду	Відновлю-вати	
1	Знос накладки по товщині	4±0,300	3,00	Штангенциркуль				Відновлю-вати	
2	Знос поверхні отвору под вісь стрічки	20 ^{+0,520}	20,60	індикаторний нутромір 18-50-2				Відновлю-вати	






Рис. 2.16. Валик керування 50-4216018. Матеріал — сталь 45; маса — 1,2 кг;

твердість — 229...269 НВ.

НУБІП Український

Таблиця 2.13 - Валик керування 50-4216018. Карта дефектації.

Контрольовані дефекти	Розміри, мм.	Способи і засоби контролю				
Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Назва	Означення	Висновок
1	Знос шпоночного паза по ширині	6 $^{+0,012}_{-0,087}$	6,02	Пробка		Відновлювати
2	Знос поверхні під важіль і втулку	25 $^{+0,060}_{-0,095}$	24,80	Скоба або мікрометр МК 25-2		Відновлювати
3	Знос поверхні під корпус заднього моста	28 $^{+0,060}_{-0,095}$	27,85	Скоба або мікрометр МК 50-2		Відновлювати
4	Знос поверхні отвору під вісь гвинта	12 $^{+0,270}$	12,45	нутромір індикаторний 18-50-2		Відновлювати




Рис. 2.17. Важіль 50-4216022-А. Матеріал — сталь 45; маса — 0,42 кг; твердість — 229...269 НВ.

Контрольовані дефекти	Розміри, мм.	Способи і засоби контролю				
Дефект	Назва	За крес-ленням	Допусти-мі	Назва	Означення	Висновок
	Вмятини, забоїни,					

	Пошкодження різьбового зонду викришування, зрив більше 2-х витків не допускаються		Огляд	Відновлювати
--	---	--	-------	--------------

1	Знос шпоночного паза по ширині	6 $+0,065$ $+0,015$	6,15	Набор шаблонів	Відновлювати
---	--------------------------------	---------------------	------	----------------	--------------

2	Знос поверхні отвору під палець	12 $+0,110$	12,40	нутромір індикаторний НИ 10-18-2	Відновлювати
---	---------------------------------	-------------	-------	----------------------------------	--------------






Рис. 2.18. Важіль 85-4216100сб. Маса — 0,767 кг.

Таблиця 2.15-Важіль 50-4216022-А. Карта дефектації.

Дефект	Назва	Розміри, мм.		Способи контролю	Назва Означення	Висновок
		За кресленням	Допустимі			
-	Пошкодження зварних швів		Не допускаються	Огляд		Відновлювати
1	Знос зовнішньої поверхні пальця	12 $-0,20$	11,70	мікрометр МК 25-2		Відновлювати
2	Знос поверхні отвору втулки важеля під кронштейн	25 $+0,052$	25,15	нутромір індикаторний НИ 18-50-2		Відновлювати





НУБІП Україні

І

І

І

І



НУБІП Україні

Рис. 2.19. Корпус заднього моста 50-2401015. Матеріал - СЧ 20; маса - 178,8 кг; твердість - 170...241 НВ.

НУБІП Україні

НУБІП Україні

2.2. Дослідження пошкоджень корпуса заднього моста трактора МТЗ-892 та розробка технологічного процесу його відновлення

1. Досліджуємо технічний стан отворів під підшипники корпуса заднього моста (знос поверхні).

Результати заносимо в таблицю 2.1

Таким чином, за результатами розрахунків розподіл деталей слідуючий

Придатних — 2 шт.

На відновлення — 48 шт.

На вибракування — 0 шт.

Технічний стан деталей, які надходять у ремонт, оцінюється коефіцієнтами придатності ($K_{\text{пр}}$), відновлення ($K_{\text{в}}$) і змінності (K_3). Ці коефіцієнти характеризують відповідно, кількість деталей, які придатні до подалшої експлуатації, потребують відновлення чи заміни із загальної кількості деталей, які надходять в ремонт. [7]

За отриманими результатами досліджень технічного стану деталей для дефекту № 1 розраховуємо коефіцієнти придатності, відновлення та змінності за формулами:

$$K_{\text{пр}} = n_{\text{пр}} / N = 2 / 50 = 0,04;$$

$$K_{\text{в}} = n_{\text{в}} / N = 48 / 50 = 0,96;$$

$$K_3 = n_0 / N = 0 / 50 = 0,0,$$

(2.1)

(2.2)

(2.3.)

де $n_{\text{пр}}$ — кількість придатних деталей;

$n_{\text{в}}$ — кількість деталей, що підлягають відновленню;

n_0 — кількість деталей, що підлягають вибракуванню;

N — загальна кількість досліджуваних деталей.

Результати приведених розрахунків заносимо в таблицю 2.1.

Далі приводиться статистичний ряд інформації про спрацювання для дефекту № 8 (Знос поверхні отвору під шарикопідшипники 408, 50408), визначаємо дослідну ймовірність як співвідношення числа випадків m , появи

НУБІП Україні

в кожному інтервалі до повторності інформації.

$P_i = m_i/N$

(2.4.)

За цією формулою розраховуємо дослідну ймовірність для кожного

інтервалу:

$$P_1 = m_1/N = 4/50 = 0,08$$

$$P_2 = m_2/N = 10/50 = 0,20$$

$$P_3 = m_3/N = 20/50 = 0,40$$

$$P_4 = m_4/N = 14/50 = 0,28$$

$$P_5 = m_5/N = 2/50 = 0,04$$

$$(2.4.1)$$

$$(2.4.2)$$

$$(2.4.3)$$

$$(2.4.4)$$

$$(2.4.5)$$

Визначаємо величину зміщення δ_{zm} . Оскільки в даному випадку $N > 25$, то використовуємо слідуочу формулу:

$$\delta_{zm} = \delta_{1p} - 0,5 \cdot A = 0,02 - 0,5 \cdot 0,02 = 0,01 \text{ мм},$$

$$(2.5.)$$

де δ_{1p} – значення початку першого інтервалу;

A – величина одного інтервалу.

Визначення середнього значення величини зносу, середньо-квадратичного відхилення (δ та σ). При $N > 25$ та при наявності статистичного ряду відповідно:

$$\delta = \sum \delta_{ic} \cdot P_i$$

$$(2.6.)$$

де δ_{ic} – значення середини i -го інтервалу

$$\sigma = \sqrt{\sum (\delta_{ic} - \delta)^2 \cdot P_i}$$

$$(2.7.)$$

Отримуємо

$$\delta = 0,03 \cdot 0,08 + 0,05 \cdot 0,20 + 0,071 \cdot 0,40 + 0,09 \cdot 0,28 + 0,11 \cdot 0,04 = 0,070 \text{ мм}$$

$$\sigma = \sqrt{(0,03 - 0,071)^2 \cdot 0,08 + (0,05 - 0,071)^2 \cdot 0,20 + (0,071 - 0,071)^2 \cdot 0,40 +}$$

$$+ (0,09 - 0,071)^2 \cdot 0,28 + (0,11 - 0,071)^2 \cdot 0,04} = 0,0191 \text{ мм}$$

Визначення коефіцієнта варіації. Коефіцієнт варіації визначається за формuloю:

$$v = \sigma / (\delta - \delta_{zm}) = 0,019 / (0,07 - 0,01) = 0,32$$

Всі розрахунки із формулами і числовими значеннями приведені в додатку

Для підвищення точності розрахунків показників надійності досліду

НУБІП Україні

інформацію вирівнюють (заміняють) теоретичним законом розподілу.
Оскільки $0,3 < v < 0,5$, то обираємо закон нормальногорозподілу.

Всі дані зводяться до таблиці 2.14.

Таблиця 2.18 - Статистичний ряд інформації про знос поверхонь отворів під підшипники.

№ інт.	Інтервали, мм	Середина, мм	Частота, m_i	Дослідна ймовірн., P_i	Накопичена ймовірн., $\sum P_i$
1	0,02...0,04	0,03	4	0,08	0,02
2	0,04...0,06	0,05	10	0,20	0,28
3	0,06...0,08	0,07	20	0,40	0,68
4	0,08...0,10	0,09	14	0,28	0,96
5	0,10...0,12	0,11	2	0,04	1,00

Таблиця 2.19 - Показники технічного стану ремонтного фонду

Назва показника	Одиниці вимірювання	Значення
1 Коефіцієнти :		
Придатності		0,04
Відновленя		0,96
Зміності		0,0
2 Границі зміни пошкодження	мм	0,10
3 Середнє значення величини зносу	мм	0,070
4 Середнє квадратичне відхилення	мм	0,019
5 Коефіцієнт варіації		0,32
6 Теоретичний закон розподілу	зір	
На основі отриманих даних досліджень та проведених розрахунків		

будуємо гістограму та полігон.




Рис. 2.17.. Схема обробки інформації про знос поверхонь отворів під підшипники корпуса заднього моста

Розробка технологічного процесу відновлення корпусу заднього моста

Проектування технологічного процесу відновлення деталей проводять в слідуєй послідовності:

Для зварювання дротом ПАНЧ-11 придатні будь-які шлангові наливавтомати, призначені для подачі дроту діаметром 1 ... 1,2 мм. А-547, А-

НУБІ 547У; А-285; серії ПДГ та інші в комплекті з випрямлячами ВС-220; ВС-302 або зварювальними перетворювачами з жорсткого характеристикою.

Механізоване зварювання дротом ПАНЧ-11 застосовують при відновленні базисних чавунних деталей машин, що працюють в лісовому господарстві.




Рис. 2.18. Рекомендовано оброблення кромок при зварюванні штучними електродами (а) і дротом ПАНЧ-11 (б).

Відновлення шліцьових валів.

Основними дефектами шліцьових валів є знос опорних шийок, знос і руйнування шліців, деформація вала, знос різьбових ділянок.

Знос шийок під шарикові підшипники не перевищує 0,3 мм. Знос шийок, що сполучаються з сальниками і втулками, може досягати 0,6 ... 0,9 мм.

Шліци зношуються переважно у верхній частині бічної поверхні. Близько 90% шліців трактора має знос 0,4 ... 0,6 мм, а решта 10% - не більше 1 мм.

При невеликому зносі шліців відновити їх можна методом пластичного деформування роликовими розкатними головками. Способ застосований на роздачі шліца по ширині, переважно у верхній його частині, вдавленням ролика. При цьому вдається компенсувати знос шліців на величину до 2 мм (в залежності від ширини шліца).

Шліцеремонтну головку монтують на пресі. Шлицеву ділянку слід нагрівати (700...800° С) за допомогою індукційної високочастотної установки. Необхідне зусилля для розкатування близько 25 тс.

ГОСТІНІ Вимоги

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНИХ ТА ДОПУСТИМИХ ПРИ РЕМОНТІ РОЗМІРІВ ТА ЗНОСІВ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЬОГО

МОСТА ТРАКТОРА МТЗ-892

Границі та допустимі при ремонті спрацювання деталей та їх спряжень можуть бути визначені експериментальним та аналітичним способами. В розрахунках використали аналітичний спосіб. Він ґрунтється на використанні кореляційних залежностей між величиною спрацювань і такими їх конструктивними характеристиками як розмір, вид посадки, точність та інше.

Проведемо розрахунки граничних і допустимих при ремонті розмірів і спрацювань основних деталей коробки передач.

3.1. Розрахунок допустимих та граничних розмірів з'єднання вала коронної шестерні 70-4202044-Б та шарикопідшипника.

Дано з'єднання підшипника 210К та вала коронної шестерні 70-4202044-

Б. Діаметр вала складає $d = 50^{+0,020}_{-0,003}$, а внутрішній діаметр підшипника складає $D = 50_{-0,015}$.

Потрібно визначити їх граничні та допустимі при ремонті спрацювання, розміри зазорі та натяги.

Цю задачу вирішуємо в наступній послідовності.

1. Визначаємо найбільший та найменший номінальні натяги в з'єднанні:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 50,020 - 49,985 = 0,035 \text{ мм}$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 50,003 - 50,0 = 0,003 \text{ мм}$$

де D_{\min} , D_{\max} – мінімальний та максимальний розміри внутрішнього діаметра роликопідшипника, мм;

d_{\min} , d_{\max} – мінімальний та максимальний розміри шестерні ведучої, мм.

Визначамо поля допуску на розміри підшипника (T_D) та вала, мм.

$$T_D = E_s - E_i = 0,020 - (-0,015) = 0,035 \text{ мм}$$

$$T_d = e_s - e_i = 0,020 - 0,003 = 0,017 \text{ мм}$$

де E_s , E_i – верхнє та нижнє відхилення роликопідшипника;

e_s , e_i – верхнє та нижнє відхилення шестерні ведучої, мм.

НУБІЙ Україні

2. Визначаємо допуск посадки (T_{SK}):

$$T_{SK} = T_D + T_d = 0,032 \text{ мм.}$$

3. Для посадки з натягом по формулам П26 табл. П2 () визначаємо

границні ($I_{S_{\text{пр}}}$) і допустимі ($I_{S_{\text{доп}}}$) при ремонті спрацювання спряжених поверхонь деталей

$$I_{S_{\text{пр}}} = 35 + 0,6D + 1,8T_{SK} = 32 + 0,6 \cdot 50 + 1,8 \cdot 32 = 130 \text{ мкм} = 0,13 \text{ мм}$$

$$I_{S_{\text{доп}}} = 0,1D + 1,8T_{SK} = 5,0 = 0,1 \cdot 50 + 1,8 \cdot 32 = 5,0 = 60 \text{ мкм} = 0,060 \text{ мм.}$$

Мм.

Де розмірність допуску посадки береться в мікрометрах.

Результати розрахунків одержуємо в мікрометрах .

Допуски на розміри шийки вала та обойми підшипника приблизно рівні, а зносостійкість кілець значно більша зносостійкості корпусів та валів.

Тому перерозподіл зносів в контактуючих поверхонь проводимо з врахуванням примітки 3 , тобто приймаємо $K_d=0,7$, $K_D=0,3$

4. Визначаємо граничні та допустимі спрацювання роликопідшипника ($I_{D_{\text{пр}}} \text{ та } I_{D_{\text{доп}}}$):

$$I_{D_{\text{пр}}} = K_D * I_{S_{\text{пр}}} = 0,3 * 0,13 = 0,039 \text{ мм}$$

$$I_{D_{\text{доп}}} = K_D * I_{S_{\text{доп}}} = 0,3 * 0,06 = 0,018 \text{ мм}$$

5. Визначаємо граничні та допустимі спрацювання шестерні ведучої

($I_{d_{\text{пр}}} \text{ та } I_{d_{\text{доп}}}$):

$$I_{d_{\text{пр}}} = K_d * I_{S_{\text{пр}}} = 0,7 * 0,13 = 0,091 \text{ мм}$$

$$I_{d_{\text{доп}}} = K_d * I_{S_{\text{доп}}} = 0,7 * 0,06 = 0,042 \text{ мм}$$

6. Визначаємо допустимі та граничні розміри шийки вала:

$$d_{\text{доп}} = d_{\text{max}} - I_{d_{\text{доп}}} = 50,020 - 0,042 = 49,978 \text{ мм}$$

$$d_{\text{пр}} = d_{\text{max}} - I_{d_{\text{пр}}} = 50,020 - 0,091 = 49,929 \text{ мм}$$

7. Визначаємо граничні та допустимі при ремонті зазори (натяги) в з'єднанні деталей ($S_{\text{пр}} \text{ та } S_{\text{доп}}$):

$$S_{\text{пр}} = I_{S_{\text{пр}}} - N_{\text{макс}} = 0,13 - 0,035 = 0,095 \text{ мм}$$

$$S_{\text{доп}} = I_{S_{\text{доп}}} - N_{\text{макс}} = 0,060 - 0,035 = 0,025 \text{ мм.}$$

Дані розрахунків заносимо в таблицю 3.1.

ЧНВСіП Україні

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

58

СКЛАДАННЯ ЗАДЬОГО ВАЛА ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ

ТРАКТОРА БЕЛАРУС-892

Поверхні, що сполучаються валу ВВП і хвостовика повинні бути змащені маслом Літол-24.

Коронна шестерня, встановлена на щільни вала коронної шестеро, повинна вільно переміщатися в осьовому і радіальному напрямках в межах 0,15...0,3 мм. Обертання стакана коронної шестерні на підшипнику має бути вільним, без заїдань.

Фіксатор повинен надійно утримувати муфту перемикання в заданих положеннях.

Сателіти, встановлені в водило, повинні обертатися легко, без заїдань.

Пружинні штифти повинні бути запресовані врівень з поверхнею Б.

При установці манжети «в задню» в дришку робочі кромки манжети і поверхні сполучення з нею повинні бути змащені маслом Літол-24.

Сонячна шестерня при зупиненому водю повинна обертатися на підшипниках вільно, без заїдань.




Рис. 4.1. Задній вал відбору потужності. Монтажні спрієження.

НУБІП Україні

Задній вал відбору потужності. Монтажні спряження.

Таблиця 4.1.

Номер	Спряжені деталі	Розмір за кресленням, мм	Натяг (-), зазор (+), мм	
			За крес-ленням	До-пустимий
1	Підшипник Вал коронної шестерні	210К 70-4202044-Б	50 _{-0,012} 50 _{-0,003} ^{+0,020}	- 0,032 - 0,003
2	Стакан підшипника Підшипник	50-4202066-А 210 К	90 _{-0,015} 90 _{-0,015} ^{+0,017}	- 0,017 + 0,032
3	Барабан Підшипник	70-4202033 209К5	85 _{-0,015} ^{+0,035} 85 _{-0,015}	0,000 + 0,050
4	Стяжка Стяжка Вісь	85-4202058 85-4202058-01 85-4202072	20 _{-0,110} ^{+0,149} 20 _{-0,110} ^{+0,065} 20 _{-0,240}	+ 0,175 + 0,389
5	Стяжка Важіль	85-4202068 85-4202074	25 _{-0,052} ^{+0,149} 25 _{-0,052} ^{+0,065}	+ 0,065 + 0,201
6	Кришка Вал	80-4202042 86-4202076	18 _{-0,034} ^{+0,016} 18 _{-0,043} ^{+0,027}	- 0,034 + 0,027
7	Стрічка гальмівна Вісь	50-4202100 85-4202072	20 _{-0,110} ^{+0,520} 20 _{-0,240}	+ 0,110 + 0,760
8	Вал Хвостовик	80-4202017 80-4202019	28 _{-0,040} ^{+0,052} 28 _{-0,073}	+ 0,025 + 0,040
9	Кришка задня Підшипник	80-4202042-01 310К	110 _{-0,013} ^{+0,017}	- 0,017 + 0,032
10	Підшипник Вал	310К 80-4202017	50 _{-0,012} 50 _{-0,008} ^{+0,008}	- 0,020 + 0,008
11	Підшипник Вал	209К5 80-4202017	45 _{-0,012} 45 _{-0,008} ^{+0,008}	- 0,020 + 0,008
12	Вал коронної шестерні Підшипник	70-4202044-Б 208К	80 _{-0,042} ^{+0,030}	0,000 + 0,042
13	Підшипник Вал	208К 80-4202017	40 _{-0,012} 40 _{-0,008} ^{+0,008}	- 0,020 + 0,008

СКЛАДАННЯ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ ВАЛА ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

1 Підібрати деталі кришки задньої відповідно до комплектувальної

відомості

НУБІП Україні

Складання шестерні коронної 70-4202030 (див. рис. 4.2)

2. Встановити на вал 6 шестерню 5 кільце 4. Шестерня 5 повинна вільно переміщатися шліцами вала 6 в межах 0,14...0,30 мм.

Запресувати в склянку 3 підшипник 7 і встановити кільце 8. Запресувати в склянку 3 підзбираний вал 6 та встановити кільце 9. Склянка 3 повинна обертатися вільно без заїдань.

Встановити пружину 1 та муфту 2.




Рис. 4.2 Складання шестерні коронної 70-4202030.

Складання шестерні сонячної 70-4202055 (див. рис. 4.3)

3. Встановити в шестерню барабан 1 4, кільця 2, 3 і запресувати підшипник 5 до упору. Встановити кільця 3, 6 та запресувати другий підшипник 5 до упору.

Складання водила з сателітами 70-4202060 (див. рис. 4.4)

4. Змастити мастилом УС-1 або УС-2 ГОСТ 1033-73 отвори в сателітах 2.

Встановити втулки 6, ролики 4 сателіти 2. Водило 1 запресувати підсобрані сателіти 2, осі 3 до штифтів 5 врівень з поверхнею Б.




Рис. 4.3. Складання шестерні сонячної 70-4202055.




Рис. 4.4. Складання водила із сателітами 70-4202060

Радіальні отвори А повинні бути спрямовані. осі водила 1 назовні.

Складання кришки 70-4202070-А (див. рис. 4.5).

5. Запресувати в кришку підшипник 5 б до упору

Встановити кільця 1 та 4, стрічки 2, фронштейн 3% кільце 4

Зазори між торцями деталей 2 та 5 повинні бути рівномірними.

Складання кришки задньої 70-4202020Т (див. рис. 4.6).

Запресувати кришку 5 вал 6, манжети 8, шестерню 9 в зборі.

Встановити втулку 4 водило 3 в зборі і напресувати підшипник 2.

НУБІП Україні

Повернути гайку 1 і розконтрувати в двох місяцях. Встановити основу 7 та закріпiti.

Потопання задньої манжети 8 має бути в межах 6,0-6,5 мм. Задня кришка

5 у зборі повинна бути запресована до упору підшипника у бурт валу.




Рис. 4.5. Складання кришки 70-4202070-А.




Рис. 4.6. Складання кришки задньої 70-4202070.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТА.

Стелаж mechanізований ОС-14215.

Стенд для розбирання та складання вузлів трактора ОР-20415.


Кошик щековий.

Викрутка 7810-0394 ГОСТ 17199-71.

Молоток 7850-0103 ГОСТ 2310-77.

Ключ гайковий (41Х46) 7811-0045 С1 ГОСТ 2839-71.

Зубило 2810-0166 ГОСТ 7211-72.



Пневмогайковерт ИП 3113 ТУ 22-3199-75
Головка (17) 7812-0491 I ГОСТ 3329-75.

Набір щупів № 2 кл. 1 ГОСТ 882-75.

Лінійка 300 1ГОСТ 427-75.

Таблиця 4.2. Комплектувальна відомість

Номер поз.	Позначення	Найменування	Кількість
1	2	3	4
		Шестерня 63коронна 70-4202030 (див. Рис. 4.2)	
6	70-4202044	Вал коронної шестерні	1
5	70-4202043	Шестерня корона	1
4	—	Кольцо 2В110 ГОСТ 13941—68	1
3	70-4202066	Стакан підшипника	
7		Підшипник 210 ГОСТ 8338—75	1
8	—	Кільце 2В50 ГОСТ 13940—68	1
9	—	Кільце	1
1	50-4202046	Пружина фіксатора	1
2	50-4202048	Муфта переключення Шестерня сонцева 70-4202055 (див. Рис. 4.3)	
1	70-4202032	Шестерня сонцева	1
4	70-4202033	Барабан включення	1
2		Кільце 2В68 ГОСТ 13940—68	1
3	—	Кільце 2В85 ГОСТ 13941—68	2
5	—	Підшипник 209 ГОСТ 8338—75	2
6	—	Кільце 2В50 .ГОСТ 13940—68	1
		Водило з сателітами 70-4202060 (див. Рис. 4.4)	
6	70-4202079	Втулка розпорна	1
4		Ролик 3Х15,8 Ш ГОСТ 6870—72	144
2	70-4202024	Сателліт -	3
1	70-4202065-А	Водило з барабаном	1
3	70-4202026	Ось сателліта	3
5	---	Штифт 4Х30.65Г (ГОСТ 14229—78)	3
		Кришка 70-4202070-А (рис. 4.3)	
5	70-4202042Т	Кришка	1
6	—	Підшипник 310 ГОСТ 8338—75	1

НУБіП Український

Продовження таблиці 4.2.

1		Кільце 2В110 ,ГОСТ 13941—68	1
4	Д02-075	Кільце	2
2	50-4202020	Стрічка	2
3	50-4202058	Кронштейн	1
		Кришка задня 70-4202020Т (рис. 4.5)	
5	70-4202070-А	Кришка	1
6	70-4202018	Вал заднього ВВП	1
8	—	Манжета 2-45x65-1 ГОСТ 8752—70	2
9	70-4202055	Шестерня сонцева	1
4	70-4202077	Втулка розпорна	1
3	' 70-4202060	Водило з сателітами	1
2	—	Підшипник 208 ГОСТ 8338—75 .	1
1	70-4202083	Гайка спеціальна	1
7	70-4202142	Основа	1
—	—	Болт М12-Х25.88.35 ГОСТ 7796—70	4
—	—	Шайба 12 65Г ГОСТ 6402—70	4

НУБіП Український

НУБіП Український

НУБіП Український

НУБіП Український

НУБІЙ Україні⁵

РОЗДІЛ 5. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.1. Загальні заходи безпеки.

Приміщення та робочі місця повинні висвітлюватися природним і штучним світлом, достатнім для безпечної виконання робіт, перебування та переування людей. У всіх виробничих та допоміжних приміщеннях потрібно максимально використовувати природне освітлення. Освітленість штучним світлом (при лампах розжарювання) повинна відповідати в основному приміщенні та мідницькому 100 лк; зварювальному, вулканізованому, малярному - 50-75 лк - механічному 200 лк. Крім цього, має бути місцеве освітлення. Кронштейни для місцевого освітлення повинні мати надійну фіксацію світильника у всіх потрібних положеннях. Освітленість лампами розжарювання проїздів на території повинна становити не менше 0,5 лк, а проїздів біля воріт і майданчиків для відкритого зберігання машин — не менше 5 лк (в горизонтальній площині на рівні землі).

Переносне освітлення, що застосовується під час ремонту та технічного обслуговування машин, має бути напругою не вище 36 В. Світильники загального та місцевого освітлення повинні мати абажури та відбивачі. Відбивачі повинні бути із захисним кутом не менше 30° , а при розташуванні не вище рівня очей працюючого - не менше 10° . Освітлювальну арматуру слід очищати від забруднень не рідше як двічі на місяць при відключенному напрузі мережі живлення. Виправляти електромережу, а також змінювати запобіжники повинен лише електромонтер.

Техніка безпеки ставить своїм основним завданням попередити нещасні випадки, створити повну безпеку праці працюючого та його найбільшу продуктивність. Кожен робочий майстерні повинен знати та суворо виконувати правила техніки безпеки. Ремонт машин у майстернях пов'язаний з підйомом і перенесенням значних тяжкостей. Доводиться знімати або встановлювати різні вузли та агрегати в зібраному вигляді. При цьому можливі нещасні випадки, якщо не вжити запобіжних заходів. Для

НУБІЙ Україні

попередження та усунення нещасних випадків кожен робітник ремонтної майстерні обов'язково повинен пройти інструктаж з техніки безпеки.

Підйомно-транспортні засоби (кран-балка, монорейка з таллю і т. п.)

повинні утримуватися в справному стані і мати пристосування для гальмування і фіксації вантажу в будь-якому положенні по висоті майстерні. З метою запобігання нещасним випадкам не дозволяється стояти під вантажем при переміщенні його підйомно-транспортними механізмами.

Підйомно-транспортні механізми та їх пристосування необхідно своєчасно оглянути. Кожен робітник повинен утримувати в зразковому порядку своє робоче місце. Робочі місця мають бути очищені від сторонніх деталей та вузлів. Проходи між окремими робочими місцями мають бути вільними.

Слюсарні верстати повинні бути надійно прикріплені до підлоги, а лещата - до верстата і зручно розташовані для роботи. Ручний інструмент необхідно міцно закріплювати на ручках і не допускати його ослаблення.

Спецодяг робітника повинен відповідати правилам безпечної роботи на цьому робочому місці. При виконанні розбиально-складальних робіт при ремонті машин треба користуватися справними ключами, знімачами та іншими пристосуваннями та стендами. Щоб уникнути роз'їдання шкіри рук, деталі, промиті в гарячому розчині каустичної соди, обмивають гарячою водою. Мити деталі в лужному розчині потрібно в гумових рукавичках. Перед миттям деталей гасом шкіра рук має бути змащена вазеліном. Мийне відділення необхідно ізолювати від інших відділень майстерні. У мийці та випробувальній станції має бути надійно діюча припливно-витяжна вентиляція.

Стенди для виготовлення вузлів і агрегатів машин (двигунів, коробок передач тощо) потрібно містити в справному стані. Частини стендів, що обертаються і рухаються, надійно огорожуються.

При виконанні розбиально-складальних та випробувальних робіт забороняється; укладати важкі деталі на край верстата чи стелажу; розбирати або збирати вузли, агрегати та машини на випадкових неміцних підставках;

змащувати та регулювати окремі механізми під час випробування двигуна;
укладати на випробуваний агрегат або машину інструмент та інші предмети;
очищати верстат від осколків і стружки безпосередньо руками.

Особливої уваги та обережності потрібно дотримуватися при паянні та заливанні підшипників. Розплескування розплавленого металу та його сплавів може викликати опіки працюючого. Паяння баків для пального вимагає особливої обережності. Залишки горючої суміші, з'єднуючись з повітрям, утворюють вибухову суміш, яка при паянні може спалахнути. Це може спричинити важкі нещасні випадки. Тому перш ніж приступити до паяння, баки потрібно добре промити та очистити від пального.

Правила безпечної роботи в ковальсько-зварювальному, механічному, деревообробному та інших відділеннях ремонтної майстерні передбачені у спеціально виданих інструкціях!

Усі працюючі у цих відділеннях особи повинні суверо дотримуватись правил безпечної роботи. Це дозволить уникнути нещасні випадки серед виробничих робітників. Кожен робітник майстерні повинен знати основні правила пожежної безпеки та точно їх виконувати. Курити дозволяється тільки у відведеніх місцях. Робітники повинні вміти користуватися вогнегасниками та пожежним інвентарем, який має бути в кожній майстерні.

Електрогазозварювальні роботи проводять в ізольованому приміщенні площею не менше 4,5 м² при висоті не менше 3,2 м, обладнаному притиснено-витяжною вентиляцією. Стіни приміщення слід пофарбувати у світлі тони (сірий, блакитний, жовтий). Підлога повинна бути щільною міцною, вогнестійкою, не слизькою, малотеплопровідною, з твердим покриттям;

Зварювання можна проводити і в спеціально обладнаних кабінах.

Стінки кабін повинні бути висотою 1,8...2 м із тонких залізничних листів або з фанери з вогнезахисним покриттям (штукатуркою або вогнестійкого силікатною фарбою, азbestовим полотном тощо). Між нижнім ребром стінки кабіни і підлогою має бути просвіт 150...200 мм.

Дверний проріз кабін слід закрити брезентовою завісою, просоченою

НУБІЙ Україні
вогнестійким складом. Зварювальне приміщення (кабіна) повинно мати природне освітлення. При зварюванні у загальному виробничому приміщенні

або на відкритому повітрі робоче місце має бути огорожене міцними та легкими переносними щитами або ширмами. Зварювальні роботи поза приміщенням у разі снігопаду або дощу потрібно припинити. Робоче місце зварювальників слід утримувати в чистоті та порядку.

Перед зварюванням ємностей (цистерн, баків, бочок і т. д.), в яких знаходилося рідке паливо або легкозаймисті рідини, необхідно їх ретельно очистити і промити гарячою водою і каустичною содою, вони повинні бути пропарені, просушенні і провентильовані. Зварювання необхідно проводити при відкритих люках. Недотримання зазначеніх правил уможливлює вибух суміші залишків пального з повітрям під час зварювання.

Промивати судини з-під горючих рідин рекомендується тринатрійфосфатом або водним розчином каустичної соди е концентрацією лугу 80-120% г/л води. Працювати з каустичною содою дозволяється лише у спеціальному брезентовому костюмі, гумових рукавичках, чоботях фартуху та у захисних окулярах.

Для промивання судин, що містять мінеральні олії, застосовують розчин рідкого скла (2-3. г) а води з температурою 60-80 ° або пінну емульсію. Судини ємністю до 200 л очищають або ін'яжом кип'ятіння в них розчину протягом трьох годин, або пропаркою гострим паром протягом двох годин. Судини, ємністю понад 200 л пропа-ривають протягом 14-24 годин.

Зварювання судин з-під нафтопродуктів за технологічної неможливості повного їх очищення проводять у вигляді: виключення без пропарювання. У цьому випадку або заповнюють посудину водою для зменшення об'єму вибухонебезпечного простору, або продувають з наступним заповненням цих судин азотом, або вуглекислим газом.

У практиці ремонту знайшли застосування відпрацьовані гази, що містять достатню кількість вуглекислого газу (наприклад, чотиритактних карбюраторних або газогенераторних двигунів). Електрозварювальні роботи.

НУБІЙ Україні
На робочому місці електрозварювальника повинні бути зварювальний металевий стіл (нерухомий або поворотний), регульований по висоті стілець, шафка, полиця для дрібного інструменту та пристосування для підвіски електротримача. Зварювальні столи для роботи сидячи повинні бути висотою не більше 500-700 мм. Відстань між стаціонарним зварювальним агрегатом та стіною або колонкою має бути не менше 0,5 м. Металеві частини електрозварювальних установок, корпуси зварювальних трансформаторів, генераторів, столів і т. д., а також зварювані конструкції та вироби повинні бути заземлені.

НУБІЙ Україні
Живлення електричної дуги дозволяється проводити тільки від зварювальних трансформаторів, зварювальних генераторів і випрямлячів. Вмикати в мережу електрозварювальні агрегати (трансформатори або електродвигуни генераторів) необхідно за допомогою рубильників. На ділянках, де застосовують пересувні зварювальні установки, слід встановити рубильники закритого типу, зблоковані із затискачами, спеціально призначеними для підключення зварювальних агрегатів. Блокування повинне виключати можливість приєднання проводів від агрегатів до затискачів, коли вони знаходяться під напругою.

НУБІЙ Україні
Підключати зварювальні агрегати від електричної мережі напругою понад 500 В не можна. Підключати та відключати від мережі електрозварювальні агрегати, а також спостерігати за їх справним станом у процесі експлуатації повинні електромонтери. Кабелі електрозварювальних агрегатів не повинні стикатися або перетинатися з трубопроводами і повинні бути розташовані на відстані понад 0,5 м.

НУБІЙ Україні
Електроустаткування стаціонарних та пересувних зварювальних установок має бути захищено. Довжина проводів між мережею живлення і пересувним зварювальним агрегатом не повинна перевищувати 10 м, дроти повинні бути захищені від механічних ушкоджень. Не можна застосовувати електрозварювальні проводи з пошкодженим обплетенням та ізоляцією. Пересувні установки під час їх переміщення слід відключати від мережі.

НУБін Україні

живлення.

Електропроводка від зварювальної установки до електроутримувача повинна бути виконана проводом марки ПРГД відповідно до ГОСТів (залежно від умов роботи).

НУБін Україні

5.2. Заходи з охорони природи.

Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств, запилений або забруднений отруйними газами повітря віддаляється місцевими вентиляційними пристроями і очищається перед викидом в атмосферу, з урахуванням місцевих природних умов. Для очищення повітря, що видається з приміщень, використовуються інерційні і відцентрові пиловідокремлювачі і фільтри різних конструкцій.

До інерційним пиловідокремлювачі відносяться осаджувальних камери простої дії, лабіріントові і відцентрові. Прості пилеосадочні камери застосовуються для осадження важкої пилу, розміром більше 0,001 мм. Відділення пилу в таких засноване на різкому зменшенні швидкості руху забрудненого повітря, при вході в камеру (до 0,5 м / сек), де порошинки, втрачаючи швидкість, осідають на дно. Якщо пил вибухонебезпечна, її попередньо необхідно зволожити.

Лабіріントові пилеосадочні камери осаджують пил за рахунок рантового різкого зміни напрямку руху запиленого повітря. При цьому зважені частинки пилу, що мають силу інерції більше, ніж частки повітря, продовжують рухатися в заданому напрямі, вдаряючись об стінки лабіріントового пиловідділювачів, втрачаючи швидкість іпадають в пилозбірник або бункер.

Ступінь очищення повітря лабіріントових пиловідокремлювачі залежить від складу і концентрації забрудненого повітря.

Існують кілька способів очищення стічних вод: механічний, біологічний, фізико-хімічний і комбінований.

Вміст шкідливих речовин, перед спуском в каналізацію, при механічному очищенню повинно бути знижено на 50-60%, після механічної очистки з

НУБіП Україн^и

біофільтрація на 90-95%.

Температура стічних вод, що надходять у
каналізацію не повинна перевищувати 40° С.

Механічне очищення грязевідстійних стічних вод обов'язкове для автотранспортних підприємств з кількістю автомобілів понад 50 одиниць, а на базах централізованого обслуговування - за наявності десяти постів. Грязевідстійник з ручним видаленням осаду очищають тижні, а з механічними засобами видалення опадів - щодня. Випуск стічних вод у водойми допускається після перевірки концентрації шкідливих речовин відповідно до СН 245-73.4 органами санітарного нагляду.

НУБіП Україн^и

НУБіП Україн^и

НУБіП Україн^и

НУБіП Україн^и

НУБіП Україн^и

НУБІП України²

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ

Основними показниками економічної ефективності оцінки ремонтної майстерні є сума додаткових капіталовкладень, собівартість ремонту, річний економічний ефект, строк окупності додаткових капіталовкладень.

6.1. Визначення капіталовкладень в основні фонди.

Вартість основних фондів дільниці ремонту коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892:

$$С_о = С_б + С_{об} + С_і, \text{ де}$$

$С_б$ - вартість будівлі майстерні;

$С_{об}$ - вартість обладнання, грн;

$С_і$ - вартість інструменту, грн.

(штучна вартість якого перевищує 100 грн)

Вартість виробничої будівлі:

$$С_б = С_б' \cdot S, \text{ де}$$

$С_б'$ - середня вартість будівельно-монтажних робіт, грн/м². Для ремонтних

підприємств: $С_б' = 9000$ грн/м².

S - виробнича площа

$$С_б = 11000 \cdot 90 = 990000 \text{ грн.}$$

Вартість установленого обладнання становить 40% від вартості будівлі.

$$С_{об} = 0,4 \cdot 990000 = 396000 \text{ грн.}$$

Вартість приладів, пристосувань, інструменту становить 50 % від вартості обладнання

$$С_і = 0,5 \cdot 396000 = 198000 \text{ грн.}$$

Вартість основних фондів дорівнює:

$$С_о = 990000 + 396000 + 198000 = 1584000 \text{ грн.}$$

Вартість основних фондів дільниці ремонту коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892 до реконструкції становить 954000 грн.

Додаткові капіталовкладення :

НУБіП Україні

$K = Co - Co' = 1584000 - 954000 = 630000$ грн.

Таблиця 6.1 - Розрахунок фонду оплати праці

Показники	Значення
Затрати праці на ремонт однієї коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892, люд.-год.	130
Річна програма задніх мостів трактора МТЗ-892, шт	80
Годинні ставки, грн/год	65,00
Річні затрати праці, люд.-год	10400
Основна оплата, грн	676000
Додаткова оплата, грн	270400
Всього, грн	946400

6.2. Визначення потреби в ремонтних матеріалах і запасних

частинах

Потребу в основних матеріалах і запасних частинах визначаємо в грошовому виразі. При розрахунку входимо із нормативного відношення між сумами прямих витрат, виражених в процентах.

Знаючи, що для КР тракторів на оплату праці приходиться 30% від вартості прямих затрат, знаходимо скільки становить 1%. Тоді по нормативах визначаємо, що затрати на запчастини складають 45%, а матеріали 15%, інші витрати – 10%. Результати заносимо в таблицю 7.2.

Таблиця 6.2 - Розрахунки прямих затрат, грн.		
	задній міст трактора	МТЗ-892
Витрати		
Оплата праці	946400	946400
Запасні частини	1419600	1419600
Ремонтні матеріали	473200	473200
Інші затрати	315467	315467
Всього	3154667	3154667

6.3. Розрахунок цехових витрат

Цехові витрати включають відрахування на амортизацію, поточний ремонт будівлі і технологічного обладнання, оплату ІТР і обслуговуючого персоналу майстерні, а також вартість електроенергії, пару, стисненого повітря, спецодягу та взуття.

Відрахування на амортизацію та поточний ремонт будівлі і обладнання зведено в таблицю 7.3.

Таблиця 6.3 - Відрахування на амортизацію і поточний ремонт будівлі і обладнання

Назва	Балансова вартість, грн.	Амортизація %	Поточний ремонт %
Будівля	990000	2,7	26730
Обладнання	396000	8,0	31680
Разом	1386000	--	58410
Всього			103950

НУБін України

6.4. Розрахунок собівартості ремонту.

В собівартість ремонту входять витрати на оплату праці, запасні частини, ремонтні матеріали.

Розрахунок фонду заробітної плати.

При виконанні поточного ремонту робітникам іде оплата за виконану нормозміну по 4 розряду тарифної сітки.

Затрати на оплату праці при виконанні поточного ремонту :

$$Зпр = Ппр \cdot Оус.р = 10400 * 65,00 = 676000 \text{ грн. ;}$$

Допоміжна оплата складає 40 %, від основної.

Усі дані розрахунків заносимо в таблицю 6.4.

Визначаємо фонд оплати праці ІТР та допоміжного персоналу.

Таблиця 6.4

Фонд оплати праці , грн.

Посада	Кількість чоловік	Місячний оклад, грн.	Основна оплата, грн.	Додаткова оплата, грн.	Всього, грн.
Завідуючий майстернею	1	10000	120000	48000	168000
Техробітник	1	6000	72000	28800	100800
Всього:			192000	76800	268800

Вартість електроенергії, затрати на додаткові матеріали, спецодяг входить в інші затрати і становить 10% від основних фондів.

$Ziv = 0,10 \cdot Co = 0,10 \cdot 1584000 = 158400 \text{ грн.}$

Загальновиробничі витрати :

$$C = 3154667 + 103950 + 268800 + 158400 = 3685817 \text{ грн.}$$

Собівартість ремонту однієї коробки передач та заднього моста

НУБІП Україні⁶

трактора МТЗ-892:

$$C_p = \frac{\text{—}}{\text{Пр}} ;$$

де :

НУБІП Україні
Пр - програма ремонтів коробок передач та задніх мостів трактора
МТЗ-892
3685817

$$C_p = \frac{\text{—}}{80} = 46073 \text{ грн./шт.};$$

6.5. Техніко - економічні показники

Вартість ремонту відновленої однієї коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892 для споживачів складає 52220 грн.

Ефективність використання праці у ЦРМ встановлюється

розрахунком продуктивності праці, яка визначається за формулого

$$\Pi_p = \frac{\text{Пр}}{\text{Рс}} ;$$

де : Рс - середньорічна кількість працюючих, чол.

$$\Pi_p = \frac{80}{16} \text{ шт/люд.}$$

Фондовідача буде рівна:

$$\Phi = \frac{\text{Пр} \cdot 1000}{\text{Со}} = \frac{80 \cdot 1000}{1584000} = 0,050 \text{ шт /тис.грн.}$$

де :

Со - вартість основних фондів, тис.грн.

Вартість валової продукції становить

$$B_{VP} = Цвіdn * N,$$

де, N – програма ремонту задніх мостів трактора МТЗ-892, шт.

Отже,

$$B_{VP} = 52220 * 80 = 4177600 \text{ грн.}$$

НУБІП Україні

Прибуток становить :

$$N = (\text{Цвідн} - \text{Св}) * N = (52220 - 46073) * 80 = 491760 \text{ грн.}$$

Рентабельність виробництва становить :

$$P = ((\text{Цвідн} - \text{Св}) / \text{Св}) * 100;$$

$$P = ((52220 - 46073) / 46073) * 100 = 13,3 \%$$

Термін окупності капіталовкладень в дільницю ремонту коробок передач

та задніх мостів визначимо за формулою :

$$\text{Ток} = K / P;$$

де К – капіталовкладення, грн.

$$\text{Ток} = 630000 / 491760 = 1,3 \text{ року}$$

Економічні показники зводимо до таблиці 7.5.

Таблиця 7.5 - Економічні показники

ПОКАЗНИКИ	Значення
Річна виробнича програма ремонту коробок передач та задніх мостів трактора МТЗ-892, шт	80
Додаткові капіталовкладення, грн	630000
Випуск продукції на 100 м ² виробничої площі, шт/100 м ²	0,85
Фондовіддача, шт/тис. грн	0,050
Продуктивність праці, шт/чол	16
Собівартість ремонту однієї коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892, грн	46073
Відпускна вартість ремонту однієї коробки передач та заднього моста трактора МТЗ-892, грн	52220
Прибуток, грн	491760
Рентабельність, %	13,3
Строк окупності додаткових капіталовкладень, років	1,3

НУБІП Українські висновки⁷⁸

На основі даних комплексного аналізу технологій ремонту заднього

валу відбору потужності трактора МТЗ-892 вирішено цілий ряд задач відновлення його роботоздатності.

В магістерській роботі були конкретизовані і вирішені слідуючі задачі:

1. Дано аналіз існуючих технологій ремонту заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892;

2. Проаналізувано види пошкоджень деталей заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892, що виникають в процесі експлуатації тракторів та складено карти дефектації;

3. Розроблено технологічний процес розбирання та складання заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892;

4. Розраховано граничні та допустимі при ремонті зноси та розміри деталей заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892;

5. Досліджено пошкодження корпусів задніх мостів трактора МТЗ-892, розроблено технологічний процес їх відновлення. Величина зносу посадочних місць під підшипники складає 0,04...0,12 мм. Оптимальним способом відновлення вибрано місцеве залізnenня.

6. Розроблено заходи, які задовольняють вимоги охорони праці при ремонтних роботах;

7. Визначено економічну ефективність відновлення працездатності заднього валу відбору потужності трактора МТЗ-892. Додаткові капіталовкладення складають 630000 грн. Собівартість ремонту одного

заднього моста та коробки передач трактора МТЗ-892 - 46073 грн. Відпускна вартість ремонту одного заднього моста трактора МТЗ-892 - 52220 грн.

Срок окупності додаткових капіталовкладень 1,3 роки.

НУБІП Українські висновки⁷⁹

НУБІЛ

Україні

ЛІТЕРАТУРА

1. Аветисян В.К., Балтковський та ін. Ремонт сільськогосподарської техніки.–К.:Урожай, 1992. –390 с.

2. Бабулей И.А., Иващенко И.И. Проектирование ремонтных предприятий сельского хозяйства. – К.: Вища школа, 1981. – 352 с.

3. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий. Агропромиздат, 1990. – 489 с.

4. Беляков Г.И. Охрана труда. – М.:Агропромиздат, 1990. –452 с.

5. Калашников О.Г., Лацек И.В. Ремонт машин. – К.: Вища школа, 1983, – 367 с.

6. Крижановський В.І. Довідник по нормуванню праці на ремонтних роботах. – К.: Урожай, 1988, –278 с.

7. Левитский Н.С. Организация ремонта и планирование сельскохозяйственных предприятий.- М., Колос, 1977. – 326 с.

8. Лехман С.Д. Довідник з охорони праці в сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1990, –218 с.

9. Молодик М.В. та ін. Відновлення деталей машин. – К.: Урожай, 1995, – 542 с.

10. Справочник по ремонтно- обслуживающему производству АПК.– К.: Урожай, 1988, – 235 с.

11. Серый И.С. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту и надежности машин. – М.: Агропромиздат, 1991. –269 с.

12. Ульман И.В. и др. Ремонт машин –М.:Колос, 1987. –538 с.

13. Цурпал И.А. Краткий курс сопротивления материалов. – К.:Вища школа, 1998. –269 с.

14. Дунаев П.Ф., Лапиков О.П. Детали машин. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Высшая школа, 1990. –399 с.

15. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. – М.: ГОСНИТИ, 1985. -143 с.

НУБІП Україні

16. Технология ремонта машин и оборудования. Под. общ. ред. И.С. Левитского. – М.: колос, 1975. – 560 с.

17. Основы ремонта машин. Под. общ. ред. Ю.Н. Петрова. – М.: Колос, 1972. – 527 с.

18. Ремонт машин. За ред. О.І. Сідашенка і А.Я. Польського. – К.: Урожай, 1994. – 400 с.

19. Ремонт машин. Под. общ. ред. Тельнова Н.Ф. – М.: Агропромиздат, 1992. – 560 с.

20. Техническое обслуживание и ремонт машин. Под. ред. П.В. Дауша. – К.: Вища школа, 1989. – 351 с.

21. Мамедов А.М. Неисправности автотракторных двигателей, трансмиссии тракторов и безразборные методы их определения. М., ГОСНИТИ, 1968. – 88с.

22. Дизели СМД-60 и СМД-62. Технические требования на капитальный ремонт. М., ГОСНИТИ, 1973. – 245с.

23. Дизели тракторные и комбайновые. Руководство по текущему ремонту. М., ГОСНИТИ, 1982. – 104с.

24. Копылов Ю.М., Кулаченко Ю.В., Пуховицкий Ф.Н. Текущий ремонт энергонасыщенных тракторов. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 206с.

25. Технологические рекомендации по применению методов восстановления деталей машин. М., ГОСНИТИ, 1976. – 181с.

26. Технологические рекомендации по техническому перевооружению и реконструкции центральных ремонтных мастерских хозяйств. – М.: ГОСНИТИ, 1988.-88с.

27. Кацуевичский В.А. Совершенствование восстановления деталей автомобильных двигателей. Обзорная информация / Госкомсельхозтехника СССР, ЦНИИТЭИ. – М., 1982. - 62 с.

28. Опыт восстановления деталей на предприятиях Госкомсельхозтехники Украинской ССР: Обзорная информация/ ЦНИИТЭИ. – М., 1985. – 56 с.

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

додатки

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и

НУБІП Україн^и